

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Cụm bố 3 còng/Lỗi ly hợp côn trước FCC Wave 110 (22600-K09-L010-M1)

Mã sản phẩm 300-E9G51-01 · Thương hiệu FCC

Phụ tùng xe máy mã 300-E9G51-01 — thương hiệu FCC.
Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/cum-bo-3-cangloi-ly-hop-con-truoc-fcc-wave-110-22600-k09-l010-m1--300-E9G51-01> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Cụm bố 3 còng/Lỗi ly hợp côn trước FCC Wave 110 (22600-K09-L010-M1)



SKU	300-E9G51-01
Thương hiệu	FCC
Danh mục	CỤM BỐ 3 CÀNG/CỤM NỔ
Giá lẻ	340.600đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng	262,000đ	-23.1%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng	262,000đ	-23.1%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng	262,000đ	-23.1%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng	262,000đ	-23.1%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	340,600đ	—

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Cụm nổ FCC Future Neo 125 (KPH) (101-E9G57-01)	101-E9G57-01	478.400đ
Cụm nổ FCC Future Neo 125 Fi (K73) (101-E9G58-01)	101-E9G58-01	464.100đ
Cụm nổ/Ly hợp FCC Dream/Wave 100 (KFL) (101-E9G64-01)	101-E9G64-01	387.400đ
Cụm nổ/Ly hợp FCC Exciter 155 '20 (B5V)	101-E9G76-00	759.200đ
Cụm nổ FCC Wave RSX/Wave RS 110 (K09) (101-E9G62-01)	101-E9GA2-01	525.200đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 300-E9G51-01. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 300-E9G51-01*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Cụm b 3 càng/Lỗi ly hợp côn trước FCC Wave 110 (22600-K09-L010-M1) (300-E9G51-01) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 31/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/cum-bo-3-cangloi-ly-hop-con-truoc-fcc-wave-110-22600-k09-l010-m1--300-E9G51-01>

MLA (9th ed.):

"Cụm b 3 càng/Lỗi ly hợp côn trước FCC Wave 110 (22600-K09-L010-M1) (300-E9G51-01) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-31, <https://wiki.dov.vn/san-pham/cum-bo-3-cangloi-ly-hop-con-truoc-fcc-wave-110-22600-k09-l010-m1--300-E9G51-01>. Truy cập 31/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Cụm b 3 càng/Lỗi ly hợp côn trước FCC Wave 110 (22600-K09-L010-M1) (300-E9G51-01) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-31. <https://wiki.dov.vn/san-pham/cum-bo-3-cangloi-ly-hop-con-truoc-fcc-wave-110-22600-k09-l010-m1--300-E9G51-01>.

Tài liệu này

Cụm b 3 càng/Lỗi ly hợp côn trước FCC Wave 110 (22600-K09-L010-M1) (300-E9G51-01) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối
31/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.