

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG 47 HỆ THỐNG ĐIỆN 2 YAMAHA T110SEC JUPITER-MX VÀNG ĐỒNG 2006 (4B21) (C)

Sơ đồ EPC · CATALOGUE T110SEC JUPITER-MX VÀNG ĐỒNG 2006 VÀNG ĐỒNG (4B21) (C)

Sơ đồ online:


<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-47-he-thong-dien-2-yamaha-t110sec-jupiter-mx-vang-dong-2006-4b21-c--YAXMGROUPCTLAA00156> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ tùng: 16 chi tiết	Có giá tham khảo: 0/16	Tổng giá trị: —
-------------------------------	------------------------	-----------------

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (17/08/2026). Giá có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

EPC · BỘ PHỤ TÙNG 47 HỆ THỐNG ĐIỆN 2 YAMAHA T110SEC JUPITER-MX VÀNG ĐỒNG 2006 (4B21) (C)



Mã EPC	YAXMGROUPCTLAA00156
Thương hiệu	YAMAHA
Loại hệ thống	FRAME
Danh mục	CATALOGUE T110SEC JUPITER-MX VÀNG ĐỒNG 2006 VÀNG ĐỒNG (4B21) (C)
Số phụ tùng	16 chi tiết



Quét xem sơ đồ online

Danh sách phụ tùng chi tiết (16 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC **BỘ PHỤ TÙNG 47 HỆ THỐNG ĐIỆN 2 YAMAHA T110SEC JUPITER-MX VÀNG ĐỒNG 2006 (4B21) (C)**:

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
1	Cdi 5VTH554A0000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	5VTH554A0000	1	—
2	Dây Tim 5VTH55460000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	5VTH55460000	1	—
3	Công Tắc Đèn Báo Số Không 5TNH25400000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	5TNH25400000	1	—
4	Vòng Đệm 932102280100 YAMAHA JUPITER MX	932102280100	1	—
5	Vít 985070501000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	985070501000	1	—
6	Đi Ốt Nạp 5VTH19601000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	5VTH19601000	1	—
7	Vít 985070601200 YAMAHA EXCITER RC	985070601200	1	—
8	Vòng Đệm 929070660000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	929070660000	1	—

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
9	Rơ Le Để 5TNH19400000 YAMAHA LATTE	5TNH19400000	1	—
10	Rơ Le Xi Nhan 5HUH33500000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	5HUH33500000	1	—
11	Còi 5VTH33710000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	5VTH33710000	1	—
12	Bu Lông 958070601000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	958070601000	1	—
13	Cụm Cảm Ứng Báo Xăng 5SDH57520000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	5SDH57520000	1	—
14	Vòng Kẹp 5SDH57570000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	5SDH57570000	1	—
15	Gioăng 5SDH57530000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	5SDH57530000	1	—
16	Bu Lông 901190507100 YAMAHA SIRIUS FI RC	901190507100	1	—

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống [DOV Panel](#) — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

[Tất cả phụ tùng YAMAHA](#) · [Tất cả sơ đồ EPC](#)

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.
2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy **Mã SKU** chính xác.
4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-47-he-thong-dien-2-yamaha-t110sec-jupiter-mx-vang-dong-2006-4b21-c--YAXMGROUPCTLAA00156> để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG 47 HỆ THỐNG ĐIỆN 2 YAMAHA T110SEC JUPITER-MX VÀNG ĐỒNG 2006 (4B21) (C) (YAXMGROUPCTLAA00156). Truy cập ngày 17/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-47-he-thong-dien-2-yamaha-t110sec-jupiter-mx-vang-dong-2006-4b21-c--YAXMGROUPCTLAA00156>

MLA (9th ed.):

"Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG 47 HỆ THỐNG ĐIỆN 2 YAMAHA T110SEC JUPITER-MX VÀNG ĐỒNG 2006 (4B21) (C) (YAXMGROUPCTLAA00156)." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-17, <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-47-he-thong-dien-2-yamaha-t110sec-jupiter-mx-vang-dong-2006-4b21-c--YAXMGROUPCTLAA00156>. Truy cập 17/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG 47 HỆ THỐNG ĐIỆN 2 YAMAHA T110SEC JUPITER-MX VÀNG ĐỒNG 2006 (4B21) (C) (YAXMGROUPCTLAA00156)." Cập nhật 2026-08-17.
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-47-he-thong-dien-2-yamaha-t110sec-jupiter-mx-vang-dong-2006-4b21-c--YAXMGROUPCTLAA00156>.

Tài liệu này

Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG 47 HỆ THỐNG ĐIỆN 2
YAMAHA T110SEC JUPITER-MX VÀNG ĐỒNG 2006
(4B21) (C) (YAXMGROUPCTLAA00156)

Cập nhật lần cuối
17/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ nhà sản xuất.