

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG 18 CHẮN BÙN
YAMAHA T110SE JUPITER-MX
ĐEN 2006 (2S01) (C)

Sơ đồ EPC · CATALOGUE T110SE JUPITER-MX ĐEN 2006 ĐEN
(2S01) (C)

Sơ đồ online:


<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-18-chan-bun-yamaha-t110se-jupiter-mx-den-2006-2s01-c--YAXMGROUPCTL0002505> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ tùng: 18 chi tiết	Có giá tham khảo: 0/18	Tổng giá trị: —
----------------------------------	---------------------------	-----------------

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (08/08/2026). Giá có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

EPC · BỘ PHỤ TÙNG 18 CHẮN BÙN YAMAHA
T110SE JUPITER-MX ĐEN 2006 (2S01) (C)



Mã EPC	YAXMGROUPCTL0002505
Thương hiệu	YAMAHA
Loại hệ thống	FRAME
Danh mục	CATALOGUE T110SE JUPITER-MX ĐEN 2006 ĐEN (2S01) (C)
Số phụ tùng	18 chi tiết



Quét xem sơ đồ online

Danh sách phụ tùng chi tiết (18 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC **BỘ PHỤ TÙNG 18 CHẮN BÙN YAMAHA T110SE JUPITER-MX ĐEN 2006 (2S01) (C)**:

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
1	Chấn Bùn Trước(Đen2-903) 5VTF151100P6 YAMAHA JUPITER MX	5VTF151100P6	1	—
2	Đệm Cao Su Giảm Chấn 904801231400 YAMAHA MT-09	904801231400	1	—
3	Bạc Cách 90387068J700 YAMAHA FZ150I	90387068J700	1	—
4	Bu Lông 975270652000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	975270652000	1	—
5	Đai Đỡ Dây Cáp 5SDF15180000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	5SDF15180000	1	—
6	Chấn Bùn Sau (P) 5SDF16110000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	5SDF16110000	1	—
7	Nắp Che 5HUF139R0000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	5HUF139R0000	1	—
9	Chấn Bùn Khung 5VTF16420000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	5VTF16420000	1	—
10	Hộp Đựng Ác Quy 5VTF177G0000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	5VTF177G0000	1	—

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
11	Bu Lông 901190604400 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	901190604400	1	—
12	Ống Chống 903870683200 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	903870683200	1	—
13	Ống Thoát 904450881600 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	904450881600	1	—
14	Hộp Đựng Túi Dụng Cụ 5SDF160E0000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	5SDF160E0000	1	—
15	Vít Có Đệm 901590683800 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	901590683800	1	—
16	Vít 901590606700 YAMAHA JUPITER RC	901590606700	1	—
17	Vít (Đen) 977075001400 YAMAHA T MAX	977075001400	1	—
18	Đai Kẹp Ấc Quy 5SDH21310000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	5SDH21310000	1	—
19	Nhãn 5VTF839Y0000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	5VTF839Y0000	1	—

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống [DOV Panel](#) — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

[Tất cả phụ tùng YAMAHA](#) · [Tất cả sơ đồ EPC](#)

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

- Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.
- Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
- Tra STT trong bảng bên trên để lấy **Mã SKU** chính xác.
- Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-18-chan-bun-yamaha-t110se-jupiter-mx-den-2006-2s01-c--YAXMGROUPCTL0002505> để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG 18 CHÂN BÀN YAMAHA T110SE JUPITER-MX ĐEN 2006 (2S01) (C) (YAXMGROUPCTL0002505). Truy cập ngày 08/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-18-chan-bun-yamaha-t110se-jupiter-mx-den-2006-2s01-c--YAXMGROUPCTL0002505>

MLA (9th ed.):

"Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG 18 CHÂN BÀN YAMAHA T110SE JUPITER-MX ĐEN 2006 (2S01) (C) (YAXMGROUPCTL0002505)." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-08, <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-18-chan-bun-yamaha-t110se-jupiter-mx-den-2006-2s01-c--YAXMGROUPCTL0002505>

CTL0002505. Truy cập 08/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG 18 CHỖ N BÙN YAMAHA T110SE JUPITER-MX ĐEN 2006 (2S01) (C) (YAXMGROUPCTL0002505)." Cập nhật 2026-08-08.
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-18-chan-bun-yamaha-t110se-jupiter-mx-den-2006-2s01-c--YAXMGROUPCTL0002505>.

Tài liệu này

Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG 18 CHỖ N BÙN YAMAHA
T110SE JUPITER-MX ĐEN 2006 (2S01) (C)
(YAXMGROUPCTL0002505)

Cập nhật lần cuối
08/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ nhà sản xuất.