

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG E-14 OIL
PAN/OIL PUMP TRANSALS XL
750

Sơ đồ EPC · CATALOGUE TRANSALP XL 750 2023 · Dùng cho
HONDA TRANSALS XL 750 (2023)

Sơ đồ online:


<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-14-oil-panoil-pump-transals-xl-750--EPCNND0V0000923> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ tùng: 18 chi tiết	Có giá tham khảo: 18/18	Tổng giá trị: 8,770,901đ
--	------------------------------------	------------------------------------

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (06/08/2026). Giá có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

EPC · BỘ PHỤ TÙNG E-14 OIL PAN/OIL
PUMP TRANSALS XL 750



Mã EPC	EPCNND0V0000923
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	TRANSALS XL 750
Năm SX	2023
Loại hệ thống	ENGINE
Danh mục	CATALOGUE TRANSALP XL 750 2023
Số phụ tùng	18 chi tiết
Tổng giá trị	8,770,901đ



Quét xem sơ đồ online

Danh sách phụ tùng chi tiết (18 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC **BỘ PHỤ TÙNG E-14 OIL PAN/OIL PUMP TRANSALS XL 750**:

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
1	Các te dầu 11211-MLB-D00 HONDA	11211MLBD00	1	2,692,290đ
2	Gioăng các te dầu 11395-MLB-D01 HONDA	11395MLBD01	1	174,065đ
3	Bộ lọc dầu 15010-MKR-305 HONDA CB 500, REBEL 1100, REBEL 500, SH 350	15010MKR305	1	492,910đ
4	Bộ bơm dầu 15100-MLB-D00 HONDA	15100MLBD00	1	2,220,529đ
5	Lọc dầu 15150-MLB-D00 HONDA	15150MLBD00	1	541,714đ
6	Gioăng làm kín bơm dầu 15154-MAT-000 HONDA CB 500, REBEL 1100, REBEL 500	15154MAT000	1	30,640đ
7	Lọc dầu 15410-MFJ-D02 HONDA CB 500, REBEL 1100, REBEL 500, SH 350	15410MFJD02	1	423,388đ
8	Bánh răng dẫn động bơm dầu 19246-MLB-D00 HONDA	19246MLBD00	1	764,578đ
9	Giá đỡ kẹp dây điện 32157-MJM-D00 HONDA CB 1000	32157MJMD00	1	135,023đ

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
10	Bu lông 90019-MB0-000 HONDA CB 500, REBEL 1100	90019MB0000	1	1,103,487đ
11	Bu lông S-NSHF 6x28 90028-GHB-690 HONDA CB 500, REBEL 500	90028GHB690	1	30,705đ
12	Bu lông 12X15 90131-883-000 HONDA AIR BLADE, LEAD, PCX, SH, SH MODE, VISION	90131883000	1	25,326đ
13	Chốt 4X20 91101-HA2-300 HONDA	91101HA2300	1	33,138đ
14	Phốt O 18.8X2.4 91308-K0J-N00 HONDA VISION 110	91308K0JN00	1	18,090đ
15	Đệm bu lông xả nhớt 12MM 94109-12000 HONDA AIR BLADE, CLICK, LEAD, PCX, SH, SH MODE, SPACY, VISION	9410912000	1	14,472đ
16	Phanh cài bên ngoài 11 94510-11000 HONDA GL1800	9451011000	1	29,478đ
17	Bu lông 6x25 95701-060-2500 HONDA Xe Ga, Xe Số	957010602500	1	10,854đ
18	Bu lông 6x50 95701-060-5000 HONDA SH 125, SH 150	957010605000	1	30,214đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống [DOV Panel](#) — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

[Tất cả phụ tùng HONDA](#) · [Phụ tùng TRANSALS XL 750](#) · [Tất cả sơ đồ EPC](#)

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

- 1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.
- 2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
- 3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy **Mã SKU** chính xác.
- 4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-14-oil-panoil-pump-transals-xl-750--EPCNND0V0000923> để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-14 OIL PAN/OIL PUMP TRANSALS XL 750 (EPCNND0V0000923). Truy cập ngày 06/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-14-oil-panoil-pump-transals-xl-750--EPCNND0V0000923>

MLA (9th ed.):

"Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-14 OIL PAN/OIL PUMP TRANSALS XL 750 (EPCNND0V0000923)." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-06,

<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-14-oil-panoil-pump-transals-xl-750--EPCNND0V0000923>. Truy cập 06/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-14 OIL PAN/OIL PUMP TRANSALS XL 750 (EPCNND0V0000923)." Cập nhật 2026-08-06.
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-14-oil-panoil-pump-transals-xl-750--EPCNND0V0000923>.

Tài liệu này

Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-14 OIL PAN/OIL PUMP TRANSALS XL 750 (EPCNND0V0000923)

Cập nhật lần cuối

06/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ nhà sản xuất.