

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG E - 2 CATALOGUE ĐẦU XY LANH HONDA GOLDWING 2023

Sơ đồ EPC · CATALOGUE GOLDWING (2023) · Dùng cho
HONDA GOLDWING (2023)


Sơ đồ online:

<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-2-catalogue-dau-xy-lanh-honda-goldwing-2023--EPCDOV0004375> — mở link
hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng
phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thông kê nhanh

Tổng số phụ tùng: 18 chi tiết	Có giá tham khảo: 18/18	Tổng giá trị: 169,760,675đ
--	------------------------------------	--------------------------------------

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (24/07/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

**EPC · BỘ PHỤ TÙNG E - 2 CATALOGUE ĐẦU
XY LANH HONDA GOLDWING 2023**

Mã EPC	EPCDOV0004375
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	GOLDWING
Năm SX	2023
Loại hệ thống	ENGINE
Danh mục	CATALOGUE GOLDWING (2023)
Số phụ tùng	18 chi tiết
Tổng giá trị	169,760,675đ



Quét xem sơ đồ online

Danh sách phụ tùng chi tiết (18 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC **BỘ PHỤ TÙNG E - 2 CATALOGUE ĐẦU XY LANH HONDA
GOLDWING 2023:**

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
1	Cụm đầu quy lát phải 12010-MKC-W40 HONDA GOLDWING	12010MKCW40	1	81,183,499đ
2	Cụm đầu quy lát trái 12020-MKC-W40 HONDA GOLDWING	12020MKCW40	1	81,183,499đ
3	Van dẫn hướng 12204-MKC-305 HONDA GOLDWING	12204MKC305	1	484,777đ
4	Gioăng xi lanh phải 12251-MKC-A01 HONDA GOLDWING	12251MKCA01	1	2,884,248đ
5	Gioăng xi lanh trái 12261-MKC-A01 HONDA GOLDWING	12261MKCA01	1	2,884,248đ
6	Gioăng cổ hút 17134-MKC-A01 HONDA GOLDWING	17134MKCA01	1	265,163đ
7	Bugì (CR6HSB-9) 31917-MKC-A01 HONDA GOLDWING	31917MKCA01	1	133,397đ

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
8	Bu lông 6x52 90003-MKC-A00 HONDA GOLDWING	90003MKCA00	1	59,649đ
9	Bu lông 9x89 90012-MCA-000 HONDA GOLDWING	90012MCA000	1	79,532đ
10	Bu lông 6x12 90017-GHB-610 HONDA GOLDWING	90017GHB610	1	96,101đ
11	Bu lông 6x28 90017-GHB-680 HONDA GOLDWING	90017GHB680	1	96,101đ
12	Bu lông 6x48 90018-425-000 HONDA CBR1000RR	90018425000	1	72,254đ
13	Bu lông 8-6x40 90035-MKC-A00 HONDA GOLDWING	90035MKCA00	1	74,443đ
14	Chụp 14mm 90084-MN8-010 HONDA REBEL 1100	90084MN8010	1	131,770đ
15	Vòng đệm 6mm 90441-706-000 HONDA SH 125, SH 150	90441706000	1	38,228đ
16	Phốt O 13.8x2.5 91303-377-000 HONDA CUB-C70, DREAM, FUTURE, SH, WAVE	91303377000	1	21,708đ
17	Chốt định vị 8x10 94301-08100 HONDA AIR BLADE 125, CLICK, LEAD 110, LEAD 125, PCX, SH 125, SH 150, SH MODE0	9430108100	1	18,090đ
18	Chốt định vị 94301-12200 HONDA SH300I	9430112200	1	53,968đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống [DOV Panel](#) — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng GOLDWING · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

- Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.
- Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
- Tra STT trong bảng bên trên để lấy **Mã SKU** chính xác.
- Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-2-catalogue-dau-xy-lanh-honda-goldwing-2023--EPCDOV0004375> để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E - 2 CATALOGUE ĐUỖ XY LANH HONDA GOLDWING 2023 (EPCDOV0004375). Truy cập ngày 24/07/2026, từ

<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-2-catalogue-dau-xy-lanh-honda-goldwing-2023--EPCDOV0004375>

MLA (9th ed.):

"Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E - 2 CATALOGUE ĐẦU XY LANH HONDA GOLDWING 2023 (EPCDOV0004375)." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-07-24, <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-2-catalogue-dau-xy-lanh-honda-goldwing-2023--EPCDOV0004375>. Truy cập 24/07/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E - 2 CATALOGUE ĐẦU XY LANH HONDA GOLDWING 2023 (EPCDOV0004375)." Cập nhật 2026-07-24. <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-2-catalogue-dau-xy-lanh-honda-goldwing-2023--EPCDOV0004375>.

Tài liệu này

Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E - 2 CATALOGUE ĐẦU
XY LANH HONDA GOLDWING 2023
(EPCDOV0004375)

Cập nhật lần cuối
24/07/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ nhà sản xuất.