

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM
CHAIN/TENSIONER AFRICA
TWIN CRF1100 2024

Sơ đồ EPC · CATALOGUE AFRICA TWIN CRF1100 (2024) · Dùng
cho HONDA AFRICA TWIN CRF1100 (2024)

Sơ đồ online:


<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-4-cam-chaintensione-r-africa-twin-crf1100-2024--EPCNND0V0000086> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ tùng: 16 chi tiết	Có giá tham khảo: 16/16	Tổng giá trị: 14,138,121đ
----------------------------------	----------------------------	------------------------------

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (06/08/2026). Giá có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

EPC · BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM
CHAIN/TENSIONER AFRICA TWIN CRF1100
2024



Mã EPC	EPCNND0V0000086
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	AFRICA TWIN CRF1100
Năm SX	2024
Loại hệ thống	ENGINE
Danh mục	CATALOGUE AFRICA TWIN CRF1100 (2024)
Số phụ tùng	16 chi tiết
Tổng giá trị	14,138,121đ



Quét xem sơ đồ online

Danh sách phụ tùng chi tiết (16 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC **BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM CHAIN/TENSIONER AFRICA TWIN CRF1100 2024**:

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
1	Bánh răng thời điểm cam 14311-MKS-E00 HONDA REBEL 1100	14311MKSE00	1	780,846đ
2	Bánh răng cam 14321-MLN-E00 HONDA MÃ PHỤ TÙNG HONDA	14321MLNE00	1	861,349đ
3	Xích cam DID SCH-0411L SV-130 14401-MKS-E01 HONDA REBEL 1100	14401MKSE01	1	1,143,253đ
4	Cần căng xích cam 14510-MKS-E00 HONDA REBEL 1100	14510MKSE00	1	1,797,572đ
5	Bộ nâng cần căng xích cam 14520-MLA-A01 HONDA REBEL 1100	14520MLAA01	1	7,336,692đ
6	Gioăng cụm căng xích cam 14523-HL4-003 HONDA REBEL 1100	14523HL4003	1	73,205đ
7	Nắp chụp căng xích cam 14524-MBB-000 HONDA REBEL 1100	14524MBB000	1	130,142đ

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
8	Dẫn hướng A xích cam 14611-MKS-E00 HONDA REBEL 1100	14611MKSE00	1	1,127,348đ
9	Tấm dẫn hướng xích cam 14612-MJP-G50 HONDA REBEL 1100	14612MJPG50	1	540,087đ
10	Bu lông M8 90008-HL4-000 HONDA REBEL 1100	90008HL4000	1	122,008đ
11	Bu lông 6x25 90021-GHB-680 HONDA CB 1000, REBEL 1100	90021GHB680	1	56,218đ
12	Bu lông 6x10 90026-GHB-610 HONDA REBEL 1100	90026GHB610	1	56,218đ
13	Bu lông 7x10.5 90082-HA0-000 HONDA CB 650, REBEL 1100	90082HA0000	1	58,465đ
14	Vòng đệm 6mm 90442-397-000 HONDA REBEL 500	90442397000	1	33,010đ
15	Vòng đệm 8mm 90505-425-000 HONDA CUB-C70, DREAM, FUTURE, WAVE	90505425000	1	10,854đ
16	Bu lông 6x16 95701-060-1600 HONDA Xe Ga, Xe Số	957010601600	1	10,854đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống [DOV Panel](#) — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

[Tất cả phụ tùng HONDA](#) · [Phụ tùng AFRICA TWIN CRF1100](#) · [Tất cả sơ đồ EPC](#)

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

- Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.
- Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
- Tra STT trong bảng bên trên để lấy **Mã SKU** chính xác.
- Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-4-cam-chaintensioner-africa-twin-crf1100-2024--EPCNNDOV0000086> để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM CHAIN/TENSIONER AFRICA TWIN CRF1100 2024 (EPCNNDOV0000086). Truy cập ngày 06/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-4-cam-chaintensioner-africa-twin-crf1100-2024--EPCNNDOV0000086>

MLA (9th ed.):

"Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM CHAIN/TENSIONER AFRICA TWIN CRF1100 2024 (EPCNNDOV0000086)." DOV

Wiki Phụ Tùng, 2026-08-06,
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-4-cam-chaintensioner-africa-twin-crf1100-2024--EPCNND0V0000086>
6. Truy cập 06/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM CHAIN/TENSIONER AFRICA TWIN CRF1100 2024 (EPCNND0V0000086)." Cập nhật 2026-08-06.
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-4-cam-chaintensioner-africa-twin-crf1100-2024--EPCNND0V0000086>
6.

Tài liệu này

Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM
CHAIN/TENSIONER AFRICA TWIN CRF1100 2024
(EPCNND0V0000086)

Cập nhật lần cuối
06/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ nhà sản xuất.