

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM
CHAIN/TENSIONER GOLD WING
2021 (GL1800M - GL1800DM -
GL1800DAM - GL1800BM -
GL1800BM)

Sơ đồ EPC · CATALOGUE GOLDWING (2021) · Dùng cho
HONDA GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM -
GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM) (2021)

Sơ đồ online:


<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-4-cam-chaintensione-r-gold-wing-2021-gl1800m-gl1800dm-gl1800dam-gl1800bm-gl1800bm--EPCNND0V0000727> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ tùng: 28 chi tiết	Có giá tham khảo: 28/28	Tổng giá trị: 16,227,119đ
--	------------------------------------	-------------------------------------

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (07/08/2026). Giá có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

EPC · BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM
CHAIN/TENSIONER GOLD WING 2021
(GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM -
GL1800BM - GL1800BM)



Mã EPC	EPCNND0V0000727
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM)
Năm SX	2021
Loại hệ thống	ENGINE
Danh mục	CATALOGUE GOLDWING (2021)
Số phụ tùng	28 chi tiết
Tổng giá trị	16,227,119đ



Quét xem sơ đồ online

Danh sách phụ tùng chi tiết (28 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC **BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM CHAIN/TENSIONER GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM)**:

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
1	Vòng đệm đặc biệt 13341-MKC-A00 HONDA GOLDWING	13341MKCA00	1	155,749đ
2	Bánh răng thời điểm cam 14311-MKC-A00 HONDA GOLDWING	14311MKCA00	1	803,621đ
3	Bánh răng cam 14321-MKC-A00 HONDA GOLDWING	14321MKCA00	1	1,900,058đ
4	Xích cam 14401-MKC-A01 HONDA GOLDWING	14401MKCA01	1	1,348,706đ
5	Rô to xung trục cam hút 14405-MKC-A00 HONDA GOLDWING	14405MKCA00	1	928,882đ

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
6	Rô to xung trục cam hút 14405-MKC-W40 HONDA GOLDWING	14405MKCW40	1	1,382,748đ
7	Cụm tăng xích cam 14510-MKC-A00 HONDA GOLDWING	14510MKCA00	1	1,893,551đ
8	Chốt cụm tăng xích cam 14512-MKC-A00 HONDA GOLDWING	14512MKCA00	1	77,875đ
9	Tấm cụm tăng xích cam 14515-MKC-A00 HONDA GOLDWING	14515MKCA00	1	64,027đ
10	Bộ nâng cần căng xích cam 14520-MKC-A01 HONDA GOLDWING	14520MKCA01	1	2,469,424đ
11	Gioăng Bộ nâng xích cam 14560-MKC-A01 HONDA GOLDWING	14560MKCA01	1	81,339đ
12	Dẫn hướng xích cam 14620-MKC-A00 HONDA GOLDWING	14620MKCA00	1	1,599,107đ
13	Bạc đệm dẫn hướng xích cam 14622-MKC-A00 HONDA GOLDWING	14622MKCA00	1	67,934đ
14	Trục cơ cụm nâng xích cam 36140-MCT-003 HONDA GOLDWING	36140MCT003	1	2,513,346đ
15	Bu lông đặc biệt 10x25 90013-430-000 HONDA CBR650F	90013430000	1	36,008đ
16	Bu lông 6x7.5 90014-MFL-000 HONDA GOLDWING	90014MFL000	1	106,042đ
17	Bu lông 6x28 90017-GHB-680 HONDA GOLDWING	90017GHB680	1	96,101đ
18	Bu lông 7x10.5 90082-HA0-000 HONDA CB 650, REBEL 1100	90082HA0000	1	58,465đ
19	Bu lông 6X22 90085-KCR-000 HONDA GOLDWING	90085KCR000	1	96,101đ
20	Bu lông 6x10 90101-KRN-A90 HONDA GOLDWING	90101KRNA90	1	65,212đ
21	Bạc đệm cụm tăng xích cam 90401-MFL-000 HONDA GOLDWING	90401MFL000	1	137,524đ
22	Đệm phẳng 10MM 90402-KSE-670 HONDA GOLDWING	90402KSE670	1	119,297đ
23	Vòng đệm 6mm 90442-397-000 HONDA REBEL 500	90442397000	1	33,010đ
24	Vòng đệm heo số 90487-MB0-000 HONDA GOLDWING	90487MB0000	1	65,212đ
25	VÒNG ĐỆM CHỮ O 91309-PX4-003 HONDA GOLDWING	91309PX4003	1	70,064đ
26	Bu lông 6x14 95701-060-1400 HONDA Xe Ga, Xe Số	957010601400	1	10,854đ
27	Bu lông 6x18 95701-060-1807 HONDA WINNER	957010601807	1	10,854đ
28	Bu lông 6x28 95801-060-2800 HONDA REBEL 500	958010602800	1	36,008đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống [DOV Panel](#) — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM) · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.
2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy **Mã SKU** chính xác.
4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-4-cam-chaintensioner-gold-wing-2021-gl1800m-gl1800dm-gl1800dam-gl1800bm-gl1800bm--EPCNND0V0000727> để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM CHAIN/TENSIONER GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM) (EPCNND0V0000727). Truy cập ngày 07/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-4-cam-chaintensioner-gold-wing-2021-gl1800m-gl1800dm-gl1800dam-gl1800bm-gl1800bm--EPCNND0V0000727>

MLA (9th ed.):

"Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM CHAIN/TENSIONER GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM) (EPCNND0V0000727)." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-07, <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-4-cam-chaintensioner-gold-wing-2021-gl1800m-gl1800dm-gl1800dam-gl1800bm-gl1800bm--EPCNND0V0000727>. Truy cập 07/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM CHAIN/TENSIONER GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM) (EPCNND0V0000727)." Cập nhật 2026-08-07. <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-4-cam-chaintensioner-gold-wing-2021-gl1800m-gl1800dm-gl1800dam-gl1800bm-gl1800bm--EPCNND0V0000727>.

Tài liệu này

Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM CHAIN/TENSIONER GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM) (EPCNND0V0000727)

Cập nhật lần cuối
07/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ nhà sản xuất.