

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM
CHAIN/TENSIONER GOLD WING
2023 (GL1800P - GL1800DP -
GL1800DAP - GL1800BP -
GL1800BDP)

Sơ đồ EPC · CATALOGUE GOLDWING (2023) · Dùng cho
HONDA GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP
- GL1800BP - GL1800BDP) (2023)


Sơ đồ online:
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-4-cam-chaintensione-r-gold-wing-2023-gl1800p-gl1800dp-gl1800dap-gl1800bp-gl1800bdp--EPCNND0V0000821> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ tùng: 28 chi tiết	Có giá tham khảo: 28/28	Tổng giá trị: 16,227,119đ
--	------------------------------------	-------------------------------------

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (08/08/2026). Giá có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

EPC · BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM
CHAIN/TENSIONER GOLD WING 2023
(GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP -
GL1800BP - GL1800BDP)



Mã EPC EPCNND0V0000821

Thương hiệu HONDA

Dòng xe GOLD WING 2023
(GL1800P - GL1800DP -
GL1800DAP - GL1800BP -
GL1800BDP)

Năm SX 2023

Loại hệ thống ENGINE

Danh mục CATALOGUE GOLDWING
(2023)

Số phụ tùng **28** chi tiết

Tổng giá trị **16,227,119đ**



Quét xem sơ đồ online

Danh sách phụ tùng chi tiết (28 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC **BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM CHAIN/TENSIONER GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP)**:

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
1	Vòng đệm đặc biệt 13341-MKC-A00 HONDA GOLDWING	13341MKCA00	1	155,749đ
2	Bánh răng thời điểm cam 14311-MKC-A00 HONDA GOLDWING	14311MKCA00	1	803,621đ
3	Bánh răng cam 14321-MKC-A00 HONDA GOLDWING	14321MKCA00	1	1,900,058đ
4	Xích cam 14401-MKC-A01 HONDA GOLDWING	14401MKCA01	1	1,348,706đ
5	Rô to xung trục cam hút 14405-MKC-A00 HONDA GOLDWING	14405MKCA00	1	928,882đ

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
6	Rô to xung trục cam hút 14405-MKC-W40 HONDA GOLDWING	14405MKCW40	1	1,382,748đ
7	Cụm tăng xích cam 14510-MKC-A00 HONDA GOLDWING	14510MKCA00	1	1,893,551đ
8	Chốt cụm tăng xích cam 14512-MKC-A00 HONDA GOLDWING	14512MKCA00	1	77,875đ
9	Tấm cụm tăng xích cam 14515-MKC-A00 HONDA GOLDWING	14515MKCA00	1	64,027đ
10	Bộ nâng cần căng xích cam 14520-MKC-A01 HONDA GOLDWING	14520MKCA01	1	2,469,424đ
11	Gioăng Bộ nâng xích cam 14560-MKC-A01 HONDA GOLDWING	14560MKCA01	1	81,339đ
12	Dẫn hướng xích cam 14620-MKC-A00 HONDA GOLDWING	14620MKCA00	1	1,599,107đ
13	Bạc đệm dẫn hướng xích cam 14622-MKC-A00 HONDA GOLDWING	14622MKCA00	1	67,934đ
14	Trục cơ cụm nâng xích cam 36140-MCT-003 HONDA GOLDWING	36140MCT003	1	2,513,346đ
15	Bu lông đặc biệt 10x25 90013-430-000 HONDA CBR650F	90013430000	1	36,008đ
16	Bu lông 6x7.5 90014-MFL-000 HONDA GOLDWING	90014MFL000	1	106,042đ
17	Bu lông 6x28 90017-GHB-680 HONDA GOLDWING	90017GHB680	1	96,101đ
18	Bu lông 7x10.5 90082-HA0-000 HONDA CB 650, REBEL 1100	90082HA0000	1	58,465đ
19	Bu lông 6X22 90085-KCR-000 HONDA GOLDWING	90085KCR000	1	96,101đ
20	Bu lông 6x10 90101-KRN-A90 HONDA GOLDWING	90101KRNA90	1	65,212đ
21	Bạc đệm cụm tăng xích cam 90401-MFL-000 HONDA GOLDWING	90401MFL000	1	137,524đ
22	Đệm phẳng 10MM 90402-KSE-670 HONDA GOLDWING	90402KSE670	1	119,297đ
23	Vòng đệm 6mm 90442-397-000 HONDA REBEL 500	90442397000	1	33,010đ
24	Vòng đệm heo số 90487-MB0-000 HONDA GOLDWING	90487MB0000	1	65,212đ
25	VÒNG ĐỆM CHỮ O 91309-PX4-003 HONDA GOLDWING	91309PX4003	1	70,064đ
26	Bu lông 6x14 95701-060-1400 HONDA Xe Ga, Xe Số	957010601400	1	10,854đ
27	Bu lông 6x18 95701-060-1807 HONDA WINNER	957010601807	1	10,854đ
28	Bu lông 6x28 95801-060-2800 HONDA REBEL 500	958010602800	1	36,008đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống [DOV Panel](#) — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP) · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.
2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy **Mã SKU** chính xác.
4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-4-cam-chaintensioner-gold-wing-2023-gl1800p-gl1800dp-gl1800dap-gl1800bp-gl1800bdp--EPCNND0V0000821> để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM CHAIN/TENSIONER GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP) (EPCNND0V0000821). Truy cập ngày 08/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-4-cam-chaintensioner-gold-wing-2023-gl1800p-gl1800dp-gl1800dap-gl1800bp-gl1800bdp--EPCNND0V0000821>

MLA (9th ed.):

"Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM CHAIN/TENSIONER GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP) (EPCNND0V0000821)." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-08, <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-4-cam-chaintensioner-gold-wing-2023-gl1800p-gl1800dp-gl1800dap-gl1800bp-gl1800bdp--EPCNND0V0000821>. Truy cập 08/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM CHAIN/TENSIONER GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP) (EPCNND0V0000821)." Cập nhật 2026-08-08. <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-4-cam-chaintensioner-gold-wing-2023-gl1800p-gl1800dp-gl1800dap-gl1800bp-gl1800bdp--EPCNND0V0000821>.

Tài liệu này

Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM CHAIN/TENSIONER GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP) (EPCNND0V0000821)

Cập nhật lần cuối
08/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ nhà sản xuất.