

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F-33 REAR CUSHION GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP)

Sơ đồ EPC · CATALOGUE GOLDWING (2023) · Dùng cho HONDA GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP) (2023)

Sơ đồ online:

<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-33-rear-cushion-gold-wing-2023-gl1800p-gl1800dp-gl1800dap-gl1800bp-gl1800bdp--EPCNND0V0000883> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ tùng: 24 chi tiết	Có giá tham khảo: 24/24	Tổng giá trị: 91,204,762đ
----------------------------------	----------------------------	------------------------------

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (07/08/2026). Giá có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

EPC · BỘ PHỤ TÙNG F-33 REAR CUSHION GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP)

Mã EPC	EPCNND0V0000883
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP)
Năm SX	2023
Loại hệ thống	FRAME
Danh mục	CATALOGUE GOLDWING (2023)
Số phụ tùng	24 chi tiết
Tổng giá trị	91,204,762đ

Quét xem sơ đồ online

Danh sách phụ tùng chi tiết (24 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC **BỘ PHỤ TÙNG F-33 REAR CUSHION GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP)**:

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
1	Kẹp ống xả cặn 11338-KJ9-751 HONDA GOLDWING	11338KJ9751	1	61,306đ
2	Kẹp dây ga 17938-SE0-941 HONDA CB	17938SE0941	1	61,306đ
3	Bộ giảm xóc sau 52400-MKC-EH1 HONDA GOLDWING	52400MKCEH1	1	80,093,569đ
5	Bạc đệm giảm xóc B 52462-MKC-A00 HONDA GOLDWING	52462MKCA00	1	324,751đ
6	Bạc đệm giảm xóc C 52463-MCA-000 HONDA GOLDWING	52463MCA000	1	235,279đ
7	Cần kéo giảm xóc sau 52465-MKC-A00 HONDA GOLDWING	52465MKCA00	1	7,771,038đ

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
8	Chốt giảm xóc sau phải 52471-MKC-A00 HONDA GOLDWING	52471MKCA00	1	541,714đ
9	Chốt giảm xóc sau trái 52472-MKC-A00 HONDA GOLDWING	52472MKCA00	1	380,663đ
10	Vòng kẹp giảm xóc sau 52491-MCA-000 HONDA GOLDWING	52491MCA000	1	60,192đ
11	Giá đỡ giảm xóc sau 52492-MCA-000 HONDA GOLDWING	52492MCA000	1	104,114đ
12	Giá đỡ giảm xóc sau 52493-MKC-A00 HONDA GOLDWING	52493MKCA00	1	226,121đ
14	Tem giảm chấn bằng nhựa sau 87516-MCA-G60 HONDA CB 500	87516MCAG60	1	68,918đ
14	Tem giảm chấn sau 87516-MGS-T70 HONDA CB 150	87516MGST70	1	37,733đ
15	Bu lông 8X16 90123-MEN-670 HONDA GOLDWING	90123MEN670	1	159,063đ
16	Bu lông 10x48 90126-MBN-670 HONDA GOLDWING	90126MBN670	1	56,218đ
17	Bu lông 12x102 90128-MN1-670 HONDA GOLDWING	90128MN1670	1	187,229đ
18	Bu lông 12x112 90136-MKC-A00 HONDA GOLDWING	90136MKCA00	1	122,611đ
19	Bu lông 10x58 90153-KK0-000 HONDA GOLDWING	90153KK0000	1	96,101đ
20	Đai ốc U 10mm 90304-GE8-003 HONDA CB 500, DREAM, SH 125, SUPER DREAM	90304GE8003	1	64,620đ
21	Đai ốc 12mm 90306-KF0-003 HONDA DREAM, REBEL 1100, SH 125, SUPER DREAM	90306KF0003	1	77,875đ
22	Vòng bi kim 20x26x20 91072-MY1-005 HONDA GOLDWING	91072MY1005	1	284,685đ
23	Phốt chấn bụi 20x26x4.5 91254-KS6-003 HONDA GOLDWING	91254KS6003	1	123,636đ
24	Bu lông 6x12 96300-060-1200 HONDA GL1800	963000601200	1	33,010đ
25	Bu lông 6x14 96300-060-1400 HONDA CBR1000RR	963000601400	1	33,010đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống [DOV Panel](#) — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

[Tất cả phụ tùng HONDA](#) · [Phụ tùng GOLD WING 2023 \(GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP\)](#) · [Tất cả sơ đồ EPC](#)

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

- 2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
- 3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy **Mã SKU** chính xác.
- 4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-33-rear-cushion-gold-wing-2023-gl1800p-gl1800dp-gl1800dap-gl1800bp-gl1800bdp--EPCNND0V0000883> để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-33 REAR CUSHION GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP) (EPCNND0V0000883). Truy cập ngày 07/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-33-rear-cushion-gold-wing-2023-gl1800p-gl1800dp-gl1800dap-gl1800bp-gl1800bdp--EPCNND0V0000883>

MLA (9th ed.):

"Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-33 REAR CUSHION GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP) (EPCNND0V0000883)." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-07, <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-33-rear-cushion-gold-wing-2023-gl1800p-gl1800dp-gl1800dap-gl1800bp-gl1800bdp--EPCNND0V0000883>. Truy cập 07/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-33 REAR CUSHION GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP) (EPCNND0V0000883)." Cập nhật 2026-08-07. <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-33-rear-cushion-gold-wing-2023-gl1800p-gl1800dp-gl1800dap-gl1800bp-gl1800bdp--EPCNND0V0000883>.

Tài liệu này

Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-33 REAR CUSHION GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP) (EPCNND0V0000883)

Cập nhật lần cuối
07/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ nhà sản xuất.