

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F-39-30 SKID
PLATE AFRICA TWIN CRF1100
2024

Sơ đồ EPC · CATALOGUE AFRICA TWIN CRF1100 (2024) · Dùng
cho HONDA AFRICA TWIN CRF1100 (2024)

Sơ đồ online:


<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-39-30-skid-plate-africa-twin-crf1100-2024--EPCNND0V0000150> — mở link hoặc
quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ
tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ tùng: 18 chi tiết	Có giá tham khảo: 18/18	Tổng giá trị: 15,085,220đ
--	------------------------------------	-------------------------------------

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (06/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

EPC · BỘ PHỤ TÙNG F-39-30 SKID PLATE
AFRICA TWIN CRF1100 2024



Mã EPC	EPCNND0V0000150
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	AFRICA TWIN CRF1100
Năm SX	2024
Loại hệ thống	FRAME
Danh mục	CATALOGUE AFRICA TWIN CRF1100 (2024)
Số phụ tùng	18 chi tiết
Tổng giá trị	15,085,220đ



Quét xem sơ đồ online

Danh sách phụ tùng chi tiết (18 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC **BỘ PHỤ TÙNG F-39-30 SKID PLATE AFRICA TWIN
CRF1100 2024:**

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
1	Cao su đệm tẩm đỡ động cơ gầm xe 17225-MAH-610 HONDA	17225MAH610	1	55,195đ
2	Cao su bảo vệ 17515-KFB-840 HONDA	17515KFB840	1	227,748đ
3	Cao su bảo vệ ống xả 18345-MKS-E20 HONDA	18345MKSE20	1	61,819đ
4	Vòng kẹp giảm xóc sau 52491-MCA-000 HONDA GOLDWING	52491MCA000	1	60,192đ
7	Tấm đỡ động cơ gầm xe 64440-MKS-E00 HONDA	64440MKSE00	1	4,901,433đ
8	Tấm đỡ động cơ gầm xe 64440-MKS-E20 HONDA	64440MKSE20	1	6,237,002đ
9	Cao su tấm đỡ động cơ gầm xe 64444-MKS-E20 HONDA	64444MKSE20	1	100,861đ
10	Giá bắt bên trái tấm đỡ động cơ gầm xe 64480-MKS-E20 HONDA	64480MKSE20	1	198,467đ

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
11	Cao su chắn bùn sau 80101-283-000 HONDA	80101283000	1	81,739đ
12	Bu lông 6X22 90085-KFB-000 HONDA	90085KFB000	1	59,649đ
13	Bu lông cố định tấm đỡ động cơ gầm xe 90128-KL4-000 HONDA	90128KL4000	1	470,557đ
14	Đai ốc kẹp 6mm 90311-K66-V00 HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150	90311K66V00	1	18,090đ
15	Bạc đệm giá bắt tấm đỡ động cơ gầm xe 90312-GF0-000 HONDA	90312GF0000	1	72,254đ
16	Đai ốc kẹp 8mm 90321-MJP-G60 HONDA	90321MJP600	1	2,334,554đ
17	Bạc đệm 8.5X14X9 90512-MJP-G60 HONDA	90512MJP600	1	82,845đ
18	Vòng đệm B 90525-030-000 HONDA SH 125, SH 150	90525030000	1	81,189đ
19	(G1) Đai ốc vít 94050-08070 HONDA	9405008070	1	30,772đ
20	Đệm phẳng 8mm 94101-08000 HONDA DREAM, FUTURE, LEAD, SH, SH MODE, VISION, WAVE	9410108000	1	10,854đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống [DOV Panel](#) — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng AFRICA TWIN CRF1100 · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

- Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.
- Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
- Tra STT trong bảng bên trên để lấy **Mã SKU** chính xác.
- Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-39-30-skid-plate-africa-twin-crf1100-2024--EPCNND0V0000150> để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-39-30 SKID PLATE AFRICA TWIN CRF1100 2024 (EPCNND0V0000150). Truy cập ngày 06/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-39-30-skid-plate-africa-twin-crf1100-2024--EPCNND0V0000150>

MLA (9th ed.):

"Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-39-30 SKID PLATE AFRICA TWIN CRF1100 2024 (EPCNND0V0000150)." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-06, <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-39-30-skid-plate-africa-twin-crf1100-2024--EPCNND0V0000150>.

Truy cập 06/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-39-30 SKID PLATE AFRICA TWIN CRF1100 2024 (EPCNND0V0000150)." Cập nhật 2026-08-06.
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-39-30-skid-plate-africa-twin-crf1100-2024--EPCNND0V0000150>.

Tài liệu này

Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-39-30 SKID PLATE
AFRICA TWIN CRF1100 2024
(EPCNND0V0000150)

Cập nhật lần cuối
06/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ nhà sản xuất.