

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F - 39 CATALOGUE CHẮN BÙN SAU HONDA SH 125 - SH 150

Sơ đồ EPC · CATALOGUE SH 125 / SH 150 (01/2020+) · Dùng cho HONDA SH (2020,2021)


Sơ đồ online:

<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-39-catalogue-chan-bun-sau-honda-sh-125-sh-150--EPCDOV0001015> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thông kê nhanh

Tổng số phụ tùng: 11 chi tiết	Có giá tham khảo: 11/11	Tổng giá trị: 587,577đ
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (05/08/2026). Giá có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

EPC · BỘ PHỤ TÙNG F - 39 CATALOGUE CHẮN BÙN SAU HONDA SH 125 - SH 150

Mã EPC	EPCDOV0001015
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	SH
Năm SX	2020,2021
Loại hệ thống	FRAME
Danh mục	CATALOGUE SH 125 / SH 150 (01/2020+)
Số phụ tùng	11 chi tiết
Tổng giá trị	587,577đ



Quét xem sơ đồ online

Danh sách phụ tùng chi tiết (11 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC **BỘ PHỤ TÙNG F - 39 CATALOGUE CHẮN BÙN SAU HONDA SH 125 - SH 150**:

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
1	Bộ đèn soi biển số 33720-K0R-V01 HONDA SH 125, SH 150	33720K0RV01	1	202,246đ
2	Tấm phản quang sau 33741-K29-901 HONDA LEAD 125, SH 125, SH 150, SH MODE, VISION 110	33741K29901	1	37,003đ
3	Bộ chắn bùn sau *NH1* 80100-K0R-V00ZA HONDA SH 125, SH 150	80100K0RV00ZA	1	110,603đ
4	Giá đỡ chắn bùn sau A 80102-K0R-V00 HONDA SH 125, SH 150	80102K0RV00	1	64,783đ
5	Cao su đệm *NH1* 80105-K0R-V00ZA HONDA SH 125, SH 150	80105K0RV00ZA	1	38,599đ
6	Tấm nối chắn bùn 80108-K0R-V00 HONDA SH 125, SH 150	80108K0RV00	1	39,741đ

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
7	Bu lông chìm 6x18 90101-K29-900 HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150, AIR BLADE 160, SH 125, SH 150, SH MODE, VARIO 160, VISION 110	90101K29900	1	21,708đ
8	Đai ốc U 5MM 90301-KWN-901 HONDA AIR BLADE 110, CB 500, DREAM 110, FUTURE 125, LEAD 125, MSX 125, REBEL 300, REBEL 500, SH 125, SH 150, SH MODE, SUPER CUB, VARIO 160, VISION 110	90301KWN901	1	29,478đ
9	Đai ốc 4mm 90302-KWW-A00 HONDA AIR BLADE 110, AIR BLADE 125, CB, DREAM 110, LEAD 125, MSX 125, SH 125, SH 150, SH MODE, SUPER CUB, VARIO 160, VISION 110, WAVE 110, WINNER R	90302KWWA00	1	14,472đ
10	Bu lông có đệm 6x12 93404-060-1200 HONDA Xe Ga, Xe Số	934040601200	1	10,854đ
11	Vít tự ren 4x16 93903-34480 HONDA AIR BLADE, PCX, SH, SH MODE, SPACY, VISION, WAVE	9390334480	1	18,090đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống [DOV Panel](#) — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

[Tất cả phụ tùng HONDA](#) · [Phụ tùng SH](#) · [Tất cả sơ đồ EPC](#)

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

- 1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.
- 2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
- 3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy **Mã SKU** chính xác.
- 4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-39-catalogue-chan-bun-sau-honda-sh-125-sh-150--EPCDOV0001015> để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F - 39 CATALOGUE CHỖN BÙN SAU HONDA SH 125 - SH 150 (EPCDOV0001015). Truy cập ngày 05/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-39-catalogue-chan-bun-sau-honda-sh-125-sh-150--EPCDOV0001015>

MLA (9th ed.):

"Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F - 39 CATALOGUE CHỖN BÙN SAU HONDA SH 125 - SH 150 (EPCDOV0001015)." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-05, <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-39-catalogue-chan-bun-sau-honda-sh-125-sh-150--EPCDOV0001015>.

Truy cập 05/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F - 39 CATALOGUE CHẮN BÀN SAU HONDA SH 125 - SH 150 (EPCDOV0001015)." Cập nhật 2026-08-05.
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-39-catalogue-chan-bun-sau-honda-sh-125-sh-150--EPCDOV0001015>.

Tài liệu này

Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F - 39 CATALOGUE
CHẮN BÀN SAU HONDA SH 125 - SH 150
(EPCDOV0001015)

Cập nhật lần cuối
05/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ nhà sản xuất.