

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F04 STEERING
HANDLE - RR. HENDLE COVER
SYM ATTILA VICTORIA

Sơ đồ EPC · CATALOGUE ATTILA VICTORIA · Dùng cho SYM
ATTILA VICTORIA

Sơ đồ online:
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f04-steering-handle-rr-hendle-cover-sym-attila-victoria--EPCSYMDOV0000594> —
mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác,
click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ tùng: 3 chi tiết	Có giá tham khảo: 2/3	Tổng giá trị: 43,244đ
---------------------------------	--------------------------	--------------------------


* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (06/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

EPC · BỘ PHỤ TÙNG F04 STEERING
HANDLE - RR. HENDLE COVER SYM ATTILA
VICTORIA

F04

STEERING HANDLE - RR. HENDLE COVER

TAY LÁI - MÀP TAY LÁI SAU



Service Item

Phụ Tùng Công Cáp

1	35150-MPC-000
2	35160-V01-000
3	35170-TSC-000
4	35180-V01-000
5	35190-VT3-000
6	35200-MPC-000
7	35210-MPC-000
8	35220-VT2-000
9	35230-VT1-000
10	35100-VT3-000
11	35125-MPC-000
12	35250-VT3-000
13	87500-M8B-000
14	90150-TAA-000
15	93903-35120

No.	Mã và phụ tùng Part No.	Tên phụ tùng Description	Số lượng Unit	Mã	Ghi chú Remark
1	35150-MPC-000	Light Switch Unit	1	1	
2	35160-V01-000	Start Switch Unit	1	1	
3	35170-TSC-000	Dimmer & Open Switch Unit	1	1	
4	35180-V01-000	Ignition Switch Unit	1	1	
5	35190-VT3-000	Open Switch Unit	1	1	
6	35200-MPC-000	Winker Switch Unit	1	1	
7	35210-MPC-000	Pr. Stop Switch Assy	1	2	
8	35220-VT2-000	Winker Relay Assy	1	1	
9	35230-VT1-000	Stop Switch Assy	1	1	
10	35100-VT3-000	Steering Handle Comp.	1	1	
11	35125-MPC-000	Handle Setting Collar	1	1	
12	35250-VT3-000	Rx. Handle Cover	1	1	
13	87500-M8B-000	Drive Caution Mark	1	1	
14	90150-TAA-000	Friction Bush	1	1	
15	93903-35120	Friction Bush	1	1	

Mã EPC

EPCSYMDOV0000594

Thương hiệu

SYM

Dòng xe

ATTILA VICTORIA

Loại hệ thống

FRAME

Danh mục

CATALOGUE ATTILA
VICTORIA

Số phụ tùng

3 chi tiết

Tổng giá trị

43,244đ



Quét xem sơ đồ online

Danh sách phụ tùng chi tiết (3 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC **BỘ PHỤ TÙNG F04 STEERING HANDLE - RR. HENDLE COVER SYM ATTILA VICTORIA**:

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
15	Vít tự ren 5x10 93903-35120 HONDA	9390335120	1	7,236đ
16	Vít 4*12 93903-44380 SYM VX6 MÃ PHỤ TÙNG SYM	9390344380	1	—
17	Đai ốc 10MM 94050-10070 HONDA REBEL 300	9405010070	1	36,008đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống [DOV Panel](#) — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng SYM · Phụ tùng ATTILA VICTORIA · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.
2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy **Mã SKU** chính xác.
4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f04-steering-handle-rr-hendle-cover-sym-attila-victoria--EPCSYMDOV0000594> để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này**APA (7th ed.):**

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F04 STEERING HANDLE - RR. HENDLE COVER SYM ATTILA VICTORIA (EPCSYMDOV0000594). Truy cập ngày 06/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f04-steering-handle-rr-hendle-cover-sym-attila-victoria--EPCSYMDOV0000594>

MLA (9th ed.):

"Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F04 STEERING HANDLE - RR. HENDLE COVER SYM ATTILA VICTORIA (EPCSYMDOV0000594)." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-06, <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f04-steering-handle-rr-hendle-cover-sym-attila-victoria--EPCSYMDOV0000594>. Truy cập 06/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F04 STEERING HANDLE - RR. HENDLE COVER SYM ATTILA VICTORIA (EPCSYMDOV0000594)." Cập nhật 2026-08-06. <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f04-steering-handle-rr-hendle-cover-sym-attila-victoria--EPCSYMDOV0000594>.

Tài liệu này

Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F04 STEERING HANDLE
- RR. HENDLE COVER SYM ATTILA VICTORIA
(EPCSYMDOV0000594)

Cập nhật lần cuối
06/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ nhà sản xuất.