

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

# Bạc cách đệm cần tăng xích cam 90401-MLB-D00 HONDA

Mã sản phẩm **90401MLBD00** · Thương hiệu HONDA · Dòng xe TRANSALP XL 750

Phụ tùng xe máy mã **90401MLBD00** — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe TRANSALP XL 750. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

**Trang online:**

<https://wiki.dov.vn/san-pham/bac-cach-dem-can-tang-xich-cam-90401-mlb-d00-honda--90401MLBD00> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

## Bạc cách đệm cần tăng xích cam 90401-MLB-D00 HONDA



|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| SKU         | 90401MLBD00           |
| Thương hiệu | HONDA                 |
| Dòng xe     | TRANSALP XL 750       |
| Năm         | TRANSALP XL 750: 2023 |
| ĐVT         | Cái                   |
| Giá lẻ      | <b>149.121đ</b>       |



Quét xem trang online

## Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua [panel.dov.vn](https://panel.dov.vn).

| Cấp                       | Điều kiện                            | Giá bán         | Chiết khấu |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>C01 — Đại lý cấp 1</b> | Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng | <b>106,515đ</b> | -28.6%     |
| <b>C02 — Đại lý cấp 2</b> | Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng  | <b>112,544đ</b> | -24.5%     |
| <b>C03 — Đại lý cấp 3</b> | Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng  | <b>118,573đ</b> | -20.5%     |
| <b>C04 — Đại lý cấp 4</b> | Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng   | <b>125,607đ</b> | -15.8%     |
| Giá lẻ                    | Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ         | 149,121đ        | —          |

## Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng **90401MLBD00** được xác nhận có mặt trong sơ đồ catalogue EPC chính hãng **HONDA TRANSALS XL 750 2023** với vị trí **chi tiết số 11** trong bộ sơ đồ **BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM CHAIN/TENSIONER TRANSALS XL 750**<sup>[1]</sup>, thuộc nhóm **CATALOGUE TRANSALP XL 750 2023**. Sự hiện diện trong catalogue EPC là bằng chứng xác thực nguồn gốc xuất xứ.

- BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM CHAIN/TENSIONER TRANSALS XL 750** — HONDA · TRANSALS XL 750 · 2023 · CATALOGUE TRANSALP XL 750 2023 · chi tiết số 11  
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-4-cam-chain-tensioner-transals-xl-750--EPCNND0V0000915>

Phụ tùng liên quan

| Tên phụ tùng                                    | Mã SKU      | Giá lẻ   |
|-------------------------------------------------|-------------|----------|
| Chốt định vị 2.5 94201-25180 HONDA              | 9420125180  | 10.854đ  |
| Vít chốt tay phanh 90115-K2T-V30 HONDA LEAD 125 | 90115K2TV30 | 21.708đ  |
| Vít chốt tay phanh 90116-K2T-V30 HONDA LEAD 125 | 90116K2TV30 | 21.708đ  |
| Đinh tán 6mm 90116-K3V-N01 HONDA, WINNER R      | 90116K3VN01 | 7.239đ   |
| Bu lông xuyên trục càng sau 90121-KE2-980 HONDA | 90121KE2980 | 226.403đ |

Xác minh chính hãng

**Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng:** Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã **90401MLBD00**. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

**Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT:** Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

**Nội dung hóa đơn:** Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 90401MLBD00*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

**APA (7th ed.):**

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Bạc cách đệm cùn tăng xích cam 90401-MLB-D00 HONDA (90401MLBD00) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 05/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/bac-cach-dem-can-tang-xich-cam-90401-mlb-d00-honda--90401MLBD00>

**MLA (9th ed.):**

"Bạc cách đệm cùn tăng xích cam 90401-MLB-D00 HONDA (90401MLBD00) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-05, <https://wiki.dov.vn/san-pham/bac-cach-dem-can-tang-xich-cam-90401-mlb-d00-honda--90401MLBD00>. Truy cập 05/08/2026.

**Chicago (17th ed.):**

DOV Wiki Phụ Tùng. "Bạc cách đệm cùn tăng xích cam 90401-MLB-D00 HONDA (90401MLBD00) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-05. <https://wiki.dov.vn/san-pham/bac-cach-dem-can-tang-xich-cam-90401-mlb-d00-honda--90401MLBD00>.

Tài liệu này

Bạc cách đệm cùn tăng xích cam 90401-MLB-D00 HONDA (90401MLBD00) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối  
05/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.