

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Bánh răng đề bị động 19T 65T 24615-MKC-A01 HONDA GOLDWING

Mã sản phẩm 24615MKCA01 · Thương hiệu HONDA · Dòng xe GOLDWING

Phụ tùng xe máy mã 24615MKCA01 — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe GOLDWING. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/banh-rang-de-bi-dong-19t-65t-24615-mkc-a01-honda-goldwing--24615MKCA01> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Bánh răng đề bị động 19T 65T 24615-MKC-A01 HONDA GOLDWING



SKU	24615MKCA01
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	GOLDWING
Năm	GOLDWING: 2023
ĐVT	Cái
Giá lẻ	1.888.672đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng	1,349,051đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng	1,425,412đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng	1,501,774đ	-20.5%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng	1,590,862đ	-15.8%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	1,888,672đ	—

Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 24615MKCA01 được xác nhận có mặt trong **3 bộ sơ đồ catalogue EPC** chính hãng, cho thấy tính phổ dụng cao và bằng chứng rõ ràng về nguồn gốc chính hãng.

- BỘ PHỤ TÙNG E - 6 - 11 CATALOGUE NẮP CẦN CHUYÊN SỐ (DCT) HONDA GOLDWING 2023** — HONDA · GOLDWING · 2023 · CATALOGUE GOLDWING (2023) · chi tiết số 5
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-6-11-catalogue-nap-can-chuyen-so-dct-honda-goldwing-2023--EPCDOV0004381>
- BỘ PHỤ TÙNG E-6-11 SHIFT COVER(DCT) GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM)** — HONDA · GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM) · 2021 · CATALOGUE GOLDWING (2021) · chi tiết số 5

- <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-6-11-shift-coverdct-gold-wing-2021-gl1800m-gl1800dm-gl1800dam-gl1800bm-gl1800bm--EPCNNDOV0000731>
3. **BỘ PHỤ TÙNG E-6-11 SHIFT COVER(DCT) GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP)** — HONDA · GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP) · 2023 · CATALOGUE GOLDWING (2023) · chi tiết số 5
- <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-6-11-shift-coverdct-gold-wing-2023-gl1800p-gl1800dp-gl1800dap-gl1800bp-gl1800bdp--EPCNNDOV0000825>

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Bánh răng để bị động 45T/7T 24615-MGE-D01 HONDA REBEL 1100	24615MGED01	1.418.538đ
Bánh răng để bị động 32T/13T 24616-MGS-D21 HONDA REBEL 1100	24616MGSD21	2.201.009đ
Bánh răng để bị động (50 răng) 24616-MKC-A01 HONDA GOLDWING	24616MKCA01	1.379.495đ
Bánh răng để bị động (42 răng) 24617-MGE-D01 HONDA REBEL 1100	24617MGED01	1.607.241đ
Bánh răng để bị động (51 răng) 24617-MKC-A01 HONDA GOLDWING	24617MKCA01	1.407.149đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 24615MKCA01. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + mã cụ thể — ví dụ "Phụ tùng xe máy — 24615MKCA01". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Bánh răng đ□ bị động 19T 65T 24615-MKC-A01 HONDA GOLDWING (24615MKCA01) — Thông s□ kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 06/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/banh-rang-de-bi-dong-19t-65t-24615-mkc-a01-honda-goldwing--24615MKCA01>

MLA (9th ed.):

"Bánh răng đ□ bị động 19T 65T 24615-MKC-A01 HONDA GOLDWING (24615MKCA01) — Thông s□ kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-06, <https://wiki.dov.vn/san-pham/banh-rang-de-bi-dong-19t-65t-24615-mkc-a01-honda-goldwing--24615MKCA01> . Truy cập 06/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Bánh răng đ□ bị động 19T 65T 24615-MKC-A01 HONDA GOLDWING (24615MKCA01) — Thông s□ kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-06.

https://wiki.dov.vn/san-pham/banh-rang-de-bi-dong-19t-65t-24615-mkc-a01-honda-goldwing--24615MKCA01 .

Tài liệu này

Bánh răng đề bị động 19T 65T 24615-MKC-A01
HONDA GOLDWING (24615MKCA01) — Thông số
kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối
06/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.