

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Bánh răng khởi động 28141-MEL-000 HONDA CB 1000

Mã sản phẩm 28141MEL000 · Thương hiệu HONDA · Dòng xe CB1000R

Phụ tùng xe máy mã 28141MEL000 — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe CB1000R. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/banh-rang-khoi-dong-28141-mel-000-honda-cb-1000--28141MEL000> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Bánh răng khởi động 28141-MEL-000 HONDA CB 1000



SKU	28141MEL000
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	CB1000R
Năm	CB1000R: 2023
ĐVT	Cái
Giá lẻ	871.946đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng	622,818đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng	658,072đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng	693,326đ	-20.5%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng	734,455đ	-15.8%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	871,946đ	—

Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 28141MEL000 được xác nhận có mặt trong **2 bộ sơ đồ catalogue EPC** chính hãng, cho thấy tính phổ dụng cao và bằng chứng rõ ràng về nguồn gốc chính hãng.

- BỘ PHỤ TÙNG E - 9 CATALOGUE BỘ LY HỢP KHỞI ĐỘNG HONDA CB1000R (2023)** — HONDA · CB1000R · 2023 · CATALOGUE CB1000R (2023) · chi tiết số 6
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-9-catalogue-bo-ly-hop-khoi-dong-honda-cb1000r-2023--EPCDOV0005040>
- BỘ PHỤ TÙNG E-9 STARTING CLUTCH CB1000R 2023** — HONDA · CB1000R · 2023 · CATALOGUE CB1000R (2023) · chi tiết số 6
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-9-starting-clutch-cb1000r-2023--EPCNDOV0000169>

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
BỘ DÂY ĐIỆN 06321-MKY-V80 HONDA	06321MKYV80	7.307.494đ
BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MKS-305 HONDA	06352MKS305	3.244.528đ
BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MKS-308 HONDA	06352MKS308	3.325.341đ
BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MKS-408 HONDA	06352MKS408	3.483.525đ
BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MLN-305 HONDA	06352MLN305	3.713.926đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã **28141MEL000**. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 28141MEL000*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Bánh răng kh□i động 28141-MEL-000 HONDA CB 1000 (28141MEL000) — Thông s□ kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 07/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/banh-rang-khoi-dong-28141-mel-000-honda-cb-1000--28141MEL000>

MLA (9th ed.):

"Bánh răng kh□i động 28141-MEL-000 HONDA CB 1000 (28141MEL000) — Thông s□ kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-07, <https://wiki.dov.vn/san-pham/banh-rang-khoi-dong-28141-mel-000-honda-cb-1000--28141MEL000>. Truy cập 07/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Bánh răng kh□i động 28141-MEL-000 HONDA CB 1000 (28141MEL000) — Thông s□ kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-07. <https://wiki.dov.vn/san-pham/banh-rang-khoi-dong-28141-mel-000-honda-cb-1000--28141MEL000>.

Tài liệu này

Bánh răng khởi động 28141-MEL-000 HONDA CB 1000 (28141MEL000) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối
07/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.