

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Bộ chắn bùn sau A *NHA76M* 80150-K77-V50ZA HONDA SH

Mã sản phẩm 80150K77V50ZA · Thương hiệu HONDA

Phụ tùng xe máy mã 80150K77V50ZA — thương hiệu HONDA. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-chan-bun-sau-a-nha76m-80150-k77-v50za-honda-sh--80150K77V50ZA> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Bộ chắn bùn sau A *NHA76M* 80150-K77-V50ZA HONDA SH

SKU	80150K77V50ZA
Thương hiệu	HONDA
ĐVT	Cái
Giá lẻ	112.191đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng	80,136đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng	84,672đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng	89,208đ	-20.5%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng	94,500đ	-15.8%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	112,191đ	—

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Cao su ốp đèn soi biển số 80106-K0R-V00 HONDA SH 125	80106K0RV00	34.830đ
Chắn bùn sau*NH1* 80105-K2T-V30ZB HONDA LEAD 125	80105K2TV30ZB	94.803đ
Chắn bùn sau bên trong 80101-K59-A70 HONDA VARIO 125	80101K59A70	215.294đ
Nắp đèn soi biển số 80103-K0Z-900 HONDA	80103K0Z900	34.803đ
Nút bịt dây điện 80106-K0Z-900 HONDA	80106K0Z900	30.148đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 80150K77V50ZA. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + mã cụ thể — ví dụ "Phụ tùng xe máy — 80150K77V50ZA". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Bộ ch□n bunn sau A *NHA76M* 80150-K77-V50ZA HONDA SH (80150K77V50ZA) — Thông s□ kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 07/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-chan-bun-sau-a-nha76m-80150-k77-v50za-honda-sh--80150K77V50ZA>

MLA (9th ed.):

"Bộ ch□n bunn sau A *NHA76M* 80150-K77-V50ZA HONDA SH (80150K77V50ZA) — Thông s□ kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-07, <https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-chan-bun-sau-a-nha76m-80150-k77-v50za-honda-sh--80150K77V50ZA>. Truy cập 07/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Bộ ch□n bunn sau A *NHA76M* 80150-K77-V50ZA HONDA SH (80150K77V50ZA) — Thông s□ kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-07. <https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-chan-bun-sau-a-nha76m-80150-k77-v50za-honda-sh--80150K77V50ZA>.

Tài liệu này

Bộ ch□n bunn sau A *NHA76M* 80150-K77-V50ZA
HONDA SH (80150K77V50ZA) — Thông s□ kỹ
thuật PDF

Cập nhật lần cuối
07/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.