

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Bộ Lọc gió - Bugi (K77 K78)
CP013-K77-V00 HONDA SH
125, SH 150

Mã sản phẩm CP013K77V00 · Thương hiệu HONDA

Phụ tùng xe máy mã CP013K77V00 — thương hiệu HONDA. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-loc-gio-bugi-k77-k78-cp013-k77-v00-honda-sh-125-sh-150--CP013K77V00> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Bộ Lọc gió - Bugi (K77 K78) CP013-K77-V00
HONDA SH 125, SH 150



SKU	CP013K77V00
Thương hiệu	HONDA
ĐVT	Cái
Giá lẻ	235.881đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số ≥ 100 triệu/tháng	168,486đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số ≥ 50 triệu/tháng	178,023đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số ≥ 10 triệu/tháng	187,560đ	-20.5%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số ≥ 1 triệu/tháng	198,687đ	-15.8%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	235,881đ	—

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Cụm vành SH màu vàng VAPCW-K77-ABSG HONDA SH 125, SH 150	VAPCWK77ABSG	5.657.657đ
Ốp bầu lọc gió (chrome) UNIAC-K77-ESP02 HONDA SH 125, SH 150	UNIACK77ESP02	147.077đ
Ốp bầu lọc gió (carbon) UNIAC-K77-ESP04 HONDA SH 125, SH 150	UNIACK77ESP04	147.077đ
Ốp chắn bùn trước (chrome) UNIAC-K77-FFC02 HONDA SH 125, SH 150	UNIACK77FFC02	63.586đ
Thảm lót chân (chrome) UNIAC-K77-FLP02 HONDA SH 125, SH 150	UNIACK77FLP02	306.458đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã CP013K77V00. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + mã cụ thể — ví dụ "Phụ tùng xe máy — CP013K77V00". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Bộ Lọc gió - Bugi (K77 K78) CP013-K77-V00 HONDA SH 125, SH 150 (CP013K77V00) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 06/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-loc-gio-bugi-k77-k78-cp013-k77-v00-honda-sh-125-sh-150--CP013K77V00>

MLA (9th ed.):

"Bộ Lọc gió - Bugi (K77 K78) CP013-K77-V00 HONDA SH 125, SH 150 (CP013K77V00) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-06, <https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-loc-gio-bugi-k77-k78-cp013-k77-v00-honda-sh-125-sh-150--CP013K77V00> . Truy cập 06/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Bộ Lọc gió - Bugi (K77 K78) CP013-K77-V00 HONDA SH 125, SH 150 (CP013K77V00) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-06. <https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-loc-gio-bugi-k77-k78-cp013-k77-v00-honda-sh-125-sh-150--CP013K77V00> .

Tài liệu này

Bộ Lọc gió - Bugi (K77 K78) CP013-K77-V00
HONDA SH 125, SH 150 (CP013K77V00) — Thông
số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối
06/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.