

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Bu lông 6x32 90108-MEL-000 HONDA CB 1000

Mã sản phẩm 90108MEL000 · Thương hiệu HONDA · Dòng xe CB1000R

Phụ tùng xe máy mã 90108MEL000 — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe CB1000R. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/bu-long-6x32-90108-mel-000-honda-cb-1000-90108MEL000> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Bu lông 6x32 90108-MEL-000 HONDA CB
1000



SKU	90108MEL000
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	CB1000R
Năm	CB1000R: 2023
ĐVT	Cái
Giá lẻ	59.649đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng	42,606đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng	45,018đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng	47,429đ	-20.5%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng	50,243đ	-15.8%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	59,649đ	—

Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 90108MEL000 được xác nhận có mặt trong **3 bộ sơ đồ catalogue EPC** chính hãng, cho thấy tính phổ dụng cao và bằng chứng rõ ràng về nguồn gốc chính hãng.

- BỘ PHỤ TÙNG E - 4 CATALOGUE BỘ TĂNG CAM CAM HONDA CB1000R (2023)** — HONDA · CB1000R · 2023 · CATALOGUE CB1000R (2023) · chi tiết số 13
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-4-catalogue-bo-tang-cam-cam-honda-cb1000r-2023--EPCDOV0005037>
- BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM CHAIN/TENSIONER CB1000R 2023** — HONDA · CB1000R · 2023 · CATALOGUE CB1000R (2023) · chi tiết số 13
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-4-cam-chain-tensioner-cb1000r-2023--EPCNDOV0000166>
- BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM CHAIN/TENSIONER CBR1000RR(2019)** — HONDA · CBR1000RR · 2019 · CATALOGUE

CBR1000RR (2019) · chi tiết số 15
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-4-cam-chaintensioner-cbr1000rr2019--EPCNN1DOV0000131>

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Chốt định vị 2.5 94201-25180 HONDA	9420125180	10.854đ
Vít chốt tay phanh 90115-K2T-V30 HONDA LEAD 125	90115K2TV30	21.708đ
Vít chốt tay phanh 90116-K2T-V30 HONDA LEAD 125	90116K2TV30	21.708đ
Đinh tán 6mm 90116-K3V-N01 HONDA, WINNER R	90116K3VN01	7.239đ
Bu lông xuyên trục càng sau 90121-KE2-980 HONDA	90121KE2980	226.403đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 90108MEL000. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + mã cụ thể — ví dụ "Phụ tùng xe máy — 90108MEL000". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Bu lông 6x32 90108-MEL-000 HONDA CB 1000 (90108MEL000) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 06/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/bu-long-6x32-90108-mel-000-honda-cb-1000--90108MEL000>

MLA (9th ed.):

"Bu lông 6x32 90108-MEL-000 HONDA CB 1000 (90108MEL000) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-06, <https://wiki.dov.vn/san-pham/bu-long-6x32-90108-mel-000-honda-cb-1000--90108MEL000>. Truy cập 06/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Bu lông 6x32 90108-MEL-000 HONDA CB 1000 (90108MEL000) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-06. <https://wiki.dov.vn/san-pham/bu-long-6x32-90108-mel-000-honda-cb-1000--90108MEL000>.

Tài liệu này

Bu lông 6x32 90108-MEL-000 HONDA CB 1000 (90108MEL000) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối
06/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.