

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Chắn bùn sau B 80105-MLC-D00 HONDA

Mã sản phẩm 80105MLCD00 · Thương hiệu HONDA · Dòng xe TRANSALP XL 750

Phụ tùng xe máy mã 80105MLCD00 — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe TRANSALP XL 750. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/chan-bun-sau-b-80105-mlc-d00-honda--80105MLCD00> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Chắn bùn sau B 80105-MLC-D00 HONDA



SKU	80105MLCD00
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	TRANSALP XL 750
Năm	TRANSALP XL 750: 2023
ĐVT	Cái
Giá lẻ	3.801.653đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng	2,715,466đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng	2,869,172đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng	3,022,877đ	-20.5%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng	3,202,200đ	-15.8%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	3,801,653đ	—

Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 80105MLCD00 được xác nhận có mặt trong sơ đồ catalogue EPC chính hãng HONDA TRANSALS XL 750 2023 với vị trí **chi tiết số 7** trong bộ sơ đồ **BỘ PHỤ TÙNG F-34 REAR FENDER TRANSALS XL 750** ^[1], thuộc nhóm CATALOGUE TRANSALP XL 750 2023. Sự hiện diện trong catalogue EPC là bằng chứng xác thực nguồn gốc xuất xứ.

- BỘ PHỤ TÙNG F-34 REAR FENDER TRANSALS XL 750** — HONDA · TRANSALS XL 750 · 2023 · CATALOGUE TRANSALP XL 750 2023 · chi tiết số 7
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-34-rear-fender-transals-xl-750--EPCNDOV0000958>

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Cao su ốp đèn soi biển số 80106-K0R-V00 HONDA SH 125	80106K0RV00	34.830đ
Chấn bunn sau*NH1* 80105-K2T-V30ZB HONDA LEAD 125	80105K2TV30ZB	94.803đ
Chấn bunn sau bên trong 80101-K59-A70 HONDA VARIO 125	80101K59A70	215.294đ
Nắp đèn soi biển số 80103-K0Z-900 HONDA	80103K0Z900	34.803đ
Nút bịt dây điện 80106-K0Z-900 HONDA	80106K0Z900	30.148đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã **80105MLCD00**. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 80105MLCD00*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Chấn bunn sau B 80105-MLC-D00 HONDA (80105MLCD00) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 05/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/chan-bun-sau-b-80105-mlc-d00-honda--80105MLCD00>

MLA (9th ed.):

"Chấn bunn sau B 80105-MLC-D00 HONDA (80105MLCD00) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-05, <https://wiki.dov.vn/san-pham/chan-bun-sau-b-80105-mlc-d00-honda--80105MLCD00>. Truy cập 05/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Chấn bunn sau B 80105-MLC-D00 HONDA (80105MLCD00) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-05. <https://wiki.dov.vn/san-pham/chan-bun-sau-b-80105-mlc-d00-honda--80105MLCD00>.

Tài liệu này

Chấn bunn sau B 80105-MLC-D00 HONDA (80105MLCD00) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối
05/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.