

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Điều chỉnh xích tải 40543-K94-T00 HONDA CB150R, CB300R


Mã sản phẩm 40543K94T00 · Thương hiệu HONDA · Dòng xe CB150R, CB300R

Phụ tùng xe máy mã 40543K94T00 — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe CB150R, CB300R. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/dieu-chinh-xich-tai-40543-k94-t00-honda-cb150r-cb300r--40543K94T00> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Điều chỉnh xích tải 40543-K94-T00 HONDA CB150R, CB300R



SKU	40543K94T00
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	CB150R, CB300R
Năm	CB150R: 2022 CB300R: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
ĐVT	Cái
Giá lẻ	130.142đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số ≥ 100 triệu/tháng	92,958đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số ≥ 50 triệu/tháng	98,220đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số ≥ 10 triệu/tháng	103,482đ	-20.5%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số ≥ 1 triệu/tháng	109,620đ	-15.8%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	130,142đ	—

Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 40543K94T00 được xác nhận có mặt trong **3 bộ sơ đồ catalogue EPC** chính hãng, cho thấy tính phổ dụng cao và bằng chứng rõ ràng về nguồn gốc chính hãng.

- BỘ PHỤ TÙNG F - 32 CATALOGUE CÀNG SAU - NHÔNG XÍCH HONDA CB300R** — HONDA · CB300R · 2018, 2019 · CATALOGUE CB300R (2018+) · chi tiết số 4
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-32-catalogue-cang-sau-nhong-xich-honda-cb300r--EPCDOV0001170>
- BỘ PHỤ TÙNG F - 32 CATALOGUE CÀNG SAU HONDA CB150R (2022)** — HONDA · CB150R · 2022 · CATALOGUE CB150R (2022) · chi tiết số 4
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-32-catalogue-cang-sau-honda-cb150r-2022--EPCDOV0004809>
- BỘ PHỤ TÙNG F - 32 CATALOGUE CÀNG SAU HONDA CB300R (2019+)** — HONDA · CB300R · 2019 · CATALOGUE CB300R (2019+) · chi tiết số 4
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-32-catalogue-cang-sau-honda-cb300r-2019--EPCDOV0003277>

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Bu lông điều chỉnh xích tải 40542-K0Z-900 HONDA	40542K0Z900	40.476đ
Tấm điều chỉnh xích 40543-K0Z-900 HONDA	40543K0Z900	65.071đ
Bu lông điều chỉnh xích tải 40542-K0F-T00 HONDA MONKEY	40542K0FT00	49.471đ
Bu lông điều chỉnh xích tải 40542-K2Y-A00 HONDA REBEL 500	40542K2YA00	42.726đ
Bu lông điều chỉnh xích tải 40542-K87-A00 HONDA REBEL 1100, REBEL 300, REBEL 500	40542K87A00	42.726đ

Bài viết kiến thức liên quan

Phụ tùng 40543K94T00 được đề cập trong 1 bài viết kiến thức:

- **Nhông xích tải Honda CB 150R — Nhông sau 47 răng, xích 428 và mã phụ tùng** — 05/06/2026
<https://wiki.dov.vn/kien-thuc/nhong-xich-tai-honda-cb-150r-nhong-sau-47-rang-xich-428-va-ma-phu-tung>

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã [40543K94T00](#). Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 40543K94T00*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Điều chỉnh xích tải 40543-K94-T00 HONDA CB150R, CB300R (40543K94T00) – Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 06/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/dieu-chinh-xich-tai-40543-k94-t00-honda-cb150r-cb300r--40543K94T00>

MLA (9th ed.):

"Điều chỉnh xích tải 40543-K94-T00 HONDA CB150R, CB300R (40543K94T00) – Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-06, <https://wiki.dov.vn/san-pham/dieu-chinh-xich-tai-40543-k94-t00-honda-cb150r-cb300r--40543K94T00>. Truy cập 06/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Điều chỉnh xích tải 40543-K94-T00 HONDA CB150R, CB300R (40543K94T00) – Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-06. <https://wiki.dov.vn/san-pham/dieu-chinh-xich-tai-40543-k94-t00-honda-cb150r-cb300r--40543K94T00>.

Tài liệu này

Điều chỉnh xích tải 40543-K94-T00 HONDA
CB150R, CB300R (40543K94T00) — Thông số kỹ
thuật PDF

Cập nhật lần cuối
06/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.