

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Giá đỡ cảm biến gia tốc và cảm biến quay 50246-K0A-E10 HONDA CB300R

Mã sản phẩm 50246K0AE10 · Thương hiệu HONDA · Dòng xe CB300R

Phụ tùng xe máy mã 50246K0AE10 — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe CB300R. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/gia-do-cam-bien-gia-toc-va-cam-bien-quay-50246-k0a-e10-honda-cb300r--50246K0AE10> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Giá đỡ cảm biến gia tốc và cảm biến quay
50246-K0A-E10 HONDA CB300R



SKU	50246K0AE10
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	CB300R
Năm	CB300R: 2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024, 2025,2026
ĐVT	Cái
Giá lẻ	143.156đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng	102,254đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng	108,042đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng	113,830đ	-20.5%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng	120,583đ	-15.8%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	143,156đ	—

Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 50246K0AE10 được xác nhận có mặt trong **2 bộ sơ đồ catalogue EPC** chính hãng, cho thấy tính phổ dụng cao và bằng chứng rõ ràng về nguồn gốc chính hãng.

- BỘ PHỤ TÙNG F - 5 - 20 CATALOGUE BỘ ĐIỀU BIẾN ABS HONDA CB300R (2019+) — HONDA · CB300R · 2019 · CATALOGUE CB300R (2019+) · chi tiết số 5**
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-5-20-catalogue-bo-dieu-bien-abs-honda-cb300r-2019--EPCDOV0003255>
- BỘ PHỤ TÙNG F - 5 - 20 CATALOGUE MÔ ĐUN ABS HONDA CB300R — HONDA · CB300R · 2018,2019 · CATALOGUE CB300R (2018+) · chi tiết số 5**
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-5-20-catalogue-mo-dun-abs-honda-cb300r--EPCDOV0001148>

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Giá đỡ ECU 50301-K2T-V30 HONDA LEAD 125	50301K2TV30	112.264đ
Giá đỡ ECU 50301-K2T-V50 HONDA LEAD 125	50301K2TV50	120.281đ
Giá bắt bộ ABS 50322-K2T-V50 HONDA LEAD 125	50322K2TV50	63.120đ
Giá dẫn hướng dây điện 50325-K2T-V30 HONDA LEAD 125	50325K2TV30	27.133đ
Tấm chắn bùn động cơ 50360-K2T-V30 HONDA LEAD 125	50360K2TV30	32.998đ

Bài viết kiến thức liên quan

Phụ tùng 50246K0AE10 được đề cập trong 1 bài viết kiến thức:

- **Bảng giá bán buôn phụ tùng xe máy Honda tháng 4/2026** — 27/04/2026
<https://wiki.dov.vn/kien-thuc/bang-gia-ban-buon-phu-tung-xe-may-honda-thang-42026>

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 50246K0AE10. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + mã cụ thể — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 50246K0AE10*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Giá đỡ côm biên gia tọc và côm biên quay 50246-K0A-E10 HONDA CB300R (50246K0AE10) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 07/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/gia-do-cam-bien-gia-toc-va-cam-bien-quay-50246-k0a-e10-honda-cb300r--50246K0AE10>

MLA (9th ed.):

"Giá đỡ côm biên gia tọc và côm biên quay 50246-K0A-E10 HONDA CB300R (50246K0AE10) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-07, <https://wiki.dov.vn/san-pham/gia-do-cam-bien-gia-toc-va-cam-bien-quay-50246-k0a-e10-honda-cb300r--50246K0AE10>. Truy cập 07/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Giá đỡ côm biên gia tọc và côm biên quay 50246-K0A-E10 HONDA CB300R (50246K0AE10) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-07. <https://wiki.dov.vn/san-pham/gia-do-cam-bien-gia-toc-va-cam-bien-quay-50246-k0a-e10-honda-cb300r--50246K0AE10>.

Tài liệu này

Giá đỡ cảm biến gia tốc và cảm biến quay 50246-K0A-E10 HONDA CB300R (50246K0AE10) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối
07/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.