

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Giá đỡ xi lanh phanh sau 50608-MKF-D40 HONDA CB

Mã sản phẩm 50608MKFD40 · Thương hiệu HONDA · Dòng xe CBR1000RR

Phụ tùng xe máy mã 50608MKFD40 — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe CBR1000RR. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/gia-do-xi-lanh-phanh-sau-50608-mkf-d40-honda-cb--50608MKFD40> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Giá đỡ xi lanh phanh sau 50608-MKF-D40 HONDA CB



SKU	50608MKFD40
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	CBR1000RR
ĐVT	Cái
Giá lẻ	237.509đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng	169,649đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng	179,252đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng	188,855đ	-20.5%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng	200,058đ	-15.8%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	237,509đ	—

Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 50608MKFD40 được xác nhận có mặt trong sơ đồ catalogue EPC chính hãng HONDA CBR1000RR 2019 với vị trí **chi tiết số 29** trong bộ sơ đồ **BỘ PHỤ TÙNG F-15 REAR BRAKE MASTER CYLINDER CBR1000RR(2019)**^[1], thuộc nhóm CATALOGUE CBR1000RR (2019). Sự hiện diện trong catalogue EPC là bằng chứng xác thực nguồn gốc xuất xứ.

- BỘ PHỤ TÙNG F-15 REAR BRAKE MASTER CYLINDER CBR1000RR(2019)** — HONDA · CBR1000RR · 2019 · CATALOGUE CBR1000RR (2019) · chi tiết số 29
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-15-rear-brake-master-cylinder-cbr1000rr2019--EPCNN1DOV0000164>

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Giá đỡ ECU 50301-K2T-V30 HONDA LEAD 125	50301K2TV30	112.264đ
Giá đỡ ECU 50301-K2T-V50 HONDA LEAD 125	50301K2TV50	120.281đ
Giá bắt bộ ABS 50322-K2T-V50 HONDA LEAD 125	50322K2TV50	63.120đ
Giá dẫn hướng dây điện 50325-K2T-V30 HONDA LEAD 125	50325K2TV30	27.133đ
Tấm chắn bùn động cơ 50360-K2T-V30 HONDA LEAD 125	50360K2TV30	32.998đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 50608MKFD40. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + mã cụ thể — ví dụ "Phụ tùng xe máy — 50608MKFD40". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Giá đỡ xi lanh phanh sau 50608-MKF-D40 HONDA CB (50608MKFD40) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 05/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/gia-do-xi-lanh-phanh-sau-50608-mkf-d40-honda-cb--50608MKFD40>

MLA (9th ed.):

"Giá đỡ xi lanh phanh sau 50608-MKF-D40 HONDA CB (50608MKFD40) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-05, <https://wiki.dov.vn/san-pham/gia-do-xi-lanh-phanh-sau-50608-mkf-d40-honda-cb--50608MKFD40>. Truy cập 05/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Giá đỡ xi lanh phanh sau 50608-MKF-D40 HONDA CB (50608MKFD40) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-05. <https://wiki.dov.vn/san-pham/gia-do-xi-lanh-phanh-sau-50608-mkf-d40-honda-cb--50608MKFD40>.

Tài liệu này

Giá đỡ xi lanh phanh sau 50608-MKF-D40 HONDA CB (50608MKFD40) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối
05/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.