

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Lỗi trượt 22105-KCW-850 HONDA

Mã sản phẩm 22105KCW850 · Thương hiệu HONDA

Phụ tùng xe máy mã 22105KCW850 — thương hiệu HONDA. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/loi-truot-22105-kcw-850-honda--22105KCW850> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Lỗi trượt 22105-KCW-850 HONDA



SKU	22105KCW850
Thương hiệu	HONDA
ĐVT	Cái
Giá lẻ	240.763đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số ≥ 100 triệu/tháng	171,973đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số ≥ 50 triệu/tháng	181,707đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số ≥ 10 triệu/tháng	191,441đ	-20.5%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số ≥ 1 triệu/tháng	202,798đ	-15.8%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	240,763đ	—

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Bộ bi văng 22123-GFM-B10 HONDA LEAD 110	22123GFMB10	379.036đ
Đĩa ma sát ly hợp 22201-GBF-B40 HONDA	22201GBFB40	160.788đ
Đĩa ma sát ly hợp 22201-KPM-850 HONDA	22201KPM850	177.560đ
Đĩa ma sát ly hợp 22201-KRN-670 HONDA	22201KRN670	184.501đ
Đĩa B ma sát ly hợp 22202-KSC-670 HONDA	22202KSC670	184.501đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem

nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 22105KCW850. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 22105KCW850*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Lỗi trượt 22105-KCW-850 HONDA (22105KCW850) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 28/07/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/loi-truot-22105-kcw-850-honda--22105KCW850>

MLA (9th ed.):

"Lỗi trượt 22105-KCW-850 HONDA (22105KCW850) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-07-28, <https://wiki.dov.vn/san-pham/loi-truot-22105-kcw-850-honda--22105KCW850>. Truy cập 28/07/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Lỗi trượt 22105-KCW-850 HONDA (22105KCW850) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-07-28. <https://wiki.dov.vn/san-pham/loi-truot-22105-kcw-850-honda--22105KCW850>.

Tài liệu này

Lỗi trượt 22105-KCW-850 HONDA (22105KCW850) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối
28/07/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.