

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Ống nối cảm biến vị trí bướm ga 17537-MFL-000 HONDA CB

Mã sản phẩm 17537MFL000 · Thương hiệu HONDA

Phụ tùng xe máy mã 17537MFL000 — thương hiệu HONDA. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/ong-noi-cam-bien-vi-tri-buom-ga-17537-mfl-000-honda-cb--17537MFL000> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Ống nối cảm biến vị trí bướm ga 17537-MFL-000 HONDA CB



SKU	17537MFL000
Thương hiệu	HONDA
ĐVT	Cái
Giá lẻ	61.306đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng	43,790đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng	46,269đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng	48,747đ	-20.5%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng	51,639đ	-15.8%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	61,306đ	—

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Phốt O 17041-S5A-930 HONDA	17041S5A930	73.551đ
Phốt O 17044-SAA-003 HONDA	17044SAA003	71.917đ
Kẹp ống thông hơi 17250-K2T-V30 HONDA LEAD 125	17250K2TV30	56.786đ
Đường ống dẫn xăng 17501-K2T-V30 HONDA LEAD 125	17501K2TV30	256.599đ
Khay chứa xăng tràn 17505-K59-A70 HONDA VARIO 125	17505K59A70	50.780đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã **17537MFL000**. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 17537MFL000*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Ống nối cảm biến vị trí bướm ga 17537-MFL-000 HONDA CB (17537MFL000) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 06/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/ong-noi-cam-bien-vi-tri-buom-ga-17537-mfl-000-honda-cb--17537MFL000>

MLA (9th ed.):

"Ống nối cảm biến vị trí bướm ga 17537-MFL-000 HONDA CB (17537MFL000) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-06, <https://wiki.dov.vn/san-pham/ong-noi-cam-bien-vi-tri-buom-ga-17537-mfl-000-honda-cb--17537MFL000>. Truy cập 06/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Ống nối cảm biến vị trí bướm ga 17537-MFL-000 HONDA CB (17537MFL000) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-06. <https://wiki.dov.vn/san-pham/ong-noi-cam-bien-vi-tri-buom-ga-17537-mfl-000-honda-cb--17537MFL000>.

Tài liệu này

Ống nối cảm biến vị trí bướm ga 17537-MFL-000
HONDA CB (17537MFL000) — Thông số kỹ thuật
PDF

Cập nhật lần cuối
06/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.