

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Tấm đĩa ép ly hợp 22350-MKF-D41 HONDA CB

Mã sản phẩm 22350MKFD41 · Thương hiệu HONDA · Dòng xe CBR1000RR

Phụ tùng xe máy mã 22350MKFD41 — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe CBR1000RR. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/tam-dia-ep-ly-hop-22350-mkf-d41-honda-cb--22350MKFD41> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Tấm đĩa ép ly hợp 22350-MKF-D41 HONDA CB



SKU	22350MKFD41
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	CBR1000RR
ĐVT	Cái
Giá lẻ	4.102.693đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng	2,930,495đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng	3,096,372đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng	3,262,249đ	-20.5%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng	3,455,772đ	-15.8%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	4,102,693đ	—

Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 22350MKFD41 được xác nhận có mặt trong sơ đồ catalogue EPC chính hãng HONDA CBR1000RR 2019 với vị trí **chi tiết số 9** trong bộ sơ đồ **BỘ PHỤ TÙNG E-8 CLUTCH CBR1000RR(2019)**^[1], thuộc nhóm CATALOGUE CBR1000RR (2019). Sự hiện diện trong catalogue EPC là bằng chứng xác thực nguồn gốc xuất xứ.

- BỘ PHỤ TÙNG E-8 CLUTCH CBR1000RR(2019)** — HONDA · CBR1000RR · 2019 · CATALOGUE CBR1000RR (2019) · chi tiết số 9
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-8-clutch-cbr1000rr2019--EPCNN1DOV0000134>

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Bộ bi văng 22123-GFM-B10 HONDA LEAD 110	22123GFMB10	379.036đ
Đĩa ma sát ly hợp 22201-GBF-B40 HONDA	22201GBFB40	160.788đ
Đĩa ma sát ly hợp 22201-KPM-850 HONDA	22201KPM850	177.560đ
Đĩa ma sát ly hợp 22201-KRN-670 HONDA	22201KRN670	184.501đ
Đĩa B ma sát ly hợp 22202-KSC-670 HONDA	22202KSC670	184.501đ

Bài viết kiến thức liên quan

Phụ tùng 22350MKFD41 được đề cập trong 1 bài viết kiến thức:

- **Hệ thống ly hợp Honda CBR1000RR 2019 — Cấu tạo, mã phụ tùng & tiêu chí thay thế** — 15/05/2026
<https://wiki.dov.vn/kien-thuc/he-thong-ly-hop-honda-cbr1000rr-2019-cau-cao-ma-phu-tung-tieu-chi-thay-t-he>

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 22350MKFD41. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 22350MKFD41*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). T[m đĩa ép ly hợp 22350-MKF-D41 HONDA CB (22350MKFD41) — Thông s[kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 06/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/tam-dia-ep-ly-hop-22350-mkf-d41-honda-cb--22350MKFD41>

MLA (9th ed.):

"T[m đĩa ép ly hợp 22350-MKF-D41 HONDA CB (22350MKFD41) — Thông s[kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-06, <https://wiki.dov.vn/san-pham/tam-dia-ep-ly-hop-22350-mkf-d41-honda-cb--22350MKFD41>. Truy cập 06/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "T[m đĩa ép ly hợp 22350-MKF-D41 HONDA CB (22350MKFD41) — Thông s[kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-06. <https://wiki.dov.vn/san-pham/tam-dia-ep-ly-hop-22350-mkf-d41-honda-cb--22350MKFD41>.

Tài liệu này

Tấm đĩa ép ly hợp 22350-MKF-D41 HONDA CB
(22350MKFD41) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối

06/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.