

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Vòng bi 6201 (China-không
phốt chấn bụi) 91005-GFC-901
HONDA LEAD 110

Mã sản phẩm 91005GFC901 · Thương hiệu HONDA

Phụ tùng xe máy mã 91005GFC901 — thương hiệu HONDA. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/vong-bi-6201-china-khong-phot-chan-bui-91005-gfc-901-honda-lead-110--91005GFC901> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Vòng bi 6201 (China-không phốt chấn bụi)
91005-GFC-901 HONDA LEAD 110



SKU	91005GFC901
Thương hiệu	HONDA
ĐVT	Cái
Giá lẻ	65.071đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng	46,479đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng	49,110đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng	51,741đ	-20.5%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng	54,810đ	-15.8%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	65,071đ	—

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
BỘ DÂY ĐIỆN 06321-MKY-V80 HONDA	06321MKYV80	7.307.494đ
BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MKS-305 HONDA	06352MKS305	3.244.528đ
BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MKS-308 HONDA	06352MKS308	3.325.341đ
BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MKS-408 HONDA	06352MKS408	3.483.525đ
BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MLN-305 HONDA	06352MLN305	3.713.926đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã **91005GFC901**. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 91005GFC901*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Vòng bi 6201 (China-không phốt ch^hn bụi) 91005-GFC-901 HONDA LEAD 110 (91005GFC901) — Thông s^ố kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 09/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/vong-bi-6201-china-khong-phot-chan-bui-91005-gfc-901-honda-lead-110--91005GFC901>

MLA (9th ed.):

"Vòng bi 6201 (China-không phốt ch^hn bụi) 91005-GFC-901 HONDA LEAD 110 (91005GFC901) — Thông s^ố kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-09, <https://wiki.dov.vn/san-pham/vong-bi-6201-china-khong-phot-chan-bui-91005-gfc-901-honda-lead-110--91005GFC901>. Truy cập 09/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Vòng bi 6201 (China-không phốt ch^hn bụi) 91005-GFC-901 HONDA LEAD 110 (91005GFC901) — Thông s^ố kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-09. <https://wiki.dov.vn/san-pham/vong-bi-6201-china-khong-phot-chan-bui-91005-gfc-901-honda-lead-110--91005GFC901>.

Tài liệu này

Vòng bi 6201 (China-không phốt chắn bụi)
91005-GFC-901 HONDA LEAD 110
(91005GFC901) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối
09/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.