

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ NHỰA - DÀN VỎ WAVE
ALPHA NĂM 2016 MÀU ĐEN NH
- B55 TRẮNG T10

Sơ đồ EPC · BỘ NHỰA WAVE · Dùng cho HONDA WAVE (2016)

Sơ đồ online:

<https://wiki.dov.vn/epc/bo-nhua-dan-vo-wave-alpha-nam-2016-mau-den-nh-b55-trang-t10--EPCDOV0000384> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ tùng: 17 chi tiết	Có giá tham khảo: 17/17	Tổng giá trị: 3,608,133đ
----------------------------------	----------------------------	-----------------------------

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (05/08/2026). Giá có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

EPC · BỘ NHỰA - DÀN VỎ WAVE ALPHA
NĂM 2016 MÀU ĐEN NH - B55 TRẮNG T10



Mã EPC	EPCDOV0000384
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	WAVE
Năm SX	2016
Loại hệ thống	FRAME
Danh mục	BỘ NHỰA WAVE
Số phụ tùng	17 chi tiết
Tổng giá trị	3,608,133đ



Quét xem sơ đồ online

Danh sách phụ tùng chi tiết (17 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC **BỘ NHỰA - DÀN VỎ WAVE ALPHA NĂM 2016 MÀU ĐEN NH - B55 TRẮNG T10**:

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
1	Bộ đèn & chấn bunn sau 33700-KTL-642 HONDA WAVE	33700KTL642	1	545,114đ
2	Bộ chóa đèn & chấn bunn sau 33710-KTL-641 HONDA WAVE 100	33710KTL641	1	308,208đ
3	Nắp trước tay lái*NHB55P* 53205-KTL-V00ZX HONDA WAVE 100	53205KTLV00ZX	1	233,175đ
4	Nắp sau tay lái 53206-KTL-640 HONDA WAVE 100	53206KTL640	1	99,188đ
5	Chấn bunn A trước*NHB55P* 61100-KTL-640YQ HONDA WAVE 100	61100KTL640YQ	1	218,575đ
6	Chấn bunn B trước 61200-KTL-640 HONDA WAVE 100	61200KTL640	1	86,487đ
7	Bộ ốp yếm phải *NH411M* 64200-KWY-A00ZA HONDA WAVE 100	64200KWYA00ZA	1	248,824đ
8	Bộ ốp yếm trái *NH411M* 64250-KWY-A00ZA HONDA WAVE 100	64250KWYA00ZA	1	175,272đ

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
9	Bộ mặt nạ trước *NHB55P* 64300-KWY-A40ZC HONDA WAVE	64300KWYA40ZC	1	336,458đ
10	Ốp ống yếm chính 64320-KTL-680 HONDA WAVE 100	64320KTL680	1	74,807đ
11	Tấm ốp trung tâm phải 64350-KTL-740 HONDA WAVE 100	64350KTL740	1	101,720đ
12	Tấm ốp trung tâm trái 64360-KTL-740 HONDA WAVE 100	64360KTL740	1	103,785đ
13	Cánh yếm phải*NHB55P* 64430-KTL-640YA HONDA WAVE 100	64430KTL640YA	1	198,746đ
14	Bộ ốp sườn phải *NHB55P* 64600-KWY-A40ZC HONDA WAVE	64600KWYA40ZC	1	286,193đ
15	Bộ ốp sườn trái *NHB55P* 64650-KWY-A40ZC HONDA WAVE	64650KWYA40ZC	1	286,193đ
16	Bộ cánh yếm trái *NHB55P* 64770-KWY-A40ZC HONDA WAVE	64770KWYA40ZC	1	234,738đ
17	Ốp đuôi sau*NHB55P* 83510-KTL-640YN HONDA WAVE 100	83510KTL640YN	1	70,650đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống [DOV Panel](#) — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

[Tất cả phụ tùng HONDA](#) · [Phụ tùng WAVE](#) · [Tất cả sơ đồ EPC](#)

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

- Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.
- Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
- Tra STT trong bảng bên trên để lấy **Mã SKU** chính xác.
- Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại <https://wiki.dov.vn/epc/bo-nhua-dan-vo-wave-alpha-nam-2016-mau-den-nh-b55-trang-t10--EPCDOV0000384> để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ NHỰA - DÀN VẠNG WAVE ALPHA NĂM 2016 MÀU ĐEN NH - B55 TRƯỜNG T10 (EPCDOV0000384). Truy cập ngày 05/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/epc/bo-nhua-dan-vo-wave-alpha-nam-2016-mau-den-nh-b55-trang-t10--EPCDOV0000384>

MLA (9th ed.):

"Sơ đồ EPC: BỘ NHỰA - DÀN VẠNG WAVE ALPHA NĂM 2016 MÀU ĐEN NH - B55 TRƯỜNG T10 (EPCDOV0000384)." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-05,

<https://wiki.dov.vn/epc/bo-nhua-dan-vo-wave-alpha-nam-2016-mau-den-nh-b55-trang-t10--EPCDOV0000384>.
Truy cập 05/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ NHỰA - DÀN VỎ WAVE ALPHA NĂM 2016 MÀU ĐEN NH - B55 TRẮNG T10 (EPCDOV0000384)." Cập nhật 2026-08-05.
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-nhua-dan-vo-wave-alpha-nam-2016-mau-den-nh-b55-trang-t10--EPCDOV0000384>.

Tài liệu này

Sơ đồ EPC: BỘ NHỰA - DÀN VỎ WAVE ALPHA NĂM
2016 MÀU ĐEN NH - B55 TRẮNG T10
(EPCDOV0000384)

Cập nhật lần cuối
05/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ nhà sản xuất.