

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ NHỰA - DÀN VỎ WAVE RSX 100 NĂM 2008 MÀU XANH ĐẬM - B206 Y1 Y2

Sơ đồ EPC · BỘ NHỰA WAVE · Dùng cho HONDA WAVE (2008)

Sơ đồ online:

<https://wiki.dov.vn/epc/bo-nhua-dan-vo-wave-rsx-100-nam-2008-mau-xanh-dam-b206-y1-y2--EPCDOV0000179> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ tùng: 17 chi tiết	Có giá tham khảo: 17/17	Tổng giá trị: 3,469,858đ
----------------------------------	----------------------------	-----------------------------

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (07/08/2026). Giá có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

EPC · BỘ NHỰA - DÀN VỎ WAVE RSX 100 NĂM 2008 MÀU XANH ĐẬM - B206 Y1 Y2



Mã EPC	EPCDOV0000179
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	WAVE
Năm SX	2008
Loại hệ thống	FRAME
Danh mục	BỘ NHỰA WAVE
Số phụ tùng	17 chi tiết
Tổng giá trị	3,469,858đ



Quét xem sơ đồ online

Danh sách phụ tùng chi tiết (17 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC **BỘ NHỰA - DÀN VỎ WAVE RSX 100 NĂM 2008 MÀU XANH ĐẬM - B206 Y1 Y2**:

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
1	Nắp trước tay lái *NHA69P* 53205-KVR-V80ZA HONDA WAVE 100	53205KVRV80ZA	1	239,434đ
2	Nắp sau tay lái 53206-KTL-640 HONDA WAVE 100	53206KTL640	1	99,188đ
3	Chấn bunn A trước *B206M* 61100-KVR-V80ZC HONDA WAVE	61100KVRV80ZC	1	271,768đ
4	Chấn bunn B trước 61200-KTL-640 HONDA WAVE 100	61200KTL640	1	86,487đ
5	Bộ ốp yếm phải *B206M* 64200-KVR-V60ZD HONDA WAVE 100	64200KVRV60ZD	1	317,589đ
6	Bộ ốp yếm trái *B206M* 64250-KVR-V60ZD HONDA WAVE 100	64250KVRV60ZD	1	293,888đ
7	Bộ mặt nạ trước *B206M* 64300-KVR-V60ZD HONDA WAVE 100	64300KVRV60ZD	1	293,888đ
8	Ốp ống yếm chính 64320-KVR-V80 HONDA WAVE 100	64320KVRV80	1	69,523đ

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
9	Tấm ốp trung tâm phải 64350-KVL-T10 HONDA WAVE 100	64350KVL T10	1	94,803đ
10	Tấm ốp trung tâm trái 64360-KVL-T10 HONDA WAVE 100	64360KVL T10	1	94,803đ
11	Bộ ốp sườn phải *B206M* 64600-KVR-V60ZD HONDA WAVE 100	64600KVR V60ZD	1	363,410đ
12	Bộ ốp sườn trái *B206M* 64650-KVR-V60ZD HONDA WAVE 100	64650KVR V60ZD	1	363,410đ
13	Bộ cánh yếm phải *B206M* 64700-KVR-V60ZD HONDA WAVE 100	64700KVR V60ZD	1	241,747đ
14	Bộ cánh yếm trái *B206M* 64750-KVR-V60ZD HONDA WAVE 100	64750KVR V60ZD	1	241,747đ
15	Chắn bùn sau 80100-KVL-T10 HONDA WAVE 100	80100KVL T10	1	154,845đ
16	Bộ chắn bùn sau 80110-KVL-T20ZA HONDA WAVE 100	80110KVL T20ZA	1	154,845đ
17	Ốp đuôi sau *B206M* 83510-KVR-V80ZA HONDA WAVE 100	83510KVR V80ZA	1	88,483đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống [DOV Panel](#) — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

[Tất cả phụ tùng HONDA](#) · [Phụ tùng WAVE](#) · [Tất cả sơ đồ EPC](#)

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

- Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.
- Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
- Tra STT trong bảng bên trên để lấy **Mã SKU** chính xác.
- Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại <https://wiki.dov.vn/epc/bo-nhua-dan-vo-wave-rsx-100-nam-2008-mau-xanh-dam-b206-y1-y2--EPCDOV0000179> để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ NHỰA - DÀN V WAVE RSX 100 NĂM 2008 MÀU XANH ĐẬM - B206 Y1 Y2 (EPCDOV0000179). Truy cập ngày 07/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/epc/bo-nhua-dan-vo-wave-rsx-100-nam-2008-mau-xanh-dam-b206-y1-y2--EPCDOV0000179>

MLA (9th ed.):

"Sơ đồ EPC: BỘ NHỰA - DÀN V WAVE RSX 100 NĂM 2008 MÀU XANH ĐẬM - B206 Y1 Y2 (EPCDOV0000179)." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-07,

<https://wiki.dov.vn/epc/bo-nhua-dan-vo-wave-rsx-100-nam-2008-mau-xanh-dam-b206-y1-y2--EPCDOV0000179>
. Truy cập 07/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ NHỰA - DÀN VỎ WAVE RSX 100 NĂM 2008 MÀU XANH ĐẬM - B206 Y1 Y2 (EPCDOV0000179)." Cập nhật 2026-08-07.

<https://wiki.dov.vn/epc/bo-nhua-dan-vo-wave-rsx-100-nam-2008-mau-xanh-dam-b206-y1-y2--EPCDOV0000179>
.

Tài liệu này

Sơ đồ EPC: BỘ NHỰA - DÀN VỎ WAVE RSX 100
NĂM 2008 MÀU XANH ĐẬM - B206 Y1 Y2
(EPCDOV0000179)

Cập nhật lần cuối
07/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ nhà sản xuất.