

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ NHỰA - DÀN VỎ WAVE S 100 NĂM 2007 MÀU ĐỎ - 313 W8W9

Sơ đồ EPC · BỘ NHỰA WAVE · Dùng cho HONDA WAVE (2007)

Sơ đồ online:

<https://wiki.dov.vn/epc/bo-nhua-dan-vo-wave-s-100-nam-2007-mau-do-313-w8w9--EPCDOV0000154> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ tùng: 18 chi tiết	Có giá tham khảo: 18/18	Tổng giá trị: 4,090,089đ
--------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (07/08/2026). Giá có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

EPC · BỘ NHỰA - DÀN VỎ WAVE S 100 NĂM 2007 MÀU ĐỎ - 313 W8W9



Mã EPC	EPCDOV0000154
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	WAVE
Năm SX	2007
Loại hệ thống	FRAME
Danh mục	BỘ NHỰA WAVE
Số phụ tùng	18 chi tiết
Tổng giá trị	4,090,089đ



Quét xem sơ đồ online

Danh sách phụ tùng chi tiết (18 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC **BỘ NHỰA - DÀN VỎ WAVE S 100 NĂM 2007 MÀU ĐỎ - 313 W8W9**:

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
1	Bộ đèn & chấn bụn sau 33700-KTL-642 HONDA WAVE	33700KTL642	1	545,114đ
2	Bộ chóa đèn & chấn bụn sau 33710-KTL-641 HONDA WAVE 100	33710KTL641	1	308,208đ
3	Nắp trước tay lái *R313C* 53205-KTL-V00ZM HONDA WAVE 100	53205KTLV00ZM	1	249,647đ
4	Nắp trước tay lái *R313C* 53205-KVR-920ZL HONDA WAVE	53205KVR920ZL	1	251,228đ
5	Nắp sau tay lái 53206-KTL-640 HONDA WAVE 100	53206KTL640	1	99,188đ
6	Chấn bụn A trước *R313C* 61100-KTL-640YA HONDA WAVE 100	61100KTL640YA	1	239,018đ
7	Chấn bụn B trước 61200-KTL-640 HONDA WAVE 100	61200KTL640	1	86,487đ
8	Bộ ốp yếm phải *NHA62M* 64200-KVR-970ZA HONDA WAVE 100	64200KVR970ZA	1	207,569đ

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
9	Bộ ốp yếm trái *NHA62M* 64250-KVR-970ZA HONDA WAVE 100	64250KVR970ZA	1	203,440đ
10	Bộ mặt nạ trước *R313C* 64300-KVR-V40ZB HONDA WAVE 100	64300KVRV40ZB	1	211,727đ
11	Ốp ống yếm chính 64320-KTL-640 HONDA WAVE 100	64320KTL640	1	76,885đ
12	Tấm ốp trung tâm phải 64350-KTL-740 HONDA WAVE 100	64350KTL740	1	101,720đ
13	Tấm ốp trung tâm trái 64360-KTL-740 HONDA WAVE 100	64360KTL740	1	103,785đ
14	Bộ ốp sườn phải *R313C* 64600-KVR-V40ZB HONDA WAVE 100	64600KVRV40ZB	1	349,190đ
15	Bộ ốp sườn trái *R313C* 64650-KVR-V40ZB HONDA WAVE 100	64650KVRV40ZB	1	350,770đ
16	Bộ cánh yếm phải *R313C* 64750-KVR-V40ZB HONDA WAVE 100	64750KVRV40ZB	1	314,429đ
17	Bộ cánh yếm trái *R313C* 64770-KVR-V40ZB HONDA WAVE 100	64770KVRV40ZB	1	314,429đ
18	Ốp đuôi sau *R313C* 83510-KTL-640YA HONDA WAVE 100	83510KTL640YA	1	77,255đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống [DOV Panel](#) — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

[Tất cả phụ tùng HONDA](#) · [Phụ tùng WAVE](#) · [Tất cả sơ đồ EPC](#)

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.
2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy **Mã SKU** chính xác.
4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại <https://wiki.dov.vn/epc/bo-nhua-dan-vo-wave-s-100-nam-2007-mau-do-313-w8w9--EPCDOV0000154> để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ NHỰA - DÀN VẠNG WAVE S 100 NĂM 2007 MÀU ĐEN - 313 W8W9 (EPCD0V0000154). Truy cập ngày 07/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/epc/bo-nhua-dan-vo-wave-s-100-nam-2007-mau-do-313-w8w9--EPCD0V0000154>

MLA (9th ed.):

"Sơ đồ EPC: BỘ NHỰA - DÀN VẠ WAVE S 100 NĂM 2007 MÀU ĐỎ - 313 W8W9 (EPCDOV0000154)." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-07,
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-nhua-dan-vo-wave-s-100-nam-2007-mau-do-313-w8w9--EPCDOV0000154>. Truy cập 07/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ NHỰA - DÀN VẠ WAVE S 100 NĂM 2007 MÀU ĐỎ - 313 W8W9 (EPCDOV0000154)." Cập nhật 2026-08-07.
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-nhua-dan-vo-wave-s-100-nam-2007-mau-do-313-w8w9--EPCDOV0000154>.

Tài liệu này

Sơ đồ EPC: BỘ NHỰA - DÀN VỎ WAVE S 100 NĂM 2007 MÀU ĐỎ - 313 W8W9 (EPCDOV0000154)

Cập nhật lần cuối
07/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ nhà sản xuất.