

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ NHỰA - DÀN VỎ XE VARIO 2023 - PHIÊN BẢN TIÊU CHUẨN - MÀU ĐEN BẠC NHB25

Sơ đồ EPC · BỘ NHỰA VARIO · Dùng cho HONDA VARIO (2023)

Sơ đồ online:

<https://wiki.dov.vn/epc/bo-nhua-dan-vo-xe-vario-2023-phi-n-ban-tieu-chuan-mau-den-bac-nhb25--EPCDOV0000792> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thông kê nhanh

Tổng số phụ tùng: 39 chi tiết	Có giá tham khảo: 39/39	Tổng giá trị: 6,722,653đ
----------------------------------	----------------------------	-----------------------------

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (05/08/2026). Giá có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

EPC · BỘ NHỰA - DÀN VỎ XE VARIO 2023 - PHIÊN BẢN TIÊU CHUẨN - MÀU ĐEN BẠC NHB25



Mã EPC	EPCDOV0000792
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	VARIO
Năm SX	2023
Loại hệ thống	FRAME
Danh mục	BỘ NHỰA VARIO
Số phụ tùng	39 chi tiết
Tổng giá trị	6,722,653đ



Quét xem sơ đồ online

Danh sách phụ tùng chi tiết (39 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC **BỘ NHỰA - DÀN VỎ XE VARIO 2023 - PHIÊN BẢN TIÊU CHUẨN - MÀU ĐEN BẠC NHB25**:

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
1	Ốp sườn cạnh trái B*NHB18M* 83630-K2S-N00ZJ HONDA VARIO 160	83630K2SN00ZJ	1	200,667đ
2	Ốp sườn cạnh phải B*NH1* 83530-K2S-N00ZG HONDA VARIO 160	83530K2SN00ZG	1	203,546đ
3	Bộ ốp nhựa sau tay lái *NH1* 53280-K2S-N00ZB HONDA VARIO 160	53280K2SN00ZB	1	73,726đ
4	Bộ nắp trước tay lái*NH1* 53290-K2S-V00ZA HONDA VARIO 160	53290K2SV00ZA	1	71,102đ
5	Bộ ốp sườn trái *NHB25M* 83550-K2S-V00ZE HONDA VARIO 160	83550K2SV00ZE	1	655,514đ
6	Bộ ốp sườn phải *NHB25M* 83450-K2S-V00ZE HONDA VARIO 160	83450K2SV00ZE	1	655,514đ
7	Ốp nhựa trung tâm *NH1* 80151-K2S-V00ZB HONDA VARIO 160	80151K2SV00ZB	1	84,945đ

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
8	Mặt nạ trước*NHB25M* 64301-K2S-V00ZQ HONDA VARIO 202	64301K2SV00ZQ	1	210,146đ
9	Ốp trước bên dưới*NH1* 64308-K2S-N00ZB HONDA VARIO 160	64308K2SN00ZB	1	99,370đ
10	Mặt nạ trước *NH1* 64302-K2S-T00ZA HONDA VARIO 160	64302K2ST00ZA	1	169,066đ
11	Bộ ốp trước bên trong*NH1* 64304-K2S-N00ZB HONDA VARIO 160	64304K2SN00ZB	1	51,466đ
12	Ốp trong dưới*NH1* 81141-K2S-V00ZB HONDA VARIO 160	81141K2SV00ZB	1	314,429đ
13	Ốp trong dưới*NHB25M* 81142-K2S-N00ZS HONDA VARIO 160	81142K2SN00ZS	1	341,381đ
14	Ốp sườn cạnh trái *NH1* 83620-K2S-N00ZB HONDA VARIO 160	83620K2SN00ZB	1	66,815đ
15	Ốp sàn bên trái*NHB25M* 64432-K2S-N00ZT HONDA VARIO 160	64432K2SN00ZT	1	171,492đ
16	Ốp trước trái *NHB25M* 64601-K2S-V00ZE HONDA VARIO 160	64601K2SV00ZE	1	208,567đ
17	Nắp trên tay lái trái *NHB25M* 53209-K2S- N00ZK HONDA VARIO 160	53209K2SN00ZK	1	185,916đ
18	Ốp sàn dưới trái *NH1* 64360-K2S-N00ZB HONDA VARIO 160	64360K2SN00ZB	1	153,862đ
19	Ốp sườn cạnh phải *NH1* 83520-K2S-N00ZB HONDA VARIO 160	83520K2SN00ZB	1	67,773đ
20	Ốp sàn bên phải *NHB25M* 64431-K2S-N00ZT HONDA VARIO 160	64431K2SN00ZT	1	171,492đ
21	Ốp trước phải *NHB25M* 64501-K2S-V00ZE HONDA VARIO 160	64501K2SV00ZE	1	211,560đ
22	Nắp trên tay lái phải *NHB25M* 53208-K2S- N00ZK HONDA VARIO 160	53208K2SN00ZK	1	177,903đ
23	Ốp sàn dưới phải *NH1* 64350-K2S-N00ZB HONDA VARIO 160	64350K2SN00ZB	1	153,862đ
24	Ốp giữa đuôi sau *NH1* 83750-K2S-N00ZA HONDA VARIO 160	83750K2SN00ZA	1	232,395đ
25	Ốp chắn bùn sau trên*NH1* 80103-K59-A70ZA HONDA VARIO 160	80103K59A70ZA	1	38,599đ
26	Tấm ốp sàn dưới *NH1* 64340-K2S-N00ZB HONDA VARIO 160	64340K2SN00ZB	1	163,478đ
27	Bộ chắn bùn sau A *TYPE1* 80100-K59-T10ZA HONDA VARIO 160	80100K59T10ZA	1	144,245đ
28	Bộ chắn bùn trước *NHB25M* 61110-K2S- V00ZB HONDA VARIO 160	61110K2SV00ZB	1	379,210đ
29	Bộ ốp ống yếm trái *NH1* 64303-K2S-V00ZA HONDA VARIO 160	64303K2SV00ZA	1	97,964đ
30	Nẹp giảm xóc trước trái*NH1* 64420-K2S- N00ZB HONDA VARIO 160	64420K2SN00ZB	1	45,678đ
31	Nẹp giảm xóc trước phải*NH1* 64320-K2S- N00ZB HONDA VARIO 160	64320K2SN00ZB	1	45,032đ
32	Nắp mở hộp chứa đồ bên trong*NHB25M* 81130-K2S-N00ZS HONDA VARIO 160	81130K2SN00ZS	1	221,177đ

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
33	Nắp ắc quy *NH1* 64460-K2S-N00ZB HONDA VARIO 160	64460K2SN00ZB	1	64,027đ
34	Ốp sàn để chân *NH1* 64310-K2S-N00ZB HONDA VARIO 160	64310K2SN00ZB	1	198,865đ
35	Bộ chấn bunn B trước 61200-K2S-V00 HONDA VARIO 202	61200K2SV00	1	78,535đ
36	Hộp chứa đồ trên bên trong 81136-K2S-N00 HONDA VARIO 160	81136K2SN00	1	41,329đ
37	Chấn bunn sau bên trong 80101-K2S-N00 HONDA VARIO 160	80101K2SN00	1	144,245đ
38	Chấn bunn sau C 80107-K2S-N00 HONDA VARIO 160	80107K2SN00	1	80,583đ
39	Ốp chấn bunn sau dưới 80104-K59-A70 HONDA VARIO 160	80104K59A70	1	47,177đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống [DOV Panel](#) — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng VARIO · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

- Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.
- Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
- Tra STT trong bảng bên trên để lấy **Mã SKU** chính xác.
- Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại <https://wiki.dov.vn/epc/bo-nhua-dan-vo-xe-vario-2023-phiên-bản-tiêu-chuẩn-màu-đen-bạc-nhb25--EPCDOV0000792> để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ NHỰA - DÀN VẼ XE VARIO 2023 - PHIÊN BẢN TIÊU CHUẨN - MÀU ĐEN BẠC NHB25 (EPCDOV0000792). Truy cập ngày 05/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/epc/bo-nhua-dan-vo-xe-vario-2023-phiên-bản-tiêu-chuẩn-màu-đen-bạc-nhb25--EPCDOV0000792>

MLA (9th ed.):

"Sơ đồ EPC: BỘ NHỰA - DÀN VẼ XE VARIO 2023 - PHIÊN BẢN TIÊU CHUẨN - MÀU ĐEN BẠC NHB25 (EPCDOV0000792)." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-05, <https://wiki.dov.vn/epc/bo-nhua-dan-vo-xe-vario-2023-phiên-bản-tiêu-chuẩn-màu-đen-bạc-nhb25--EPCDOV0000792>. Truy cập 05/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ NHỰA - DÀN VỎ XE VARIO 2023 - PHIÊN BẢN TIÊU CHUẨN - MÀU ĐEN BẠC NHB25 (EPCDOV0000792)." Cập nhật 2026-08-05.
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-nhua-dan-vo-xe-vario-2023-phien-ban-tieu-chuan-mau-den-bac-nhb25--EPCDOV0000792>.

Tài liệu này

Sơ đồ EPC: BỘ NHỰA - DÀN VỎ XE VARIO 2023 - PHIÊN BẢN TIÊU CHUẨN - MÀU ĐEN BẠC NHB25 (EPCDOV0000792)

Cập nhật lần cuối
05/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ nhà sản xuất.