

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG 04 TRỤC CAM, XÍCH CAM YAMAHA T110SEC JUPITER-MX ĐỎ CỜ 2006 (4B21) (A)

Sơ đồ EPC · CATALOGUE T110SEC JUPITER-MX ĐỎ CỜ 2006 ĐỎ CỜ (4B21) (A)

Sơ đồ online:


<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-04-truc-cam-xich-cam-yamaha-t110sec-jupiter-mx-do-co-2006-4b21-a--YAXMGROUPCTLAA00043> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ tùng: 16 chi tiết	Có giá tham khảo: 0/16	Tổng giá trị: —
-------------------------------	------------------------	-----------------

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (08/08/2026). Giá có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

EPC · BỘ PHỤ TÙNG 04 TRỤC CAM, XÍCH CAM YAMAHA T110SEC JUPITER-MX ĐỎ CỜ 2006 (4B21) (A)



Mã EPC	YAXMGROUPCTLAA00043
Thương hiệu	YAMAHA
Loại hệ thống	ENGINE
Danh mục	CATALOGUE T110SEC JUPITER-MX ĐỎ CỜ 2006 ĐỎ CỜ (4B21) (A)
Số phụ tùng	16 chi tiết



Quét xem sơ đồ online

Danh sách phụ tùng chi tiết (16 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC **BỘ PHỤ TÙNG 04 TRỤC CAM, XÍCH CAM YAMAHA T110SEC JUPITER-MX ĐỎ CỜ 2006 (4B21) (A):**

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
1	Cụm Trục Cam 5VTE21700000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	5VTE21700000	1	—
2	Vòng Đệm 932101080500 YAMAHA JUPITER MX	932101080500	1	—
3	Vòng Bi 93306002Y900 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	93306002Y900	1	—
4	Tấm Chặn Ấc Cờ 4YSE111F0000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	4YSE111F0000	1	—
5	Bu Lông 913170601200 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	913170601200	1	—
6	Nhông Cam 5TNE21760000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	5TNE21760000	1	—
7	Vòng Đệm 902010832600 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	902010832600	1	—
8	Bu Lông 901010859000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	901010859000	1	—

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
9	Xích Cam 94568A708600 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	94568A708600	1	—
10	Dẫn Hướng Xích Cam 5TNE22310000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	5TNE22310000	1	—
11	Dẫn Hướng Xích Cam 5TNE22410000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	5TNE22410000	1	—
12	Bu Lông 913170601600 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	913170601600	1	—
13	Bộ Tăng Cam 5TNE22101000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	5TNE22101000	1	—
14	Đệm 5SDE22130100 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	5SDE22130100	1	—
15	Đệm 904300601400 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	904300601400	1	—
16	Bu Lông 913170601800 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	913170601800	1	—

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống [DOV Panel](#) — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

[Tất cả phụ tùng YAMAHA](#) · [Tất cả sơ đồ EPC](#)

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

- Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.
- Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
- Tra STT trong bảng bên trên để lấy **Mã SKU** chính xác.
- Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-04-truc-cam-xich-cam-yamaha-t110sec-jupiter-mx-do-co-2006-4b21-a--YAXMGROUPCTLAA00043> để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG 04 TRỤC CAM, XÍCH CAM YAMAHA T110SEC JUPITER-MX ĐẠ CỜ 2006 (4B21) (A) (YAXMGROUPCTLAA00043). Truy cập ngày 08/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-04-truc-cam-xich-cam-yamaha-t110sec-jupiter-mx-do-co-2006-4b21-a--YAXMGROUPCTLAA00043>

MLA (9th ed.):

"Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG 04 TRỤC CAM, XÍCH CAM YAMAHA T110SEC JUPITER-MX ĐẠ CỜ 2006 (4B21) (A) (YAXMGROUPCTLAA00043)." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-08, <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-04-truc-cam-xich-cam-yamaha-t110sec-jupiter-mx-do-co-2006-4b21-a--YAXMGROUPCTLAA00043>. Truy cập 08/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG 04 TRỤC CAM, XÍCH CAM YAMAHA T110SEC JUPITER-MX ĐỒ CỜ 2006 (4B21) (A) (YAXMGROUPCTLAA00043)." Cập nhật 2026-08-08.
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-04-truc-cam-xich-cam-yamaha-t110sec-jupiter-mx-do-co-2006-4b21-a--YAXMGROUPCTLAA00043>.

Tài liệu này

Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG 04 TRỤC CAM, XÍCH CAM YAMAHA T110SEC JUPITER-MX ĐỒ CỜ 2006 (4B21) (A) (YAXMGROUPCTLAA00043)

Cập nhật lần cuối
08/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ nhà sản xuất.