

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG 30 ĐỂ CHÂN
YAMAHA T105SE SIRIUS XANH
LỤC 2000 (5HU1) (B)

Sơ đồ EPC · CATALOGUE T105SE SIRIUS XANH LỤC 2000
XANH LỤC (5HU1) (B)

Sơ đồ online:


<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-30-de-chan-yamaha-t105se-sirius-xanh-luc-2000-5hu1-b--YAXMGROUPCTLAA00655> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ tùng: 29 chi tiết	Có giá tham khảo: 0/29	Tổng giá trị: —
----------------------------------	---------------------------	-----------------

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (08/08/2026). Giá có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

EPC · BỘ PHỤ TÙNG 30 ĐỂ CHÂN YAMAHA
T105SE SIRIUS XANH LỤC 2000 (5HU1) (B)



Mã EPC	YAXMGROUPCTLAA00655
Thương hiệu	YAMAHA
Loại hệ thống	FRAME
Danh mục	CATALOGUE T105SE SIRIUS XANH LỤC 2000 XANH LỤC (5HU1) (B)
Số phụ tùng	29 chi tiết



Quét xem sơ đồ online

Danh sách phụ tùng chi tiết (29 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC **BỘ PHỤ TÙNG 30 ĐỂ CHÂN YAMAHA T105SE SIRIUS XANH LỤC 2000 (5HU1) (B)**:

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
1	Chân Chống Chính 5HUF71110000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	5HUF71110000	1	—
2	Trục Chân Chống Chính 3XAF71120100 YAMAHA SIRIUS	3XAF71120100	1	—
3	Thanh Nối Lò Xo 5HUF71150000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	5HUF71150000	1	—
4	Lò Xo Kéo Chân Chống 905062905400 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	905062905400	1	—
5	Vòng Phanh 934301200800 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	934301200800	1	—
6	Cần Phanh 5HUF72110000 YAMAHA SIRIUS	5HUF72110000	1	—
7	Lò Xo Cần Phanh 905062004100 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	905062004100	1	—
8	Tì Nối Phanh Sau 5HUF72310000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	5HUF72310000	1	—
10	Lò Xo 905011024500 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	905011024500	1	—

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
11	Chốt 902491200800 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	902491200800	1	—
12	Ốc Tai Hồng Tăng Phanh 901750601300 YAMAHA FREEGO S	901750601300	1	—
13	Chốt Chê 914012001200 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	914012001200	1	—
14	Vòng Đệm 929070660000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	929070660000	1	—
15	Chân Chống Cạnh 5HUF73110000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	5HUF73110000	1	—
16	Bu Lông 901090803400 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	901090803400	1	—
17	Đai Ốc 953070870000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	953070870000	1	—
18	Lò Xo Chân Chống Cạnh 905062504700 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	905062504700	1	—
19	Giá Để Chân Trước 4STF74110000 YAMAHA SIRIUS	4STF74110000	1	—
20	Bu Lông 958270801600 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	958270801600	1	—
21	Cao Su Để Chân Trước 2ETF74130000 YAMAHA SIRIUS	2ETF74130000	1	—
22	Cụm Để Chân Sau (Trái) 5HUF74300000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	5HUF74300000	1	—
26	Cụm Để Chân Sau (Phải) 5HUF74400000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	5HUF74400000	1	—
27	Cao Su Để Chân Sau 5HUF74330000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	5HUF74330000	1	—
28	Bu Lông 90109066F100 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	90109066F100	1	—
29	Đai Ốc Tụ Hãm 956070610000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	956070610000	1	—
30	Giá Để Chân Sau (Trái) 5HUF74520000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	5HUF74520000	1	—
31	Giá Để Chân Sau (Phải) 5HUF74620000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	5HUF74620000	1	—
32	Bu Lông 970271002000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	970271002000	1	—
33	Đệm 929071060000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	929071060000	1	—

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống [DOV Panel](#) — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

[Tất cả phụ tùng YAMAHA](#) · [Tất cả sơ đồ EPC](#)

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.
2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy **Mã SKU** chính xác.
4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-30-de-chan-yamaha-t105se-sirius-xanh-luc-2000-5hu1-b--YAXMGROUPCTLAA00655> để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG 30 ĐỂ CHÂN YAMAHA T105SE SIRIUS XANH LỤC 2000 (5HU1) (B) (YAXMGROUPCTLAA00655). Truy cập ngày 08/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-30-de-chan-yamaha-t105se-sirius-xanh-luc-2000-5hu1-b--YAXMGROUPCTLAA00655>

MLA (9th ed.):

"Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG 30 ĐỂ CHÂN YAMAHA T105SE SIRIUS XANH LỤC 2000 (5HU1) (B) (YAXMGROUPCTLAA00655)." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-08, <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-30-de-chan-yamaha-t105se-sirius-xanh-luc-2000-5hu1-b--YAXMGROUPCTLAA00655>. Truy cập 08/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG 30 ĐỂ CHÂN YAMAHA T105SE SIRIUS XANH LỤC 2000 (5HU1) (B) (YAXMGROUPCTLAA00655)." Cập nhật 2026-08-08. <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-30-de-chan-yamaha-t105se-sirius-xanh-luc-2000-5hu1-b--YAXMGROUPCTLAA00655>.

Tài liệu này

Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG 30 ĐỂ CHÂN YAMAHA T105SE SIRIUS XANH LỤC 2000 (5HU1) (B) (YAXMGROUPCTLAA00655)

Cập nhật lần cuối
08/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ nhà sản xuất.