

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG 31 TẮM CHẮN YAMAHA T105SE SIRIUS XANH LỤC 2000 (5HU1) (B)

Sơ đồ EPC · CATALOGUE T105SE SIRIUS XANH LỤC 2000 XANH LỤC (5HU1) (B)

Sơ đồ online:


<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-31-tam-chan-yamaha-t105se-sirius-xanh-luc-2000-5hu1-b--YAXMGROUPCTLAA00656> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ tùng: 31 chi tiết	Có giá tham khảo: 0/31	Tổng giá trị: —
-------------------------------	------------------------	-----------------

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (08/08/2026). Giá có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

EPC · BỘ PHỤ TÙNG 31 TẮM CHẮN YAMAHA T105SE SIRIUS XANH LỤC 2000 (5HU1) (B)



Mã EPC	YAXMGROUPCTLAA00656
Thương hiệu	YAMAHA
Loại hệ thống	FRAME
Danh mục	CATALOGUE T105SE SIRIUS XANH LỤC 2000 XANH LỤC (5HU1) (B)
Số phụ tùng	31 chi tiết



Quét xem sơ đồ online

Danh sách phụ tùng chi tiết (31 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC **BỘ PHỤ TÙNG 31 TẮM CHẮN YAMAHA T105SE SIRIUS XANH LỤC 2000 (5HU1) (B)**:

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
1	Yếm Trái 5ERF83110010 YAMAHA SIRIUS	5ERF83110010	1	—
2	Tem 5HUF83911000 YAMAHA SIRIUS	5HUF83911000	1	—
7	Yếm Phải 5ERF83120010 YAMAHA SIRIUS	5ERF83120010	1	—
8	Tem Xe(Lục-0266) 5HUF83381000 YAMAHA SIRIUS	5HUF83381000	1	—
9	Tem Yếm Phải(Lục-0266) 5HUF83921000 YAMAHA SIRIUS	5HUF83921000	1	—
10	Ống Chống 90387060G700 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	90387060G700	1	—
11	Vít Có Đệm 901590608500 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	901590608500	1	—
12	Cao Su Giảm Chấn 904801339800 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	904801339800	1	—
14	Giá Đỡ Yếm 5HUF83210000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	5HUF83210000	1	—
15	Bu Lông 970070602000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	970070602000	1	—

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
16	Vòng Đệm 929070660000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	929070660000	1	—
17	Ốp Thân Trái 5ERF83850010 YAMAHA SIRIUS	5ERF83850010	1	—
18	Tem Ốp Trái(Lục-0266) 5HUF83931000 YAMAHA SIRIUS	5HUF83931000	1	—
20	Ốp Thân Phải 5ERF83950010 YAMAHA SIRIUS	5ERF83950010	1	—
21	Tem 5HUF83941000 YAMAHA SIRIUS	5HUF83941000	1	—
22	Giả Giảm Chấn 5HUF33980000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	5HUF33980000	1	—
23	Vít 901500602100 YAMAHA EXCITER RC	901500602100	1	—
24	Vòng Đệm Phẳng 902010655700 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	902010655700	1	—
25	Đệm Giảm Chấn 904801386400 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	904801386400	1	—
26	Đệm Giảm Chấn 904801841800 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	904801841800	1	—
27	Vòng Đệm Phẳng 90201064K600 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	90201064K600	1	—
28	Vít 985070601000 YAMAHA SIRIUS	985070601000	1	—
29	Ốp Bịt Yếm 5HUF842M0000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	5HUF842M0000	1	—
31	Vít Có Đệm 901590616500 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	901590616500	1	—
32	Ốp Nối Sườn 5HUF842N0000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	5HUF842N0000	1	—
33	Vít 901590606700 YAMAHA JUPITER RC	901590606700	1	—
34	Đệm Giảm Chấn 5ERF83710000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	5ERF83710000	1	—
35	Ốp 5HUF83450000 YAMAHA MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA	5HUF83450000	1	—
36	Biểu Tượng (Yếm Trái) 5HUF83680000 YAMAHA SIRIUS	5HUF83680000	1	—
36	Biểu Tượng (Yếm Trái) 5HUF83681000 YAMAHA SIRIUS	5HUF83681000	1	—
36	Biểu Tượng (Yếm Trái) 5HUF83682000 YAMAHA SIRIUS	5HUF83682000	1	—

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống [DOV Panel](#) — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

[Tất cả phụ tùng YAMAHA](#) · [Tất cả sơ đồ EPC](#)

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy **Mã SKU** chính xác.
4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-31-tam-chan-yamaha-t105se-sirius-xanh-luc-2000-5hu1-b--YAXMGROUPCTLAA00656> để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG 31 TẮM CHẮN YAMAHA T105SE SIRIUS XANH LỤC 2000 (5HU1) (B) (YAXMGROUPCTLAA00656). Truy cập ngày 08/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-31-tam-chan-yamaha-t105se-sirius-xanh-luc-2000-5hu1-b--YAXMGROUPCTLAA00656>

MLA (9th ed.):

"Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG 31 TẮM CHẮN YAMAHA T105SE SIRIUS XANH LỤC 2000 (5HU1) (B) (YAXMGROUPCTLAA00656)." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-08, <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-31-tam-chan-yamaha-t105se-sirius-xanh-luc-2000-5hu1-b--YAXMGROUPCTLAA00656>. Truy cập 08/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG 31 TẮM CHẮN YAMAHA T105SE SIRIUS XANH LỤC 2000 (5HU1) (B) (YAXMGROUPCTLAA00656)." Cập nhật 2026-08-08. <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-31-tam-chan-yamaha-t105se-sirius-xanh-luc-2000-5hu1-b--YAXMGROUPCTLAA00656>.

Tài liệu này

Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG 31 TẮM CHẮN YAMAHA T105SE SIRIUS XANH LỤC 2000 (5HU1) (B) (YAXMGROUPCTLAA00656)

Cập nhật lần cuối
08/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ nhà sản xuất.