

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG E-19-21
TRANSMISSION(COUNTERSHAFT) (DCT) GOLD WING 2023
(GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP)

Sơ đồ EPC · CATALOGUE GOLDWING (2023) · Dùng cho HONDA GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP) (2023)

Sơ đồ online:


<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-19-21-transmissioncountershaft-dct-gold-wing-2023-gl1800p-gl1800dp-gl1800dap-gl1800bp-gl1800bdp--EPCNNDOV0000842> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ tùng: 22 chi tiết	Có giá tham khảo: 22/22	Tổng giá trị: 34,063,323đ
----------------------------------	----------------------------	------------------------------

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (07/08/2026). Giá có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

EPC · BỘ PHỤ TÙNG E-19-21
TRANSMISSION(COUNTERSHAFT) (DCT)
GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP)



Mã EPC EPCNNDOV0000842
Thương hiệu HONDA
Dòng xe GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP)
Năm SX 2023
Loại hệ thống ENGINE
Danh mục CATALOGUE GOLDWING (2023)
Số phụ tùng 22 chi tiết
Tổng giá trị 34,063,323đ



Quét xem sơ đồ online

Danh sách phụ tùng chi tiết (22 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC **BỘ PHỤ TÙNG E-19-21 TRANSMISSION(COUNTERSHAFT) (DCT) GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP):**

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
1	Vòng bi giảm chấn hộp số 11369-MKC-A00 HONDA GOLDWING	11369MKCA00	1	104,114đ
2	Trục số thứ cấp 23221-MKC-A00 HONDA GOLDWING	23221MKCA00	1	4,968,129đ
3	Bánh răng số 1 trục thứ cấp 23421-MKC-A00 HONDA GOLDWING	23421MKCA00	1	3,813,129đ
4	Bạc đệm 34x30.2 23423-MKC-A00 HONDA GOLDWING	23423MKCA00	1	896,377đ
5	Bánh răng số 2 trục thứ cấp 23441-MKC-A00 HONDA GOLDWING	23441MKCA00	1	3,738,299đ

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
6	Bạc đệm 32x14 23442-MM5-000 HONDA GOLDWING	23442MM5000	1	347,947đ
7	Bánh răng số 3 trục thứ cấp 23461-MKC-A00 HONDA GOLDWING	23461MKCA00	1	3,738,299đ
8	Bánh răng số 4 trục thứ cấp 23481-MKC-A00 HONDA GOLDWING	23481MKCA00	1	4,258,862đ
9	Bánh răng số 5 trục thứ cấp 23501-MKC-A00 HONDA GOLDWING	23501MKCA00	1	4,197,044đ
10	Bánh răng số 6 trục thứ cấp 23521-MKC-A00 HONDA GOLDWING	23521MKCA00	1	4,197,044đ
11	Bạc đệm 34x37x15 23523-MKC-A00 HONDA GOLDWING	23523MKCA00	1	402,625đ
12	Bánh răng đầu trục thứ cấp 23541-MKC-A00 HONDA GOLDWING	23541MKCA00	1	1,316,051đ
13	Bạc đệm 34x42x5.4 23542-MKC-A00 HONDA GOLDWING	23542MKCA00	1	145,808đ
14	Vòng đệm 25x40x2 90417-HL4-000 HONDA GOLDWING	90417HL4000	1	106,042đ
15	Vòng đệm 34x40x1.5 90462-MKC-A00 HONDA GOLDWING	90462MKCA00	1	67,934đ
16	Vòng đệm 34mm 90463-MKC-A00 HONDA GOLDWING	90463MKCA00	1	129,239đ
17	Vòng đệm 34mm 90464-MKC-A00 HONDA GOLDWING	90464MKCA00	1	96,101đ
18	Vòng đệm 34x47x1.5 90465-MKC-A00 HONDA GOLDWING	90465MKCA00	1	79,532đ
19	Phanh cài 34mm 90601-MKC-A00 HONDA GOLDWING	90601MKCA00	1	84,503đ
20	Vòng bi 37x42x30 91022-MKC-A01 HONDA GOLDWING	91022MKCA01	1	274,924đ
21	Vòng bi 25x62x17 91024-MKC-A01 HONDA GOLDWING	91024MKCA01	1	527,072đ
22	Vòng bi 28x68x18 91025-MKC-A01 HONDA GOLDWING	91025MKCA01	1	574,248đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống [DOV Panel](#) — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

[Tất cả phụ tùng HONDA](#) · [Phụ tùng GOLD WING 2023 \(GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP\)](#) · [Tất cả sơ đồ EPC](#)

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

- Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.
- Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy **Mã SKU** chính xác.
4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-19-21-transmissioncountershaft-dct-gold-wing-2023-gl1800p-gl1800dp-gl1800dap-gl1800bp-gl1800bdp--EPCNNDOV0000842> để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-19-21 TRANSMISSION(COUNTERSHAFT) (DCT) GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP) (EPCNNDOV0000842). Truy cập ngày 07/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-19-21-transmissioncountershaft-dct-gold-wing-2023-gl1800p-gl1800dp-gl1800dap-gl1800bp-gl1800bdp--EPCNNDOV0000842>

MLA (9th ed.):

"Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-19-21 TRANSMISSION(COUNTERSHAFT) (DCT) GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP) (EPCNNDOV0000842)." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-07, <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-19-21-transmissioncountershaft-dct-gold-wing-2023-gl1800p-gl1800dp-gl1800dap-gl1800bp-gl1800bdp--EPCNNDOV0000842>. Truy cập 07/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-19-21 TRANSMISSION(COUNTERSHAFT) (DCT) GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP) (EPCNNDOV0000842)." Cập nhật 2026-08-07. <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-19-21-transmissioncountershaft-dct-gold-wing-2023-gl1800p-gl1800dp-gl1800dap-gl1800bp-gl1800bdp--EPCNNDOV0000842>.

Tài liệu này

Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-19-21 TRANSMISSION(COUNTERSHAFT) (DCT) GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP) (EPCNNDOV0000842)

Cập nhật lần cuối
07/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ nhà sản xuất.