

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG E-2 CYLINDER HEAD CB1000R 2023

Sơ đồ EPC · CATALOGUE CB1000R (2023) · Dùng cho HONDA CB1000R (2023)


Sơ đồ online:

<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-2-cylinder-head-cb1000r-2023--EPCNND0V0000164> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thông kê nhanh

Tổng số phụ tùng: 18 chi tiết	Có giá tham khảo: 18/18	Tổng giá trị: 52,923,737đ
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (05/08/2026). Giá có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

EPC · BỘ PHỤ TÙNG E-2 CYLINDER HEAD CB1000R 2023

Mã EPC	EPCNND0V0000164
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	CB1000R
Năm SX	2023
Loại hệ thống	ENGINE
Danh mục	CATALOGUE CB1000R (2023)
Số phụ tùng	18 chi tiết
Tổng giá trị	52,923,737đ



Quét xem sơ đồ online

Danh sách phụ tùng chi tiết (18 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC **BỘ PHỤ TÙNG E-2 CYLINDER HEAD CB1000R 2023**:

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
1	Cụm đầu quy lát 12010-MKJ-E50 HONDA CB 1000	12010MKJE50	1	47,169,558đ
2	Van dẫn hướng 12204-MEL-305 HONDA CB 1000	12204MEL305	1	294,446đ
3	Gioăng đầu quilát 12251-MEL-D21 HONDA CB 1000	12251MELD21	1	1,568,199đ
4	Gioăng lỗ bịt kín 12395-MCJ-000 HONDA CB 1000	12395MCJ000	1	66,699đ
5	Đệm cách thân ga 16211-MKJ-D00 HONDA CB 1000	16211MKJD00	1	432,721đ
6	Đai kẹp Bộ cách ly thân ga 16217-MKJ-D00 HONDA CB 1000	16217MKJD00	1	104,386đ
7	Đai kẹp Bộ cách ly thân ga 16218-MKJ-D00 HONDA CB 1000	16218MKJD00	1	147,465đ
8	Bugì (IMR9E-9HES)(NGK) 31912-MFL-003 HONDA CB 650	31912MFL003	1	701,136đ

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
8	Bugì (VUH27ES)(DENSO) 31922-MEL-003 HONDA CB 1000	31922MEL003	1	928,882đ
9	Bu lông 9x105 90007-MEL-003 HONDA CB 1000	90007MEL003	1	107,700đ
10	Bu lông 6x45.5 90017-MA6-000 HONDA CB 650, REBEL 1100	90017MA6000	1	36,008đ
11	Bu lông 6x39.5 90019-MA6-000 HONDA CB 1000	90019MA6000	1	1,103,487đ
12	BU lông 6x45 90028-GHB-750 HONDA CB 1000	90028GHB750	1	72,254đ
13	Bu lông 8x24 90035-MM5-000 HONDA CB 1000	90035MM5000	1	74,443đ
14	Vòng đệm kín 6.5mm 90463-ML7-000 HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150, AIR BLADE 160, CB 500, CLICK 110, DREAM 110, FUTURE 125, LEAD 125, MSX 125, REBEL 300, REBEL 500, SH 125, SH 150, SH MODE, SUPER CUB, VARIO 160, WAVE 110, WINNER R	90463ML7000	1	18,090đ
15	Chốt 8x24 90701-MG3-000 HONDA CB 1000	90701MG3000	1	58,465đ
16	Chốt định vị 8x20 94301-08200 HONDA LEAD, SH, SPACY	9430108200	1	18,090đ
17	Chốt định vị 10x16 94301-10160 HONDA AIR BLADE, LEAD, PCX, SH, SH MODE	9430110160	1	21,708đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống [DOV Panel](#) — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng CB1000R · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

- Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.
- Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
- Tra STT trong bảng bên trên để lấy **Mã SKU** chính xác.
- Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-2-cylinder-head-cb1000r-2023--EPCNND0V0000164> để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-2 CYLINDER HEAD CB1000R 2023 (EPCNND0V0000164). Truy cập ngày 05/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-2-cylinder-head-cb1000r-2023--EPCNND0V0000164>

MLA (9th ed.):

"Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-2 CYLINDER HEAD CB1000R 2023 (EPCNND0V0000164)." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-05, <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-2-cylinder-head-cb1000r-2023--EPCNND0V0000164>. Truy cập 05/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-2 CYLINDER HEAD CB1000R 2023 (EPCNND0V0000164)." Cập nhật 2026-08-05. <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-2-cylinder-head-cb1000r-2023--EPCNND0V0000164>.

Tài liệu này

Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-2 CYLINDER HEAD
CB1000R 2023 (EPCNND0V0000164)

Cập nhật lần cuối

05/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ nhà sản xuất.