

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM
CHAIN/TENSIONER CB1000R
2023

Sơ đồ EPC · CATALOGUE CB1000R (2023) · Dùng cho HONDA
CB1000R (2023)

Sơ đồ online:


<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-4-cam-chaintensioner-cb1000r-2023--EPCNND0V0000166> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ tùng: 18 chi tiết	Có giá tham khảo: 18/18	Tổng giá trị: 8,298,075đ
--	------------------------------------	------------------------------------

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (05/08/2026). Giá có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

EPC · BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM
CHAIN/TENSIONER CB1000R 2023



Mã EPC	EPCNND0V0000166
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	CB1000R
Năm SX	2023
Loại hệ thống	ENGINE
Danh mục	CATALOGUE CB1000R (2023)
Số phụ tùng	18 chi tiết
Tổng giá trị	8,298,075đ



Quét xem sơ đồ online

Danh sách phụ tùng chi tiết (18 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC **BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM CHAIN/TENSIONER CB1000R 2023**:

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
1	Bánh răng cam 14321-MEL-000 HONDA CB 1000	14321MEL000	1	818,263đ
2	Xích cam (84mắt) 14401-MAS-013 HONDA CB 1000	14401MAS013	1	2,347,809đ
3	Cần căng xích cam 14510-MFA-D00 HONDA CB 1000	14510MFAD00	1	1,260,741đ
4	Bộ nâng cần căng xích cam 14520-MFN-D01 HONDA CB 1000	14520MFND01	1	1,630,016đ
5	Gioăng cụm căng xích cam 14525-MFA-D01 HONDA CB 1000	14525MFAD01	1	73,090đ
6	Dẫn hướng xích cam B 14546-MCJ-000 HONDA CB 1000	14546MCJ000	1	489,657đ
7	Dẫn hướng A xích cam 14620-MW0-003 HONDA CB 1000	14620MW0003	1	967,924đ

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
8	Bạc đệm 6mm 14626-MCJ-000 HONDA CB 1000	14626MCJ000	1	74,443đ
9	Bu lông bắt cần tăng xích cam 90022-MFN-D00 HONDA CB 1000	90022MFND00	1	118,755đ
10	Bu lông 6x10 90028-GHB-610 HONDA CB 1000	90028GHB610	1	53,968đ
11	Bu lông S-NSHF 6x25 90028-GHB-680 HONDA CB 500, REBEL 500	90028GHB680	1	97,758đ
12	Bu lông 7x10.5 90082-HA0-000 HONDA CB 650, REBEL 1100	90082HA0000	1	58,465đ
13	Bu lông 6x32 90108-MEL-000 HONDA CB 1000	90108MEL000	1	59,649đ
14	Vòng đệm 6mm 90401-MBW-000 HONDA CB 1000	90401MBW000	1	107,700đ
15	Vòng đệm 6mm 90404-HW1-670 HONDA CB 1000, REBEL 1100	90404HW1670	1	62,963đ
16	Vòng đệm 6mm 90408-KW1-900 HONDA CB 1000	90408KW1900	1	33,010đ
17	Vòng đệm 6mm 90442-397-000 HONDA REBEL 500	90442397000	1	33,010đ
18	Bu lông 6x14 95701-060-1400 HONDA Xe Ga, Xe Số	957010601400	1	10,854đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống [DOV Panel](#) — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng CB1000R · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

- Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.
- Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
- Tra STT trong bảng bên trên để lấy **Mã SKU** chính xác.
- Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-4-cam-chaintensioner-cb1000r-2023--EPCNND0V0000166> để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM CHAIN/TENSIONER CB1000R 2023 (EPCNND0V0000166). Truy cập ngày 05/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-4-cam-chaintensioner-cb1000r-2023--EPCNND0V0000166>

MLA (9th ed.):

"Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM CHAIN/TENSIONER CB1000R 2023 (EPCNND0V0000166)." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-05, <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-4-cam-chaintensioner-cb1000r-2023--EPCNND0V0000166>. Truy cập 05/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM CHAIN/TENSIONER CB1000R 2023 (EPCNND0V0000166)." Cập nhật 2026-08-05. <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-4-cam-chaintensioner-cb1000r-2023--EPCNND0V0000166>.

Tài liệu này

Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM CHAIN/TENSIONER CB1000R 2023 (EPCNND0V0000166)

Cập nhật lần cuối
05/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ nhà sản xuất.