

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM
CHAIN/TENSIONER
CBR1000RR(2019)

Sơ đồ EPC · CATALOGUE CBR1000RR (2019) · Dùng cho
HONDA CBR1000RR (2019)

Sơ đồ online:


<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-4-cam-chaintensioner-cbr1000rr2019--EPCNN1DOV0000131> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ tùng: 18 chi tiết	Có giá tham khảo: 18/18	Tổng giá trị: 8,646,728đ
----------------------------------	----------------------------	-----------------------------

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (06/08/2026). Giá có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

EPC · BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM
CHAIN/TENSIONER CBR1000RR(2019)



Mã EPC	EPCNN1DOV0000131
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	CBR1000RR
Năm SX	2019
Loại hệ thống	ENGINE
Danh mục	CATALOGUE CBR1000RR (2019)
Số phụ tùng	18 chi tiết
Tổng giá trị	8,646,728đ



Quét xem sơ đồ online

Danh sách phụ tùng chi tiết (18 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC **BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM CHAIN/TENSIONER CBR1000RR(2019)**:

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
1	Bánh răng cam (34 răng) 14321-MFL-000 HONDA CB	14321MFL000	1	1,161,509đ
2	Xích cam (124 mắt) 14401-MFL-003 HONDA CB	14401MFL003	1	1,476,288đ
3	Cần căng xích cam 14510-MFL-010 HONDA CB	14510MFL010	1	1,130,600đ
4	Cụm căng xích cam 14520-MFL-013 HONDA CB	14520MFL013	1	1,506,382đ
5	Gioăng cụm căng xích cam 14525-MFA-D01 HONDA CB 1000	14525MFAD01	1	73,090đ
6	Cần căng xích cam 14530-MFL-000 HONDA CB	14530MFL000	1	1,213,565đ
7	Dẫn hướng xích cam B 14546-MCJ-000 HONDA CB 1000	14546MCJ000	1	489,657đ
8	Dẫn hướng xích cam A 14620-MFL-003 HONDA CB	14620MFL003	1	976,058đ

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
9	Bạc đệm 6mm 14626-MCJ-000 HONDA CB 1000	14626MCJ000	1	74,443đ
10	Bu lông 6x10 90004-GHB-600 HONDA CB 500, REBEL 500	90004GHB600	1	33,010đ
11	Bu lông 6x25 90010-GHB-670 HONDA CB	90010GHB670	1	60,715đ
12	Bu lông 6mm 90011-MFJ-D00 HONDA CB	90011MFJD00	1	67,934đ
13	Chốt cân tăng xích cam 90022-MFJ-D00 HONDA CB	90022MFJD00	1	61,819đ
14	Bu lông 7x10.5 90082-HA0-000 HONDA CB 650, REBEL 1100	90082HA0000	1	58,465đ
15	Bu lông 6x32 90108-MEL-000 HONDA CB 1000	90108MEL000	1	59,649đ
16	Bạc đệm cụm tăng xích cam 90401-MFL-000 HONDA GOLDWING	90401MFL000	1	137,524đ
17	Vòng đệm 6mm 90408-KW1-900 HONDA CB 1000	90408KW1900	1	33,010đ
18	Vòng đệm 6mm 90442-397-000 HONDA REBEL 500	90442397000	1	33,010đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống [DOV Panel](#) — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

[Tất cả phụ tùng HONDA](#) · [Phụ tùng CBR1000RR](#) · [Tất cả sơ đồ EPC](#)

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

- Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.
- Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
- Tra STT trong bảng bên trên để lấy **Mã SKU** chính xác.
- Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-4-cam-chaintensioner-cbr1000rr2019--EPCNN1DOV0000131> để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM CHAIN/TENSIONER CBR1000RR(2019) (EPCNN1DOV0000131). Truy cập ngày 06/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-4-cam-chaintensioner-cbr1000rr2019--EPCNN1DOV0000131>

MLA (9th ed.):

"Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM CHAIN/TENSIONER CBR1000RR(2019) (EPCNN1DOV0000131)." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-06,

<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-4-cam-chaintensioner-cbr1000rr2019--EPCNN1DOV0000131>. Truy cập 06/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM CHAIN/TENSIONER CBR1000RR(2019) (EPCNN1DOV0000131)." Cập nhật 2026-08-06.
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-4-cam-chaintensioner-cbr1000rr2019--EPCNN1DOV0000131>.

Tài liệu này

Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-4 CAM
CHAIN/TENSIONER CBR1000RR(2019)
(EPCNN1DOV0000131)

Cập nhật lần cuối
06/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ nhà sản xuất.