

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG E-8 CLUTCH Monkey(K0F)

Sơ đồ EPC · CATALOGUE MONKEY (2018) · Dùng cho HONDA Monkey(K0F) (2018)

Sơ đồ online:


<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-8-clutch-monkeyk0f--EPCNN1DOV0000199> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thông kê nhanh

Tổng số phụ tùng: 19 chi tiết	Có giá tham khảo: 19/19	Tổng giá trị: 4,153,287đ
-------------------------------	-------------------------	--------------------------

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (05/08/2026). Giá có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

EPC · BỘ PHỤ TÙNG E-8 CLUTCH Monkey(K0F)



Mã EPC	EPCNN1DOV0000199
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	Monkey(K0F)
Năm SX	2018
Loại hệ thống	ENGINE
Danh mục	CATALOGUE MONKEY (2018)
Số phụ tùng	19 chi tiết
Tổng giá trị	4,153,287đ



Quét xem sơ đồ online

Danh sách phụ tùng chi tiết (19 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC **BỘ PHỤ TÙNG E-8 CLUTCH Monkey(K0F)**:

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
1	Rô to lọc dầu 15431-K26-900 HONDA MSX 125	15431K26900	1	536,832đ
2	Gioăng nắp lọc dầu ly tâm 15439-K26-901 HONDA MSX 125	15439K26901	1	34,860đ
3	Nắp lọc dầu ly tâm 15441-K26-900 HONDA MSX 125	15441K26900	1	61,819đ
4	Máng dầu ly hợp 15661-K26-900 HONDA MSX 125	15661K26900	1	81,339đ
5	Nồi ly hợp 22100-KPG-T00 HONDA MSX 125	22100KPGT00	1	2,334,402đ
6	Bạc lót ly hợp thứ cấp 22115-KPH-900 HONDA DREAM 110, FUTURE 125, MSX 125, SUPER CUB, WAVE 110	22115KPH900	1	34,366đ
7	Bạc đệm nối ly hợp 22116-KPG-T00 HONDA MSX 125	22116KPGT00	1	44,973đ
8	Bộ ly hợp trung tâm thứ cấp 22120-KPG-T00 HONDA MSX 125	22120KPGT00	1	317,543đ

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
9	Đĩa ma sát ly hợp 22201-K26-C00 HONDA MSX 125	22201K26C00	1	151,290đ
11	ĐĨA SẮT LY HỢP 22321-KE8-000 HONDA CB 250, FUTURE 125 2014-2017, MSX 125, SUPER CUB	22321KE8000	1	34,660đ
12	Tấm đĩa ép ly hợp 22350-KPG-T00 HONDA MSX 125	22350KPGT00	1	218,111đ
13	Tấm đĩa nâng ly hợp 22361-KPG-T00 HONDA MSX 125	22361KPGT00	1	97,607đ
14	Lò xo ly hợp 22401-KPH-900 HONDA FUTURE, MSX 125	22401KPH900	1	21,708đ
15	Chốt đĩa ly hợp 22847-K26-900 HONDA MSX 125	22847K26900	1	61,306đ
16	Bu lông đặc biệt 90050-KPH-900 HONDA FUTURE 125, MSX 125, SUPER CUB	90050KPH900	1	14,472đ
17	Đai ốc khoá ly hợp 14mm 90231-087-010 HONDA CUB-C70, DREAM, FUTURE, WAVE	90231087010	1	25,326đ
18	Đai ốc khoá ly hợp 14mm 90231-KM7-700 HONDA FUTURE 125, MSX 125, SUPER CUB	90231KM7700	1	30,214đ
19	Đệm then hoa chặn 17mm 90403-KPH-900 HONDA DREAM 110, FUTURE 125, MSX 125, SUPER CUB, WAVE 110	90403KPH900	1	25,326đ
20	Vòng đệm 14.2X26X3 90432-KPT-A00 HONDA FUTURE 125, MSX 125, SUPER CUB	90432KPTA00	1	27,133đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống [DOV Panel](#) — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

[Tất cả phụ tùng HONDA](#) · [Phụ tùng Monkey\(K0F\)](#) · [Tất cả sơ đồ EPC](#)

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

- Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.
- Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
- Tra STT trong bảng bên trên để lấy **Mã SKU** chính xác.
- Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-8-clutch-monkeyk0f--EPCNN1DOV0000199> để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-8 CLUTCH Monkey(K0F) (EPCNN1DOV0000199). Truy

cập ngày 05/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-8-clutch-monkeyk0f--EPCNN1DOV0000199>

MLA (9th ed.):

"Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-8 CLUTCH Monkey(K0F) (EPCNN1DOV0000199)." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-05, <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-8-clutch-monkeyk0f--EPCNN1DOV0000199>. Truy cập 05/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-8 CLUTCH Monkey(K0F) (EPCNN1DOV0000199)." Cập nhật 2026-08-05. <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-8-clutch-monkeyk0f--EPCNN1DOV0000199>.

Tài liệu này

Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-8 CLUTCH
Monkey(K0F) (EPCNN1DOV0000199)

Cập nhật lần cuối
05/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ nhà sản xuất.