

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F-10 FRONT
FENDER(CB500FK,CB500FAK/L
/M) CB500F

Sơ đồ EPC · CATALOGUE CB500F 2021 · Dùng cho HONDA
CB500F (2021)

Sơ đồ online:


<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-10-front-fendercb500fkcb500faklm-cb500f--EPCNND0V0000369> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ tùng: 16 chi tiết	Có giá tham khảo: 16/16	Tổng giá trị: 806,092đ
----------------------------------	----------------------------	---------------------------

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (07/08/2026). Giá có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

EPC · BỘ PHỤ TÙNG F-10 FRONT
FENDER(CB500FK,CB500FAK/L/M) CB500F



Mã EPC	EPCNND0V0000369
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	CB500F
Năm SX	2021
Loại hệ thống	FRAME
Danh mục	CATALOGUE CB500F 2021
Số phụ tùng	16 chi tiết
Tổng giá trị	806,092đ



Quét xem sơ đồ online

Danh sách phụ tùng chi tiết (16 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC **BỘ PHỤ TÙNG F-10 FRONT
FENDER(CB500FK,CB500FAK/L/M) CB500F**:

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
1	Tấm phản quang trước 33741-KTG-U01 HONDA CB 500, REBEL 1100, REBEL 300, REBEL 500	33741KTGU01	1	66,234đ
2	Giá bắt tấm chắn bùn trước phải 60114-MGZ-A00 HONDA CB 500	60114MGZA00	1	52,988đ
3	Giá bắt tấm chắn bùn trước trái 60115-MGZ-A00 HONDA CB 500	60115MGZA00	1	52,988đ
5	Tấm ốp chắn bùn trước 61102-MGZ-J00 HONDA CB 500	61102MGZJ00	1	283,682đ
6	Cao su chắn bùn trước 61103-KPF-910 HONDA CB 500	61103KPF910	1	21,708đ
7	Bạc đệm A chắn bùn trước 61103-KRY-900 HONDA CB 300, MSX 125, REBEL 300, REBEL 500	61103KRY900	1	27,635đ
8	Bạc đệm chắn bùn trước 61105-KPF-910 HONDA CB 500, MSX 125	61105KPF910	1	36,008đ

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
9	Đệm cao su chắn bùn trước 61105-KRY-900 HONDA CB 300, MSX 125, REBEL 300, REBEL 500	61105KRY900	1	21,708đ
11	Bạc đệm yên xe 77103-MEE-000 HONDA CB 500, REBEL 300, REBEL 500	77103MEE000	1	36,008đ
12	Cao su ốp sau 80123-MER-D00 HONDA CB 500, REBEL 300, REBEL 500	80123MERD00	1	32,410đ
13	Bu lông 6x28 90013-GHB-680 HONDA CB 500, REBEL 300, REBEL 500	90013GHB680	1	36,008đ
14	Vít 6x22 90130-KYJ-900 HONDA CB 500, MSX 125	90130KYJ900	1	27,635đ
15	Vít 6x30 90130-MGZ-J00 HONDA CB 500	90130MGZJ00	1	33,010đ
16	Bu lông 6x30 90131-MGZ-J00 HONDA CB 500	90131MGZJ00	1	31,208đ
17	Đai ốc đầu 6 cạnh 6mm 90301-782-000 HONDA REBEL 300	90301782000	1	36,008đ
18	Đệm phẳng 6mm 94101-06700 HONDA CUB-C70, DREAM, FUTURE, SPACY, WAVE	9410106700	1	10,854đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống [DOV Panel](#) — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

[Tất cả phụ tùng HONDA](#) · [Phụ tùng CB500F](#) · [Tất cả sơ đồ EPC](#)

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

- Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.
- Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
- Tra STT trong bảng bên trên để lấy **Mã SKU** chính xác.
- Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-10-front-fendercb500fkcb500faklm-cb500f--EPCNND0V0000369> để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-10 FRONT FENDER(CB500FK,CB500FAK/L/M) CB500F (EPCNND0V0000369). Truy cập ngày 07/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-10-front-fendercb500fkcb500faklm-cb500f--EPCNND0V0000369>

MLA (9th ed.):

"Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-10 FRONT FENDER(CB500FK,CB500FAK/L/M) CB500F (EPCNND0V0000369)." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-07, <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-10-front-fendercb500fkcb500faklm-cb500f--EPCNND0V0000369>.

Truy cập 07/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-10 FRONT FENDER(CB500FK,CB500FAK/L/M) CB500F (EPCNNDOV0000369)." Cập nhật 2026-08-07.
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-10-front-fendercb500fkcb500faklm-cb500f--EPCNNDOV0000369>.

Tài liệu này

Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-10 FRONT FENDER(CB500FK,CB500FAK/L/M) CB500F (EPCNNDOV0000369)

Cập nhật lần cuối
07/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ nhà sản xuất.