

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F-11-10
CUSHION ARM GOLD WING
2023 (GL1800P - GL1800DP -
GL1800DAP - GL1800BP -
GL1800BDP)

Sơ đồ EPC · CATALOGUE GOLDWING (2023) · Dùng cho
HONDA GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP -
GL1800BP - GL1800BDP) (2023)

Sơ đồ online:


<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-11-10-cushion-arm-gold-wing-2023-gl1800p-gl1800dp-gl1800dap-gl1800bp-gl1800bdp--EPCNND0V0000862> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ tùng: 26 chi tiết	Có giá tham khảo: 26/26	Tổng giá trị: 77,907,236đ
--	------------------------------------	-------------------------------------

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (07/08/2026). Giá có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

EPC · BỘ PHỤ TÙNG F-11-10 CUSHION ARM
GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP -
GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP)



Mã EPC	EPCNND0V0000862
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP)
Năm SX	2023
Loại hệ thống	FRAME
Danh mục	CATALOGUE GOLDWING (2023)
Số phụ tùng	26 chi tiết
Tổng giá trị	77,907,236đ



Quét xem sơ đồ online

Danh sách phụ tùng chi tiết (26 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC **BỘ PHỤ TÙNG F-11-10 CUSHION ARM GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP)**:

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
3	Bu lông 51363-MKC-A00 HONDA GOLDWING	51363MKCA00	1	497,066đ
4	Bạc đệm A 51364-MKC-A00 HONDA GOLDWING	51364MKCA00	1	458,960đ
5	Bạc đệm càng xe trái 51365-MKC-A00 HONDA GOLDWING	51365MKCA00	1	278,358đ
6	Bạc đệm B 51366-MKC-A00 HONDA GOLDWING	51366MKCA00	1	379,428đ
7	Bạc đệm giảm xóc 51367-MKC-A00 HONDA GOLDWING	51367MKCA00	1	220,367đ
8	Bạc đệm giảm xóc 51368-MKC-A00 HONDA GOLDWING	51368MKCA00	1	341,319đ

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
9	Giảm xóc trước 51400-MKC-EH1 HONDA GOLDWING	51400MKCEH1	1	45,432,177đ
10	Ốp dưới giảm xóc 51405-MKC-A00 HONDA GOLDWING	51405MKCA00	1	403,438đ
11	Cần kéo giảm xóc trước trên 51350-MKC-A00ZB HONDA GOLDWING	51350MKCA00ZB	1	11,076,616đ
11	Cần kéo giảm xóc trước dưới 51360-MKC-A00ZB HONDA GOLDWING	51360MKCA00ZB	1	14,959,695đ
11	Lót dẫn khí 61115-MKC-A00 HONDA GOLDWING	61115MKCA00	1	453,868đ
12	Tem giảm chấn bằng nhựa sau 87516-MCA-G60 HONDA CB 500	87516MCAG60	1	68,918đ
12	Tem giảm chấn sau 87516-MGS-T70 HONDA CB 150	87516MGST70	1	37,733đ
13	Bu lông 10x55 90110-ML7-000 HONDA GOLDWING	90110ML7000	1	74,443đ
14	Vít 5x11 90114-MGE-000 HONDA GOLDWING	90114MGE000	1	74,443đ
15	Vít 5x15 90114-MKC-A00 HONDA REBEL 1100	90114MKCA00	1	84,503đ
16	Bu lông 10x58 90171-MKC-A00 HONDA GOLDWING	90171MKCA00	1	160,720đ
17	Bu lông giảm xóc trước trên 90172-MKC-A00 HONDA GOLDWING	90172MKCA00	1	990,820đ
18	Bu lông giảm xóc trước dưới 90173-MKC-A00 HONDA GOLDWING	90173MKCA00	1	1,166,448đ
19	Đai ốc U 10mm 90304-GE8-003 HONDA CB 500, DREAM, SH 125, SUPER DREAM	90304GE8003	1	64,620đ
20	Đai ốc 16mm 90305-MCB-610 HONDA GOLDWING	90305MCB610	1	167,348đ
21	Vòng đệm 90501-MKC-A00 HONDA GOLDWING	90501MKCA00	1	115,983đ
22	Vòng đệm 90554-MBT-610 HONDA GOLDWING	90554MBT610	1	65,212đ
23	Phốt dầu 22x30x5 91253-HL1-A01 HONDA GOLDWING	91253HL1A01	1	234,255đ
24	Phốt chấn bụi 22X29X4(ARAI) 91283-ML7-003 HONDA REBEL 300, REBEL 500	91283ML7003	1	37,535đ
25	Bu lông 5x12 92101-050-120A HONDA GOLDWING	92101050120A	1	62,963đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống [DOV Panel](#) — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

[Tất cả phụ tùng HONDA](#) · [Phụ tùng GOLD WING 2023 \(GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP\)](#) · [Tất cả sơ đồ EPC](#)

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.
2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy **Mã SKU** chính xác.
4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-11-10-cushion-arm-gold-wing-2023-gl1800p-gl1800dp-gl1800dap-gl1800bp-gl1800bdp--EPCNND0V0000862> để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-11-10 CUSHION ARM GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP) (EPCNND0V0000862). Truy cập ngày 07/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-11-10-cushion-arm-gold-wing-2023-gl1800p-gl1800dp-gl1800dap-gl1800bp-gl1800bdp--EPCNND0V0000862>

MLA (9th ed.):

"Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-11-10 CUSHION ARM GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP) (EPCNND0V0000862)." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-07, <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-11-10-cushion-arm-gold-wing-2023-gl1800p-gl1800dp-gl1800dap-gl1800bp-gl1800bdp--EPCNND0V0000862>. Truy cập 07/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-11-10 CUSHION ARM GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP) (EPCNND0V0000862)." Cập nhật 2026-08-07. <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-11-10-cushion-arm-gold-wing-2023-gl1800p-gl1800dp-gl1800dap-gl1800bp-gl1800bdp--EPCNND0V0000862>.

Tài liệu này

Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-11-10 CUSHION ARM GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP) (EPCNND0V0000862)

Cập nhật lần cuối
07/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ nhà sản xuất.