

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F-23 SEAT CB1000R 2023

Sơ đồ EPC · CATALOGUE CB1000R (2023) · Dùng cho HONDA CB1000R (2023)

Sơ đồ online:


<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-23-seat-cb1000r-2023--EPCNND0V0000198> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thông kê nhanh

Tổng số phụ tùng: 20 chi tiết	Có giá tham khảo: 20/20	Tổng giá trị: 15,515,860đ
-------------------------------	-------------------------	---------------------------

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (05/08/2026). Giá có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

EPC · BỘ PHỤ TÙNG F-23 SEAT CB1000R 2023



Mã EPC	EPCNND0V0000198
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	CB1000R
Năm SX	2023
Loại hệ thống	FRAME
Danh mục	CATALOGUE CB1000R (2023)
Số phụ tùng	20 chi tiết
Tổng giá trị	15,515,860đ



Quét xem sơ đồ online

Danh sách phụ tùng chi tiết (20 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC **BỘ PHỤ TÙNG F-23 SEAT CB1000R 2023**:

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
1	Tấm ốp cụm ổ khóa 50215-MKJ-D00 HONDA CB 1000	50215MKJD00	1	105,741đ
2	Cao su bình ắc quy 50329-HA7-670 HONDA CB 1000	50329HA7670	1	70,941đ
3	Cao su bảo vệ yên xe 64121-MER-D00 HONDA CB 1000	64121MERD00	1	50,780đ
3	Cao su bảo vệ 77212-MFJ-D00 HONDA CB 1000	77212MFJD00	1	46,366đ
4	Lò xo khóa điện 75581-MGP-D60 HONDA CB 300	75581MGPD60	1	82,967đ
5	Yên xe 77100-MKJ-D91 HONDA CB 1000	77100MKJD91	1	4,511,657đ
6	Cao su yên xe 77207-MEL-000 HONDA CB 1000	77207MEL000	1	73,205đ

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
7	Cao su C đệm yên xe 77215-KW7-900 HONDA AIR BLADE 110, CB 300, FUTURE 125, MSX 125, REBEL 1100, REBEL 300, REBEL 500, SH 125, SH 150, SH MODE, SUPER CUB, VARIO 160, VISION 110	77215KW7900	1	14,472đ
8	Móc ghế 77220-MJF-A01 HONDA CB 1000, REBEL 1100	77220MJFA01	1	756,444đ
9	Khóa yên 77239-MJE-D03 HONDA CB 500	77239MJED03	1	1,434,804đ
9	Khóa yên 77239-MJE-D04 HONDA CB 1000	77239MJED04	1	1,522,650đ
10	YÊN XE SAU 77300-MKJ-D91 HONDA CB 1000	77300MKJD91	1	4,737,641đ
11	Ốp ghế sau 77305-MKJ-D00 HONDA CB 1000	77305MKJD00	1	73,726đ
12	Dây cáp khoá yên xe 77306-MKJ-D01 HONDA CB 1000	77306MKJD01	1	366,022đ
14	Miếng ốp yên 77430-MKJ-D10 HONDA CB 1000	77430MKJD10	1	1,472,219đ
15	Gioăng chắn bùn sau 80123-GN5-900 HONDA CB 500, DREAM, REBEL 1100, REBEL 500, SUPER DREAM	80123GN5900	1	14,472đ
16	Bu lông SH 6X 90013-GHB-600 HONDA CB 500, MSX 125, REBEL 300, REBEL 500	90013GHB600	1	49,471đ
17	Bu lông 6x16 90031-GHB-640 HONDA CB 1000, REBEL 1100	90031GHB640	1	58,465đ
18	Vòng đệm 6mm 90525-428-900 HONDA CBR1000RR	90525428900	1	62,963đ
19	Núm cao su hình côn 90899-422-610 HONDA SH, VISION, WAVE	90899422610	1	10,854đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống [DOV Panel](#) — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

[Tất cả phụ tùng HONDA](#) · [Phụ tùng CB1000R](#) · [Tất cả sơ đồ EPC](#)

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

- 1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.
- 2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
- 3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy **Mã SKU** chính xác.
- 4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-23-seat-cb1000r-2023--EPCNNDOV0000198> để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-23 SEAT CB1000R 2023 (EPCNND0V0000198). Truy cập ngày 05/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-23-seat-cb1000r-2023--EPCNND0V0000198>

MLA (9th ed.):

"Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-23 SEAT CB1000R 2023 (EPCNND0V0000198)." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-05, <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-23-seat-cb1000r-2023--EPCNND0V0000198>. Truy cập 05/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-23 SEAT CB1000R 2023 (EPCNND0V0000198)." Cập nhật 2026-08-05. <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-23-seat-cb1000r-2023--EPCNND0V0000198>.

Tài liệu này

Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-23 SEAT CB1000R 2023 (EPCNND0V0000198)

Cập nhật lần cuối
05/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ nhà sản xuất.