

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F-33 REAR CUSHION TRANSALS XL 750

Sơ đồ EPC · CATALOGUE TRANSALP XL 750 2023 · Dùng cho HONDA TRANSALS XL 750 (2023)

Sơ đồ online:


<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-33-rear-cushion-transals-xl-750--EPCNND0V0000957> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thông kê nhanh

Tổng số phụ tùng: 25 chi tiết	Có giá tham khảo: 25/25	Tổng giá trị: 41,222,315đ
-------------------------------	-------------------------	---------------------------

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (05/08/2026). Giá có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

EPC · BỘ PHỤ TÙNG F-33 REAR CUSHION TRANSALS XL 750



Mã EPC	EPCNND0V0000957
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	TRANSALS XL 750
Năm SX	2023
Loại hệ thống	FRAME
Danh mục	CATALOGUE TRANSALP XL 750 2023
Số phụ tùng	25 chi tiết
Tổng giá trị	41,222,315đ



Quét xem sơ đồ online

Danh sách phụ tùng chi tiết (25 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC **BỘ PHỤ TÙNG F-33 REAR CUSHION TRANSALS XL 750**:

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
1	Bộ giảm xóc sau 52400-MLC-D01 HONDA	52400MLCD01	1	23,781,617đ
6	Bạc đệm giảm xóc B 52462-MJP-G50 HONDA	52462MJPG50	1	460,616đ
7	Bạc đệm giảm xóc B 52463-MGS-D10 HONDA	52463MGSD10	1	407,595đ
8	Bạc đệm giảm xóc C 52463-MJP-G50 HONDA	52463MJPG50	1	333,037đ
9	Bạc đệm giảm xóc D 52464-MJP-G50 HONDA	52464MJPG50	1	147,465đ
10	Cần kéo giảm xóc sau 52465-MKK-D00 HONDA	52465MKKD00	1	9,098,474đ
12	Chốt giảm xóc sau 52475-MJP-G50 HONDA	52475MJPG50	1	4,187,284đ
13	Bạc đệm giảm xóc A 52486-MCB-611 HONDA	52486MCB611	1	97,758đ
14	Bạc đệm giảm xóc B 52487-MCB-611 HONDA	52487MCB611	1	77,875đ
15	Tem giảm chấn bằng nhựa sau 87516-MCA-G60 HONDA CB 500	87516MCAG60	1	68,918đ
15	Tem giảm chấn sau 87516-MGS-T70 HONDA CB 150	87516MGST70	1	37,733đ
16	Bu lông 10x115 90121-MLC-D00 HONDA	90121MLCD00	1	149,121đ

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
17	Bu lông 12X53 90122-MLC-D00 HONDA	90122MLCD00	1	67,934đ
21	Bu lông 12X91 90128-MJP-G50 HONDA	90128MJPG50	1	309,840đ
23	Bu lông 10x106 90130-MLG-E00 HONDA	90130MLGE00	1	328,065đ
24	Bu lông 10x55 90153-KF0-000 HONDA	90153KF0000	1	144,151đ
25	Đai ốc U 10mm 90305-MLB-D01 HONDA	90305MLBD01	1	72,254đ
26	Đai ốc U 12mm 90305-MLC-D01 HONDA	90305MLCD01	1	74,562đ
28	Vòng bi 17X24X30 91052-MGS-D31 HONDA CB 500	91052MGSD31	1	138,276đ
29	Vòng bi kim 17x24x17 (FAG) 91071-K45-NL1 HONDA CB	91071K45NL1	1	322,100đ
30	Vòng bi 20X26X20 91071-KSP-901 HONDA CB	91071KSP901	1	401,812đ
31	Phốt chắn bụi 20x26x4.5 91254-KS6-003 HONDA GOLDWING	91254KS6003	1	123,636đ
32	Phốt dầu 17X24X5 91262-KV3-831 HONDA CB 500	91262KV3831	1	30,640đ
33	Vòng bi 16X22X12 91077-GS2-702 HONDA	91077GS2702	1	286,312đ
34	Phốt chắn bụi giảm xóc sau 91351-GS2-701 HONDA	91351GS2701	1	75,240đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống [DOV Panel](#) — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

[Tất cả phụ tùng HONDA](#) · [Phụ tùng TRANSALS XL 750](#) · [Tất cả sơ đồ EPC](#)

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

- Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.
- Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
- Tra STT trong bảng bên trên để lấy **Mã SKU** chính xác.
- Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-33-rear-cushion-transals-xl-750--EPCNND0V0000957> để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-33 REAR CUSHION TRANSALS XL 750 (EPCNND0V0000957). Truy cập ngày 05/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-33-rear-cushion-transals-xl-750--EPCNND0V0000957>

MLA (9th ed.):

"Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-33 REAR CUSHION TRANSALS XL 750 (EPCNND0V0000957)." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-05, <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-33-rear-cushion-transals-xl-750--EPCNND0V0000957>. Truy cập 05/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-33 REAR CUSHION TRANSALS XL 750 (EPCNND0V0000957)." Cập nhật 2026-08-05. <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-33-rear-cushion-transals-xl-750--EPCNND0V0000957>.

Tài liệu này

Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-33 REAR CUSHION TRANSALS XL 750 (EPCNND0V0000957)

Cập nhật lần cuối
05/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ nhà sản xuất.