

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F-34-1 REAR
FENDER(CRF1100A2/A4/AL2/D
2/D4/DL2/DL4) AFRICA TWIN
CRF1100 2023

Sơ đồ EPC · CATALOGUE AFRICA TWIN CRF1100 (2023) · Dùng
cho HONDA AFRICA TWIN CRF1100 (2023)

Sơ đồ online:


<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-34-1-rear-fendercrf1100a2a4al2d2d4dl2dl4-africa-twin-crf1100-2023--EPCNND0V0000063> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ tùng: 32 chi tiết	Có giá tham khảo: 32/32	Tổng giá trị: 19,310,141đ
--	------------------------------------	-------------------------------------

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (07/08/2026). Giá có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

EPC · BỘ PHỤ TÙNG F-34-1 REAR
FENDER(CRF1100A2/A4/AL2/D2/D4/DL2/DL
4) AFRICA TWIN CRF1100 2023



Mã EPC	EPCNND0V0000063
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	AFRICA TWIN CRF1100
Năm SX	2023
Loại hệ thống	FRAME
Danh mục	CATALOGUE AFRICA TWIN CRF1100 (2023)
Số phụ tùng	32 chi tiết
Tổng giá trị	19,310,141đ



Quét xem sơ đồ online

Danh sách phụ tùng chi tiết (32 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC **BỘ PHỤ TÙNG F-34-1 REAR
FENDER(CRF1100A2/A4/AL2/D2/D4/DL2/DL4) AFRICA TWIN CRF1100 2023:**

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
1	Chấn bunn 17218-MKS-E00 HONDA	17218MKSE00	1	1,317,437đ
2	Đệm cao su 19639-GBC-000 HONDA CB, SUPER CUB, VISION 110, WINNER R	19639GBC000	1	14,472đ
3	Bạc đệm đèn sau 33712-GC6-000 HONDA	33712GC6000	1	437,419đ
4	Đai kẹp chấn bunn sau 50290-MBL-610 HONDA CB	50290MBL610	1	52,988đ
5	Giắc cắm nắp sau tay lái 53125-174-670 HONDA CBR1000RR	53125174670	1	69,892đ
6	Cao su bảo vệ 77212-MFJ-D00 HONDA CB 1000	77212MFJD00	1	46,366đ
7	Dây treo mũ bảo hiểm 77236-KAZ-780 HONDA CB 500	77236KAZ780	1	62,508đ
8	Chấn bunn sau B 80105-MKS-E20 HONDA	80105MKSE20	1	7,447,841đ
9	Ốp chấn bunn phải B 80106-MKS-E20 HONDA	80106MKSE20	1	655,514đ

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
10	Ốp chắn bùn trái B 80107-MKS-E20 HONDA	80107MKSE20	1	649,102đ
11	Chắn bùn sau A 80110-MKS-E00 HONDA	80110MKSE00	1	2,723,023đ
11	Chắn bùn sau A 80110-MKS-H10 HONDA MÃ PHỤ TÙNG HONDA	80110MKSH10	1	2,735,866đ
12	Giá đỡ chắn bùn A 80115-MKS-E00 HONDA	80115MKSE00	1	1,537,290đ
13	Giá bắt đèn soi biển số 80116-MKS-E00 HONDA	80116MKSE00	1	639,319đ
14	Bạc đệm giá đỡ chắn bùn A 80118-MFJ-D00 HONDA	80118MFJD00	1	102,842đ
15	Cao su gương xe 80129-MEG-000 HONDA REBEL 1100	80129MEG000	1	46,366đ
16	Cao su đệm bầu lọc khí 83551-GE2-000 HONDA CB 250, DREAM 110, FUTURE 125, MSX 125, REBEL 1100, SH 125, SH 150, SH MODE, VISION 110, WAVE 110, WINNER R	83551GE2000	1	14,472đ
17	Bu lông 6X20 90020-GHB-660 HONDA CB	90020GHB660	1	62,963đ
18	Vít 4x16 90112-MKA-D80 HONDA CB	90112MKAD80	1	67,875đ
19	Vít 5x14 90113-MGP-D00 HONDA CB	90113MGPD00	1	70,064đ
20	Vít 6x14 90115-MGZ-J00 HONDA CB 500, REBEL 300, REBEL 500	90115MGZJ00	1	36,008đ
21	Chốt cài 90116-SP0-003 HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150, CB 500, FUTURE 125, LEAD 125, REBEL 1100, REBEL 300, REBEL 500, SH 125, SH 150, SH MODE, SUPER CUB, VISION 110, WAVE 110	90116SP0003	1	21,705đ
22	Vít 5x11 90122-MJK-N20 HONDA CB 1000	90122MJKN20	1	56,218đ
23	Đai ốc đặc biệt 6X7 90303-HA0-680 HONDA GOLDWING	90303HA0680	1	67,875đ
24	Vòng đệm giá bắt biển số 90402-GB0-900 HONDA MÃ PHỤ TÙNG HONDA	90402GB0900	1	65,996đ
25	Cao su loa 90505-MC4-000 HONDA GOLDWING	90505MC4000	1	65,071đ
26	Vòng đệm B 90525-030-000 HONDA SH 125, SH 150	90525030000	1	81,189đ
27	Đai ốc kẹp 5mm 90677-KAN-961 HONDA CB 1000, DREAM 110, REBEL 1100, REBEL 300, REBEL 500, SH 125	90677KAN961	1	60,192đ
28	Núm cao su hình côn 90899-422-610 HONDA SH, VISION, WAVE	90899422610	1	10,854đ
29	Vít tự hãm 5x12 93903-25280 HONDA CB1000R	9390325280	1	33,010đ
30	Vòng đệm 4mm 94103-04700 HONDA CBR1000RR	9410304700	1	29,463đ
31	Vòng đệm 6mm 94103-06800 HONDA MSX 125	9410306800	1	28,941đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống [DOV Panel](#) — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

[Tất cả phụ tùng HONDA](#) · [Phụ tùng AFRICA TWIN CRF1100](#) · [Tất cả sơ đồ EPC](#)

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.
2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy **Mã SKU** chính xác.
4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-34-1-rear-fendercrf1100a2a4al2d2d4dl2dl4-africa-twin-crf1100-2023--EPCNND0V0000063> để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-34-1 REAR FENDER(CRF1100A2/A4/AL2/D2/D4/DL2/DL4) AFRICA TWIN CRF1100 2023 (EPCNND0V0000063). Truy cập ngày 07/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-34-1-rear-fendercrf1100a2a4al2d2d4dl2dl4-africa-twin-crf1100-2023--EPCNND0V0000063>

MLA (9th ed.):

"Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-34-1 REAR FENDER(CRF1100A2/A4/AL2/D2/D4/DL2/DL4) AFRICA TWIN CRF1100 2023 (EPCNND0V0000063)." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-07, <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-34-1-rear-fendercrf1100a2a4al2d2d4dl2dl4-africa-twin-crf1100-2023--EPCNND0V0000063>. Truy cập 07/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-34-1 REAR FENDER(CRF1100A2/A4/AL2/D2/D4/DL2/DL4) AFRICA TWIN CRF1100 2023 (EPCNND0V0000063)." Cập nhật 2026-08-07. <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-34-1-rear-fendercrf1100a2a4al2d2d4dl2dl4-africa-twin-crf1100-2023--EPCNND0V0000063>.

Tài liệu này

Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-34-1 REAR FENDER(CRF1100A2/A4/AL2/D2/D4/DL2/DL4) AFRICA TWIN CRF1100 2023 (EPCNND0V0000063)

Cập nhật lần cuối
07/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ nhà sản xuất.