

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F - 35 CATALOGUE CHÂN CHỐNG HONDA SH 350 (2021)

Sơ đồ EPC · CATALOGUE SH 350 (2021) · Dùng cho HONDA SH (2021)

Sơ đồ online:


<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-35-catalogue-chan-chong-honda-sh-350-2021--EPCDOV0003088> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ tùng: 15 chi tiết	Có giá tham khảo: 15/15	Tổng giá trị: 3,723,500đ
--------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (05/08/2026). Giá có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

EPC · BỘ PHỤ TÙNG F - 35 CATALOGUE
CHÂN CHỐNG HONDA SH 350 (2021)



Mã EPC	EPCDOV0003088
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	SH
Năm SX	2021
Loại hệ thống	FRAME
Danh mục	CATALOGUE SH 350 (2021)
Số phụ tùng	15 chi tiết
Tổng giá trị	3,723,500đ



Quét xem sơ đồ online

Danh sách phụ tùng chi tiết (15 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC **BỘ PHỤ TÙNG F - 35 CATALOGUE CHÂN CHỐNG HONDA SH 350 (2021)**:

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
1	Bộ công tắc chân chống bên 35700-K1W-D01 HONDA SH 350	35700K1WD01	1	1,346,960đ
2	CHÂN CHỐNG CHÍNH 50500-K1W-D00 HONDA SH 350	50500K1WD00	1	834,531đ
3	Trục chân chống chính 50503-K53-D00 HONDA SH 350	50503K53D00	1	509,178đ
4	Bạc đệm chân chống đứng 50504-K04-930 HONDA SH 350	50504K04930	1	36,008đ
5	Cao su đệm chân chống chính 50505-GR1-710 HONDA LEAD 125, SH 125, SH 150, SH MODE, VISION 110	50505GR1710	1	37,003đ
6	Lò xo chân chống đứng 50522-K1W-V10 HONDA SH 350	50522K1WV10	1	52,988đ
7	CHÂN CHỐNG BÊN 50530-K1W-V10 HONDA SH 350	50530K1WV10	1	196,840đ

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
8	Đĩa chân chống bên 50531-K53-D00 HONDA SH 350	50531K53D00	1	310,714đ
9	Lò xo chân chống bên 50541-MV4-010 HONDA SH 350, SH MODE	50541MV4010	1	32,410đ
10	Bu lông 8x25 90105-K04-930 HONDA SH 350	90105K04930	1	146,410đ
11	Bu lông chân chống bên 90108-MK6-670 HONDA AIR BLADE 110, CB 1000, CLICK 110, LEAD 125, SH 125, SH 150, VISION 110	90108MK6670	1	32,410đ
12	Bu lông đặc biệt 6X16 90132-KYJ-960 HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150, AIR BLADE 160, CB 500, SH 350	90132KYJ960	1	102,487đ
13	Ốc kẹp 90307-K66-V01 HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150, AIR BLADE 160, LEAD 125, SH 125, SH 150, SH MODE, VARIO 160, VISION 110	90307K66V01	1	25,326đ
14	Chốt định vị chệ 2.5x25 94201-25250 HONDA SPACY	9420125250	1	30,772đ
15	Bu lông 10X20 95701-100-2008 HONDA SH300I	957011002008	1	29,463đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống [DOV Panel](#) — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

[Tất cả phụ tùng HONDA](#) · [Phụ tùng SH](#) · [Tất cả sơ đồ EPC](#)

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.
2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy **Mã SKU** chính xác.
4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-35-catalogue-chan-chong-honda-sh-350-2021--EPCDOV0003088> để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F - 35 CATALOGUE CHÂN CHỐNG HONDA SH 350 (2021) (EPCDOV0003088). Truy cập ngày 05/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-35-catalogue-chan-chong-honda-sh-350-2021--EPCDOV0003088>

MLA (9th ed.):

"Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F - 35 CATALOGUE CHÂN CHỐNG HONDA SH 350 (2021) (EPCDOV0003088)." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-05,

<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-35-catalogue-chan-chong-honda-sh-350-2021--EPCDOV0003088>.
Truy cập 05/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F - 35 CATALOGUE CHÂN CHỐNG HONDA SH 350 (2021) (EPCDOV0003088)." Cập nhật 2026-08-05.
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-35-catalogue-chan-chong-honda-sh-350-2021--EPCDOV0003088>.

Tài liệu này

Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F - 35 CATALOGUE
CHÂN CHỐNG HONDA SH 350 (2021)
(EPCDOV0003088)

Cập nhật lần cuối
05/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ nhà sản xuất.