

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F-35 ĐÈN BÁO RẼ HONDA CT125 2026

Sơ đồ EPC · CATALOGUE CT125 (2026) · Dùng cho HONDA CT125 (2026)

Sơ đồ online:


<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-35-den-bao-re-honda-ct125-2026--EPCDOVD2026H0000100> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thông kê nhanh

Tổng số phụ tùng: 16 chi tiết	Có giá tham khảo: 16/16	Tổng giá trị: 8,845,533đ
--------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (07/08/2026). Giá có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

EPC · BỘ PHỤ TÙNG F-35 ĐÈN BÁO RẼ HONDA CT125 2026



Mã EPC	EPCDOVD2026H0000100
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	CT125
Năm SX	2026
Loại hệ thống	FRAME
Danh mục	CATALOGUE CT125 (2026)
Số phụ tùng	16 chi tiết
Tổng giá trị	8,845,533đ



Quét xem sơ đồ online

Danh sách phụ tùng chi tiết (16 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC **BỘ PHỤ TÙNG F-35 ĐÈN BÁO RẼ HONDA CT125 2026**:

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
1	ĐÈN XI NHAN TRƯỚC PHẢI 33400-K2E-T01 HONDA MÃ PHỤ TÙNG HONDA	33400K2ET01	1	1,387,109đ
2	Giá bắt xi nhan 33411-K87-A30 HONDA REBEL 1100, REBEL 300, REBEL 500	33411K87A30	1	35,355đ
3	CAO SU XI NHAN TRƯỚC PHẢI 33412-K2E-T00 HONDA MÃ PHỤ TÙNG HONDA	33412K2ET00	1	170,505đ
4	ỐP A XI NHAN 33413-K2E-T00 HONDA MÃ PHỤ TÙNG HONDA	33413K2ET00	1	58,688đ
5	XI NHAN TRƯỚC TRÁI 33450-K2E-T01 HONDA MÃ PHỤ TÙNG HONDA	33450K2ET01	1	1,387,109đ
6	CAO SU XI NHAN TRƯỚC TRÁI 33452-K2E-T00 HONDA MÃ PHỤ TÙNG HONDA	33452K2ET00	1	129,989đ
7	ỐP B XI NHAN 33453-K2E-T00 HONDA MÃ PHỤ TÙNG HONDA	33453K2ET00	1	65,934đ

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
8	ĐÈN XI NHAN SAU PHẢI 33600-K2E-T01 HONDA MÃ PHỤ TÙNG HONDA	33600K2ET01	1	1,387,109đ
9	Giá giữ xin nhan 33609-K87-A30 HONDA REBEL 1100, REBEL 300, REBEL 500	33609K87A30	1	55,195đ
10	CAO SU XI NHAN SAU 33612-K2E-T00 HONDA MÃ PHỤ TÙNG HONDA	33612K2ET00	1	57,278đ
11	ĐÈN XI NHAN SAU TRÁI 33650-K2E-T01 HONDA MÃ PHỤ TÙNG HONDA	33650K2ET01	1	1,387,109đ
12	BẠC ĐỆM 5X5.3 80202-K2E-T00 HONDA MÃ PHỤ TÙNG HONDA	80202K2ET00	1	2,601,469đ
13	Đinh tán 6mm 90116-K0A-E11 HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150, AIR BLADE 160, CB 300, REBEL 1100, REBEL 300, REBEL 500, SH MODE, SUPER CUB, VARIO 160, VISION 110	90116K0AE11	1	32,410đ
14	ĐAI ỐC 5X20 90133-K2E-T00 HONDA MÃ PHỤ TÙNG HONDA	90133K2ET00	1	36,845đ
15	VÍT TỰ REN 4X12 93902-34380 HONDA MÃ PHỤ TÙNG HONDA	9390234380	1	27,635đ
16	Ốc mũ bắt cổ xả 5mm 94021-050-700S HONDA REBEL 1100	94021050700S	1	25,794đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống [DOV Panel](#) — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

[Tất cả phụ tùng HONDA](#) · [Phụ tùng CT125](#) · [Tất cả sơ đồ EPC](#)

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

- Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.
- Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
- Tra STT trong bảng bên trên để lấy **Mã SKU** chính xác.
- Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-35-den-bao-re-honda-ct125-2026--EPCDOVD2026H0000100> để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-35 ĐÈN BÁO RỄ HONDA CT125 2026 (EPCDOVD2026H0000100). Truy cập ngày 07/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-35-den-bao-re-honda-ct125-2026--EPCDOVD2026H0000100>

MLA (9th ed.):

"Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-35 ĐÈN BÁO RỄ HONDA CT125 2026 (EPCDOVD2026H0000100)." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-07, <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-35-den-bao-re-honda-ct125-2026--EPCDOVD2026H0000100>. Truy cập 07/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-35 ĐÈN BÁO RỄ HONDA CT125 2026 (EPCDOVD2026H0000100)." Cập nhật 2026-08-07. <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-35-den-bao-re-honda-ct125-2026--EPCDOVD2026H0000100>.

Tài liệu này

Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-35 ĐÈN BÁO RỄ
HONDA CT125 2026 (EPCDOVD2026H0000100)

Cập nhật lần cuối
07/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ nhà sản xuất.