

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F-4 HANDLE SWITCH GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM)

Sơ đồ EPC · CATALOGUE GOLDWING (2021) · Dùng cho HONDA GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM) (2021)

Sơ đồ online:


<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-4-handle-switch-gold-wing-2021-gl1800m-gl1800dm-gl1800dam-gl1800bm-gl1800bm--EPCNND0V0000758> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ tùng: 14 chi tiết	Có giá tham khảo: 14/14	Tổng giá trị: 32,673,097đ
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (08/08/2026). Giá có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

EPC · BỘ PHỤ TÙNG F-4 HANDLE SWITCH GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM)



Mã EPC	EPCNND0V0000758
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM)
Năm SX	2021
Loại hệ thống	FRAME
Danh mục	CATALOGUE GOLDWING (2021)
Số phụ tùng	14 chi tiết
Tổng giá trị	32,673,097đ



Quét xem sơ đồ online

Danh sách phụ tùng chi tiết (14 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC **BỘ PHỤ TÙNG F-4 HANDLE SWITCH GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM)**:

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
1	Kẹp chuyển tay 32154-MKC-A00 HONDA GOLDWING	32154MKCA00	1	104,386đ
3	Công tắc và cảm biến áp suất 35135-MKC-C01 HONDA GL1800	35135MKCC01	1	8,795,898đ
4	Công tắc đèn xi nhan 35200-MKC-A02 HONDA GOLDWING	35200MKCA02	1	13,332,934đ
6	Ốp trước công tắc bằng tay 35211-MKC-A01 HONDA GOLDWING	35211MKCA01	1	157,068đ
7	Ốp sau công tắc bằng tay 35212-MKC-A01 HONDA GOLDWING	35212MKCA01	1	159,424đ
8	Tấm công tắc chuyển tay 37971-MKC-A01 HONDA GOLDWING	37971MKCA01	1	100,861đ

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
9	Tay nắm làm nóng trái 53166-MKC-A01 HONDA GOLDWING	53166MKCA01	1	4,926,763đ
10	Tay lái sưởi ấm bên phải 53169-MKC-A02 HONDA GOLDWING	53169MKCA02	1	4,828,997đ
11	Đai kẹp ni lông công tắc 83645-GG0-000 HONDA CB, REBEL 1100, REBEL 300, REBEL 500	83645GG0000	1	61,819đ
12	Bu lông 6x12 90013-GHB-610 HONDA CB 500, REBEL 1100, REBEL 300, REBEL 500	90013GHB610	1	36,008đ
13	Vít vòng đệm 5x25 90508-MGE-D00 HONDA CB 1000, REBEL 1100	90508MGED00	1	42,726đ
14	Kẹp 91535-TA0-003 HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150, AIR BLADE 160, CB 500, LEAD 125, REBEL 1100, SH 125, SH 150, SH MODE, VISION 110	91535TA0003	1	70,941đ
15	Vít có vòng đệm 5x8 93892-050-0808 HONDA GL1800	938920500808	1	29,478đ
16	Vít 5x20 93892-050-2017 HONDA GL1800	938920502017	1	25,794đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống [DOV Panel](#) — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

[Tất cả phụ tùng HONDA](#) · [Phụ tùng GOLD WING 2021 \(GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM\)](#) · [Tất cả sơ đồ EPC](#)

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

- Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.
- Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
- Tra STT trong bảng bên trên để lấy **Mã SKU** chính xác.
- Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-4-handle-switch-gold-wing-2021-gl1800m-gl1800dm-gl1800dam-gl1800bm-gl1800bm--EPCNND0V0000758> để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-4 HANDLE SWITCH GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM) (EPCNND0V0000758). Truy cập ngày 08/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-4-handle-switch-gold-wing-2021-gl1800m-gl1800dm-gl1800dam-gl1800bm-gl1800bm--EPCNND0V0000758>

MLA (9th ed.):

"Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-4 HANDLE SWITCH GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM) (EPCNND0V0000758)." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-08, <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-4-handle-switch-gold-wing-2021-gl1800m-gl1800dm-gl1800dam-gl1800bm-gl1800bm--EPCNND0V0000758>. Truy cập 08/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-4 HANDLE SWITCH GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM) (EPCNND0V0000758)." Cập nhật 2026-08-08. <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-4-handle-switch-gold-wing-2021-gl1800m-gl1800dm-gl1800dam-gl1800bm-gl1800bm--EPCNND0V0000758>.

Tài liệu này

Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-4 HANDLE SWITCH GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM) (EPCNND0V0000758)

Cập nhật lần cuối
08/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ nhà sản xuất.