

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F-7-10 BỘ ĐIỀU BIẾN ABS HONDA SHi 2026

Sơ đồ EPC · CATALOGUE SH (2026) · Dùng cho HONDA SH (2026)

Sơ đồ online:


<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-7-10-bo-dieu-bien-abs-honda-shi-2026--EPCDOVD2026H0000134> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thông kê nhanh

|                               |                         |                           |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Tổng số phụ tùng: 13 chi tiết | Có giá tham khảo: 13/13 | Tổng giá trị: 10,392,513đ |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|

\* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (06/08/2026). Giá có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

EPC · BỘ PHỤ TÙNG F-7-10 BỘ ĐIỀU BIẾN ABS HONDA SHi 2026



|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Mã EPC        | EPCDOVD2026H0000134 |
| Thương hiệu   | HONDA               |
| Dòng xe       | SH                  |
| Năm SX        | 2026                |
| Loại hệ thống | FRAME               |
| Danh mục      | CATALOGUE SH (2026) |
| Số phụ tùng   | 13 chi tiết         |
| Tổng giá trị  | 10,392,513đ         |



Quét xem sơ đồ online

Danh sách phụ tùng chi tiết (13 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC **BỘ PHỤ TÙNG F-7-10 BỘ ĐIỀU BIẾN ABS HONDA SHi 2026**:

| # | Tên phụ tùng                                                                                                                                                                                                   | Mã SKU      | SL | Giá lẻ     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|
| 1 | Kẹp ống dầu phanh sau 43156-K0R-V40 HONDA SH 125                                                                                                                                                               | 43156K0RV40 | 1  | 74,833đ    |
| 2 | Ống dầu phanh sau B 43312-K0R-V50 HONDA SH 125                                                                                                                                                                 | 43312K0RV50 | 1  | 556,355đ   |
| 3 | ống dầu phanh sau C 43313-K0R-V50 HONDA SH 125                                                                                                                                                                 | 43313K0RV50 | 1  | 575,875đ   |
| 4 | Ống phanh sau D 43314-K0R-V51 HONDA SH 125                                                                                                                                                                     | 43314K0RV51 | 1  | 566,114đ   |
| 6 | Ống phanh trước C 45127-K0R-V50 HONDA SH 125                                                                                                                                                                   | 45127K0RV50 | 1  | 77,390đ    |
| 7 | Bộ mô đun 57110-K0R-V51 HONDA SH 125                                                                                                                                                                           | 57110K0RV51 | 1  | 8,353,418đ |
| 8 | Bu lông dầu 10x22 90145-KPH-B30 HONDA AIR BLADE 110, AIR BLADE 125, AIR BLADE 150, AIR BLADE 160, CLICK 110, FUTURE 125, LEAD 110, LEAD 125, MSX 125, SH 125, SH 150, SH MODE, VARIO 160, VISION 110, WAVE 110 | 90145KPHB30 | 1  | 32,410đ    |

| #  | Tên phụ tùng                                                     | Mã SKU       | SL | Giá lẻ  |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------|----|---------|
| 9  | Vòng đệm bu lông dầu 90545-300-000 HONDA Xe Ga, Xe Số            | 90545300000  | 1  | 21,708đ |
| 10 | KẸP ỐNG PHANH 7 90661-K1Y-DE1 HONDA MÃ PHỤ TÙNG HONDA            | 90661K1YDE1  | 1  | 21,708đ |
| 10 | Kẹp ống phanh 7.0 90661-MGS-D71 HONDA SH 125, SH 150, VARIO 160  | 90661MGSD71  | 1  | 72,904đ |
| 11 | Bu lông 6x10 95701-060-1007 HONDA SH 125, SH 150                 | 957010601007 | 1  | 14,472đ |
| 12 | Bu lông 6x12 95701-060-1207 HONDA AIR BLADE, FUTURE, SPACY, WAVE | 957010601207 | 1  | 14,472đ |
| 13 | Bu lông 6x25 95701-060-2500 HONDA Xe Ga, Xe Số                   | 957010602500 | 1  | 10,854đ |

\* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống [DOV Panel](#) — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

[Tất cả phụ tùng HONDA](#) · [Phụ tùng SH](#) · [Tất cả sơ đồ EPC](#)

Hướng dẫn tra cứu

**Cách sử dụng sơ đồ EPC:**

- Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.
- Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
- Tra STT trong bảng bên trên để lấy **Mã SKU** chính xác.
- Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-7-10-bo-dieu-bien-abs-honda-shi-2026--EPCDOVD2026H000134> để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này

**APA (7th ed.):**

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-7-10 BỘ ĐIỀU KHIỂN ABS HONDA SHi 2026 (EPCDOVD2026H0000134). Truy cập ngày 06/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-7-10-bo-dieu-bien-abs-honda-shi-2026--EPCDOVD2026H0000134>

**MLA (9th ed.):**

"Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-7-10 BỘ ĐIỀU KHIỂN ABS HONDA SHi 2026 (EPCDOVD2026H0000134)." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-06, <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-7-10-bo-dieu-bien-abs-honda-shi-2026--EPCDOVD2026H0000134>. Truy cập 06/08/2026.

**Chicago (17th ed.):**

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-7-10 BỘ ĐIỀU KHIỂN ABS HONDA SHi 2026 (EPCDOVD2026H0000134)." Cập nhật 2026-08-06.

<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-7-10-bo-dieu-bien-abs-honda-shi-2026--EPCDOVD2026H0000134>.

### Tài liệu này

Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-7-10 BỘ ĐIỀU BIẾN  
ABS HONDA SHi 2026 (EPCDOVD2026H0000134)

**Cập nhật lần cuối**  
06/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ nhà sản xuất.