

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F-8 HANDLE PIPE/TOP BRIDGE GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP)

Sơ đồ EPC · CATALOGUE GOLDWING (2023) · Dùng cho HONDA GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP) (2023)

Sơ đồ online:

<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-8-handle-pipetop-bridge-gold-wing-2023-gl1800p-gl1800dp-gl1800dap-gl1800bp-gl1800bdp--EPCNND0V0000858> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ tùng: 21 chi tiết	Có giá tham khảo: 21/21	Tổng giá trị: 25,896,516đ
----------------------------------	----------------------------	------------------------------

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (08/08/2026). Giá có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

EPC · BỘ PHỤ TÙNG F-8 HANDLE PIPE/TOP BRIDGE GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP)

Mã EPC	EPCNND0V0000858
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP)
Năm SX	2023
Loại hệ thống	FRAME
Danh mục	CATALOGUE GOLDWING (2023)
Số phụ tùng	21 chi tiết
Tổng giá trị	25,896,516đ

Quét xem sơ đồ online

Danh sách phụ tùng chi tiết (21 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC **BỘ PHỤ TÙNG F-8 HANDLE PIPE/TOP BRIDGE GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP)**:

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
1	Tay lái 53100-MKC-A00 HONDA GOLDWING	53100MKCA00	1	6,771,492đ
2	Đối trọng tay lái 53104-MCA-A60 HONDA GOLDWING	53104MCAA60	1	476,009đ
3	Cụm tay nắm sắt 53105-MK4-620 HONDA CB 250	53105MK4620	1	389,462đ
4	Cao su đối trọng tay lái 53106-MJ0-000 HONDA GOLDWING	53106MJ0000	1	66,641đ
5	Cao su đối trọng tay lái 53107-MJ0-000 HONDA GOLDWING	53107MJ0000	1	57,405đ

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
6	Kẹp cao su giá giữ đầu tay lái 53108-MJ0-000 HONDA CB 300	53108MJ0000	1	40,476đ
7	Ốp tay lái phải 53110-MKC-A00 HONDA GOLDWING	53110MKCA00	1	333,367đ
8	Ốp tay lái trái 53120-MKC-A00 HONDA GOLDWING	53120MKCA00	1	333,367đ
9	Ốp cầu nối trên tay lái 53130-MKC-A00 HONDA GOLDWING	53130MKCA00	1	1,272,561đ
10	Tay lái trái 53150-MKC-A00 HONDA GOLDWING	53150MKCA00	1	6,771,492đ
11	Đệm 53215-MEE-D00 HONDA GOLDWING	53215MEED00	1	53,968đ
12	Bạc lót rô tuyn lái 53234-MKC-A00 HONDA GOLDWING	53234MKCA00	1	145,808đ
13	Vòng cổ lái 27 53236-MKC-A00 HONDA GOLDWING	53236MKCA00	1	75,240đ
14	Cầu nối cổ lái 53300-MKC-A00 HONDA GOLDWING	53300MKCA00	1	8,633,222đ
15	Bu lông 5x16 90116-MKC-A00 HONDA GOLDWING	90116MKCA00	1	102,728đ
16	Vít 6x65 90191-KBG-000 HONDA GOLDWING	90191KBG000	1	76,633đ
17	Đai ốc U 10mm 90304-GE8-003 HONDA CB 500, DREAM, SH 125, SUPER DREAM	90304GE8003	1	64,620đ
18	Đai ốc cổ lái 90304-KGA-900 HONDA CB 500	90304KGA900	1	135,866đ
19	Vít 5x10 93500-050-101G HONDA GOLDWING	93500050101G	1	29,478đ
20	Đệm phẳng 10MM 94101-10800 HONDA AIR BLADE, CLICK, LEAD, PCX, SH, SH MODE, VISION	9410110800	1	21,708đ
21	Bu lông 10x32 95701-100-3208 HONDA GL1800	957011003208	1	44,973đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống [DOV Panel](#) — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

[Tất cả phụ tùng HONDA](#) · [Phụ tùng GOLD WING 2023 \(GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP\)](#) · [Tất cả sơ đồ EPC](#)

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

- Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.
- Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
- Tra STT trong bảng bên trên để lấy **Mã SKU** chính xác.
- Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-8-handle-pipetop-bridge-gold-wing-2023-gl1800p-gl1800dp>

[-gl1800dap-gl1800bp-gl1800bdp--EPCNND0V0000858](#) để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-8 HANDLE PIPE/TOP BRIDGE GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP) (EPCNND0V0000858). Truy cập ngày 08/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-8-handle-pipetop-bridge-gold-wing-2023-gl1800p-gl1800dp-gl1800dap-gl1800bp-gl1800bdp--EPCNND0V0000858>

MLA (9th ed.):

"Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-8 HANDLE PIPE/TOP BRIDGE GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP) (EPCNND0V0000858)." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-08, <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-8-handle-pipetop-bridge-gold-wing-2023-gl1800p-gl1800dp-gl1800dap-gl1800bp-gl1800bdp--EPCNND0V0000858>. Truy cập 08/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-8 HANDLE PIPE/TOP BRIDGE GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP) (EPCNND0V0000858)." Cập nhật 2026-08-08. <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-8-handle-pipetop-bridge-gold-wing-2023-gl1800p-gl1800dp-gl1800dap-gl1800bp-gl1800bdp--EPCNND0V0000858>.

Tài liệu này

Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-8 HANDLE PIPE/TOP BRIDGE GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP) (EPCNND0V0000858)

Cập nhật lần cuối
08/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ nhà sản xuất.