

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F18 RR FENDER - TAIL LIGHT SYM ATTILA ELIZABETH EFI

Sơ đồ EPC · CATALOGUE ATTILA ELIZABETH · Dùng cho SYM ATTILA ELIZABETH EFI

Sơ đồ online:


<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f18-rr-fender-tail-light-sym-attila-elizabeth-efi--EPCSYMDOV0000457> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ tùng: 5 chi tiết	Có giá tham khảo: 3/5	Tổng giá trị: 61,602đ
------------------------------	-----------------------	-----------------------

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (06/08/2026). Giá có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

EPC · BỘ PHỤ TÙNG F18 RR FENDER - TAIL LIGHT SYM ATTILA ELIZABETH EFI



STT	Mã số phụ tùng	Tên phụ tùng	Số lượng	Đơn vị	Mã	Ghi chú
			VXD	VXD	VXD	
1	32702-VXA-000	Tail Light Assy	1	1	1	
2	32741-VXA-000	Reflector	1	1	1	
3	34905-MSC-000	Washer Bolt (12x10mm)	2	2	2	
4	34905-MSC-100	Tail Light Bulb Base 12V/18W	1	1	1	
5	34905-MSC-100	Washer Bolt (12x10mm)	2	2	2	
6	34905-MSC-100	Washer Bolt (12x10mm)	2	2	2	
7	34905-MSC-100	Washer Bolt (12x10mm)	2	2	2	
8	34905-MSC-100	Washer Bolt (12x10mm)	2	2	2	
9	34905-MSC-100	Washer Bolt (12x10mm)	2	2	2	
10	34905-MSC-100	Washer Bolt (12x10mm)	2	2	2	
11	34905-MSC-100	Washer Bolt (12x10mm)	2	2	2	
12	34905-MSC-100	Washer Bolt (12x10mm)	2	2	2	
13	34905-MSC-100	Washer Bolt (12x10mm)	2	2	2	
14	34905-MSC-100	Washer Bolt (12x10mm)	2	2	2	
15	34905-MSC-100	Washer Bolt (12x10mm)	2	2	2	
16	34905-MSC-100	Washer Bolt (12x10mm)	2	2	2	

Mã EPC

EPCSYMDOV0000457

Thương hiệu

SYM

Dòng xe

ATTILA ELIZABETH EFI

Loại hệ thống

FRAME

Danh mục

CATALOGUE ATTILA ELIZABETH

Số phụ tùng

5 chi tiết

Tổng giá trị

61,602đ



Quét xem sơ đồ online

Danh sách phụ tùng chi tiết (5 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC **BỘ PHỤ TÙNG F18 RR FENDER - TAIL LIGHT SYM ATTILA ELIZABETH EFI**:

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
10	Đai Ốc Hàm 4mm 90302-SA4-010 SYM VXD MÃ PHỤ TÙNG SYM	90302SA4010	1	—
12	Bu lông có đệm 6x12 93404-060-1207 HONDA AIR BLADE, PCX, SH, SH MODE	934040601207	1	21,708đ
13	Vít tự ren 4x12 93901-34320 HONDA LEAD, SH MODE, SPACY	9390134320	1	10,854đ
14	Vít 4*12 93903-44380 SYM VX6 MÃ PHỤ TÙNG SYM	9390344380	1	—
15	Đai ốc đầu có gờ 5MM 94050-05080 HONDA	9405005080	1	29,040đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng SYM · Phụ tùng ATTILA ELIZABETH EFI · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.
2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy **Mã SKU** chính xác.
4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f18-rr-fender-tail-light-sym-attila-elizabeth-efi--EPCSYMDOV000457> để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F18 RR FENDER - TAIL LIGHT SYM ATTILA ELIZABETH EFI (EPCSYMDOV000457). Truy cập ngày 06/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f18-rr-fender-tail-light-sym-attila-elizabeth-efi--EPCSYMDOV000457>

MLA (9th ed.):

"Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F18 RR FENDER - TAIL LIGHT SYM ATTILA ELIZABETH EFI (EPCSYMDOV000457)." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-06, <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f18-rr-fender-tail-light-sym-attila-elizabeth-efi--EPCSYMDOV000457>. Truy cập 06/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F18 RR FENDER - TAIL LIGHT SYM ATTILA ELIZABETH EFI (EPCSYMDOV000457)." Cập nhật 2026-08-06. <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f18-rr-fender-tail-light-sym-attila-elizabeth-efi--EPCSYMDOV000457>.

Tài liệu này

Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F18 RR FENDER - TAIL LIGHT SYM ATTILA ELIZABETH EFI (EPCSYMDOV000457)

Cập nhật lần cuối
06/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ nhà sản xuất.