

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF


Bạc đệm 83119-MG9-000 HONDA CB

Mã sản phẩm 83119MG9000 · Thương hiệu HONDA · Dòng xe AFRICA TWIN CRF1100, CBR1000RR


Phụ tùng xe máy mã 83119MG9000 — thương hiệu HONDA, tương thích dòng xe AFRICA TWIN CRF1100, CBR1000RR. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/bac-dem-83119-mg9-000-honda-cb--83119MG9000> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Bạc đệm 83119-MG9-000 HONDA CB

SKU	83119MG9000
Thương hiệu	HONDA
Dòng xe	AFRICA TWIN CRF1100, CBR1000RR
Năm	AFRICA TWIN CRF1100: 2023 AFRICA TWIN CRF1100: 2024
ĐVT	Cái
Giá lẻ	74.562đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng	53,258đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng	56,273đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng	59,287đ	-20.5%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng	62,804đ	-15.8%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	74,562đ	—

Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 83119MG9000 được xác nhận có mặt trong **3 bộ sơ đồ catalogue EPC** chính hãng, cho thấy tính phổ dụng cao và bằng chứng rõ ràng về nguồn gốc chính hãng.

- BỘ PHỤ TÙNG F-38 WIRE HARNESS CBR1000RR(2019)** — HONDA · CBR1000RR · 2019 · CATALOGUE CBR1000RR (2019) · chi tiết số 21
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-38-wire-harness-cbr1000rr2019--EPCNN1DOV0000186>
- BỘ PHỤ TÙNG F-5-20 ABS MODULATOR AFRICA TWIN CRF1100 2023** — HONDA · AFRICA TWIN CRF1100 · 2023 · CATALOGUE AFRICA TWIN CRF1100 (2023) · chi tiết số 9
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-5-20-abs-modulator-africa-twin-crf1100-2023--EPCNNDOV0000031>

3. **BỘ PHỤ TÙNG F-5-20 ABS MODULATOR AFRICA TWIN CRF1100 2024** — HONDA · AFRICA TWIN CRF1100 · 2024 · CATALOGUE AFRICA TWIN CRF1100 (2024) · chi tiết số 9
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-5-20-abs-modulator-africa-twin-crf1100-2024--EPCNNDOV0000113>

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
BỘ DÂY ĐIỆN 06321-MKY-V80 HONDA	06321MKYV80	7.307.494đ
BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MKS-305 HONDA	06352MKS305	3.244.528đ
BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MKS-308 HONDA	06352MKS308	3.325.341đ
BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MKS-408 HONDA	06352MKS408	3.483.525đ
BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN 06352-MLN-305 HONDA	06352MLN305	3.713.926đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 83119MG9000. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + mã cụ thể — ví dụ "Phụ tùng xe máy — 83119MG9000". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Bạc đệm 83119-MG9-000 HONDA CB (83119MG9000) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 06/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/bac-dem-83119-mg9-000-honda-cb--83119MG9000>

MLA (9th ed.):

"Bạc đệm 83119-MG9-000 HONDA CB (83119MG9000) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-06, <https://wiki.dov.vn/san-pham/bac-dem-83119-mg9-000-honda-cb--83119MG9000>. Truy cập 06/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Bạc đệm 83119-MG9-000 HONDA CB (83119MG9000) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-06. <https://wiki.dov.vn/san-pham/bac-dem-83119-mg9-000-honda-cb--83119MG9000>.

Tài liệu này
Bạc đệm 83119-MG9-000 HONDA CB (83119MG9000) — Thông số kỹ thuật PDF

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.

Cập nhật lần cuối
06/08/2026